


온·습도 센서(DHT11)란?

- 온·습도 센서는 정전식 습도 센서와 서미스터를 사용하여 대기 온도와 습도를 측정하고 디지털 신호로 출력하는 센서입니다.
- 정전식 습도 센서는 습도에 따라 저항 값이 변합니다.
- 서미스터는 온도에 따라 저항 값이 변하는 소자입니다.

^{*} 주변 환경 및 사용 환경에 따라 오차범위는 달라질 수 있습니다.





온·습도 센서 동작원리

- 온도를 감지하는 부분은 세라믹 반도체로 이루어져,
 온도에 따라 물질의 저항 값이 변하는 소재의 특성을
 이용하여 값의 변화를 감지해 온도 값을 출력 합니다.
- 습도는 습도 흡착판에 부착된 얇은 전극판이 공기 중의수분을 흡수하여 수분 양에 의해 전극의 변화가일어나게 되면 이를 감지하여 습도 값을 출력 합니다.

온·습도 센서 실습하기

온·습도센서 실습하기에 앞서,

온·습도센서가 우리 주변에서 어떻게 쓰이고 있는지 알아봅시다.





코딩예제 실습평가A+




'온도와 습도 값을 측정해보자'

사용할 예제코드(Example Code) : 3-2_DHT11_Module

- ① '3-2_DHT11_Module' 예제코드 실행하기
- ② 공기 중의 온도와 습도 값을 측정하기
- ③ 시리얼 모니터와 시리얼 플로터로 온도와 습도 값 확인하기

본 예제는 라이브러리를 추가 해야 하는 예제입니다.


사용환경에 따라 실제 대기 온도, 습도와 차이가 날 수 있습니다.



현재 온도와 습도는 어느 정도 값을 가질까?




■ 온·습도 센서를 사용하기 위해 <mark>라이브러리를 추가</mark>해봅시다. 예제코드를 열어 순서대로 따라해봅시다.








■ 이미지와 같이 라이브러리 매니저에서 'DHT' 를 검색한 뒤, DHT sensor library를 찾아 설치해 줍니다.







```
#include "DHT.h"
     #define DHTPIN 8
     #define DHTTYPE DHT11
 4
     DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
 6
     void setup() {
       Serial.begin(9600);
       dht.begin();
10
     void loop() {
11
       float hum = dht.readHumidity();
12
       float temp = dht.readTemperature();
13
14
15
       Serial.print("temp : ");
16
       Serial.print((int)temp);
17
       Serial.print(" °C, ");
       Serial.print("hum : ");
18
19
       Serial.print((int)hum);
       Serial.println(" %");
20
       delay(100);
21
22
```

[예제코드 살펴보기]

- ✓ 3-2_DHT11_Module 예제 코드입니다.
- ✓ 시리얼 모니터를 이용해 온·습도 값을 확인해봅시다.

EDUCATION ARDUINO



```
11
     void loop() {
12
       float hum = dht.readHumidity();
13
       float temp = dht.readTemperature();
14
       Serial.print("temp : ");
15
       Serial.print((int)temp);
16
       Serial.print(" °C, ");
17
       Serial.print("hum : ");
18
19
       Serial.print((int)hum);
       Serial.println(" %");
20
21
       delay(100);
22
```

int h = dht.readHumidity();

: DHT-11 센서에서 보낸 측정 값(습도)을 변수 'hum' 에 저장한다.

int t = dht.readTemperature();

: DHT-11 센서에서 보낸 측정 값(온도)을 변수 'temp' 에 저장한다.

Serial.print(); Serial.println();

: 불러온 온도, 습도 값을 출력 함수를 이용해 출력합니다.

Tip) 시리얼 플로터를 사용하기 위해서는 출력함수에 'In'을 붙여줍니다.




■ 시리얼 모니터를 이용해 온 · 습도센서로 현재 온도 값, 습도 값을 확인할 수 있습니다.

```
3-2 DHT11 Module.ino •
                                                 클릭하여
            DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
                                               시리얼 모니터
                                                활성화하기
             void setup() {
              Serial.begin(9600);
                                                         //PC
                                                        //온
              dht.begin();
       10
       11
            void loop() {
±;>
              float hum = dht.readHumidity();
                                                        // É
              float temp = dht.readTemperature();
                                                         // 윤
       13
       14
              Serial.print("temp : ");
       15
       16
              Serial.print((int)temp);
       17
              Serial.print(" °C, ");
       18
              Serial.print("hum : ");
              Serial.print((int)hum);
       19
              Serial.println(" %");
              delay(100);
       21
       22
        23
                         줄 23, 열 1 Arduino Uno COM11 켜기 🧘 2 🗖
```

```
시리얼 모니터 🗙
Message (Enter to send message
                              No Line Ending ▼
                                                 9600 baud
LUMP . ZO U, MUM . OT %
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp: 25°C, hum: 31%
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp : 25 ° C. hum : 31 %
temp: 25°C, hum: 31%
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp : 25 ^{\circ} C, hum : 31 \%
temp : 25 ° C. hum : 31 %
temp : 25 ° C, hum : 31 %
temp: 25°C, hum: 30%
                         줄 22, 열 2 Arduino Uno COM11 켜기 🧘 2 🗖
```







- ✓ 주변 대기의 온도, 습도가 변하면 시리얼 모니터에 출력되는 값도 변하는 것을 확인할 수 있습니다.
- ✓ 센서의 파란색 부분에 입김을 불어 넣어 보고 값의 변화를 눈으로 관찰해봅시다.