📌作業前にご確認ください。

印刷データ作成ガイド

EPackageLabでは、ご入稿いただいたデータの編集は行えません。
印刷事故を防止し、最高印刷品質を確保するための必須ガイドになります。

・カラーモードと設定

- 必ず CMYK モードで作成してください。特色（DIC，PANTONE）は使用せず、
  すべて CMYK に変換をお願いします。
  （メインカラーのPANTONEナンバーをお知らせいただければ、可能な限り近似した色で印刷いたします。）
- カラープロファイルは必ず「Japan Color 2001 Coated」に設定してください。

・ブラック（黒）の最適化

- テキスト・バーコード：鮮明な印刷のため、K100%（単色）を推奨します
- 広範囲の黒ベタ：深みのある黒にするため、ブラック（C20% K100%）を推奨します。
  （※ CMYKの混色が多すぎると、印刷品質が低下する恐れがあります。）

・フォントとオブジェクト処理

- すべてのテキストは必ず アウトライン化 してください。
  パターンスウォッチや効果を使用した場合は、
  「アピアランスを分割」、または「ラスタライズ」処理を行っていただきますようお願いします。

・グロス・マット設定

- デジタル印刷の場合、Gloss加工またはMatte加工のいずれか一方のみの対応となります。
  部分的な加工（部分Gloss・部分Matte）は対応不可となりますので、あらかじめご了承ください。
  GlossまたはMatteのいずれかを選択し、レイヤー名を変更してください。

・画像の配置

- 画像は必ず 「埋め込み」 状態にし、解像度は 300dpi 以上を維持してください。

・レイヤーとマスクの構成

- デザインデータは必ず 「①design」レイヤー に分けて作成してください。
- 「クリッピングマスク」 を使用し、発注サイズに合わせてデータを整理をお願いします。
  （上下左右に余白が残らないようにしてください。）

・サイズと塗り足し

- 実寸サイズに 塗り足し（ドブ）+3mm（BOX型は +5mm）を追加してください。
- 重要な情報は、裁断線から 5mm 以上内側（安全領域）に配置してください。

・加工位置の指定について

- ノッチ、チャック、吊り下げ穴などの加工を選択される際は、位置を正確に指定してください。

デジタル印刷は、
従来のグラビア・オフセット印刷と品質に差が生じる場合がございます。

Epackage-Lab