


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 41.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА**

I. Техническая часть

1.41.1. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с правилами устройства электрических установок и техническими условиями на производство и приемку работ с соблюдением правил техники безопасности.

1.41.2. Составы работ к нормам даны в кратком изложении с указанием основных монтажных процессов и отдельных операций, характеризующих основную работу.

Все мелкие операции, не перечисленные в составах работ (натяжка шнура при разметке, частичная разборка и сборка аппаратов при осмотре, включение электрифицированного инструмента и подъемных механизмов в сеть, уход за монтажно-поршневым пистолетом, сварочным аппаратом, инструментом, строповка аппаратов и т.п.), связанные с выполнением монтажного процесса, включены в нормы и дополнительному учету не подлежат.

Для работ, способы выполнения которых общеизвестны и вполне определяются названиями (пробивка, сверление отверстий и т.п.), составы работ не приводятся.

1.41.3. Нормами учтено перемещение материалов и оборудования по горизонтальному пути на расстояние до 20 м и по вертикали вверх и вниз до 2 м.

1.41.4. При работах, которые производятся на высоте более 2 м от уровня земли (при работе вне здания) или от уровня пола (при работе в зданиях и сооружениях), нормы на монтаж, установку и подготовку электрооборудования к сдаче под наладку или включение умножаются на следующие коэффициенты при высоте, м:

от 2 до 8	на 1,05
св. 8 до 15	на 1,1
св. 15 до 30	на 1,25
св. 30 до 60	на 1,4
св. 60 до 100	на 1,6
св. 100	на 1,8

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

1.41.5. Нормами настоящего сборника предусмотрен монтаж электрооборудования в помещениях и на открытом воздухе с сухой, влажной, сырой, особо сырой, жаркой, пыльной и химически активной средой, но без наличия взрывоопасных условий.

При монтаже электрооборудования в помещениях со взрывоопасной средой нормы остаются неизменными.

1.41.6. Машинисты кранов и других подъемных механизмов учитываются дополнительно.

1.41.7. Электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию именуются в составах звеньев, для краткости, «электромонтажниками», электросварщики ручной сварки – «электросварщиками».

1.41.8. Нормами настоящего сборника предусмотрен монтаж отдельно стоящих распределительных и пускорегулирующих аппаратов или блоков этих аппаратов.

1.41.9. Нормы на монтаж аппаратов или блоков массой до 30 кг предусматривают выполнение работ вручную, массой от 30 до 250 кг с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок и т.п.).

При выполнении этих работ с применением кранов и других подъемных механизмов с электрическим или механическим приводом нормы умножаются на 0,8.

1.41.10. Нормы на монтаж аппаратов или блоков массой св. 250 кг предусматривают выполнение работ с применением кранов и других подъемных механизмов с электрическим или механическим приводом.

При установке аппаратов или блоков с помощью кран-балок или тельферов с ручными подъемными приспособлениями нормы умножаются на 1,5; с помощью талей, полиспастов, блоков (с установкой и снятием их) или ручных лебедок (без установки и снятия их) - на 1,7.

1.41.11. Пробивка и сверление гнезд и отверстий для крепления конструкций и аппаратов предусмотрены электрифицированным или пневматическим инструментом.

При пробивке и сверлении вручную нормы умножаются на 2.

1.41.12. Составы работ в ряде таблиц на монтаж аппаратов или блоков не приводятся. В этих случаях нормами учтено следующее.

При установке на опорных конструкциях или
металлических основаниях

1. Осмотр и выявление пригодности аппарата к установке. 2. Подготовка контактов заземления на аппарате и опорной конструкции. 3. Проверка состояния изоляции. 4. Вырубка или выбивка отверстий в корпусах аппаратов для ввода проводов. 5. Соединение аппаратов между собой при установке их в ряд. 6. Установка, выверка и крепление электроаппаратов болтами. 7. Заземление аппарата и опорной конструкции.

При установке на кирпичном или бетонном основании
с креплением закладными дюбелями или штырями

1. Осмотр и выявление пригодности аппарата к установке. 2. Разметка мест установки. 3. Установка закладных дюбелей или вмазка штырей. 4. Подготовка контактов заземления на аппарате и опорной конструкции. 5. Проверка состояния изоляции. 6. Вырубка или выбивка отверстий в корпусах аппаратов для ввода проводов. 7. Соединение аппаратов между собой при установке их в ряд. 8. Установка, выверка и крепление аппаратов на закладных дюбелях или штырях. 9. Заземление аппарата.

При присоединении проводов и жил кабелей

1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Комплектование в пучки, прокладка и крепление проводов или жил кабелей по конструкциям или панелям аппаратов. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов или жил кабелей. 5. Снятие изоляции и зачистка жил проводов или кабелей. 6. Установка постоянных бирок и выполнение надписей. 7. Оконцевание наконечниками с опрессованием или изгибанием жил в колечки. 8. Зачистка контактных поверхностей наконечников и мест присоединения их на аппаратах. 9. Открытие крышек. 10. Ввод проводов или жил кабелей в ящики аппаратов. 11. Присоединение проводов или жил кабелей к клеммам аппаратов. 12. Закрытие крышек аппаратов.

При переборке ящиков сопротивлений

1. Разборка ящика. 2. Снятие секций сопротивлений. 3. Замена негодных секций. 4. Набор секций по новой схеме. 5. Сборка ящика по новой схеме.

При переключении ящиков сопротивлений по новой схеме

1. Снятие перемычек. 2. Установка перемычек по новой схеме.

При подготовке к сдаче под наладку или включение

1. Проверка работы подвижных частей аппарата вручную. 2. Промывка и протирка аппаратов. 3. Проверка и регулировка контактов. 4. Установка плавких вставок. 5. Проверка правильности присоединения проводов по схеме. 6. Заполнение аппаратов маслом или электролитом.

1.41.13. Когда в таблицах не приведены нормы на присоединение проводов, используются нормы на присоединение проводов и кабелей к зажимам оборудования таблиц Н-41-01-038, Н-41-01-039, Н-41-01-040; за исключением таблиц Н-41-01-048, Н-41-01-049.

1.41.14. Нормами таблиц Н-41-01-001, Н-41-01-002, Н-41-01-003, Н-41-01-004, Н-41-01-005, Н-41-01-006 принято крепление конструкции в четырех точках. При креплении конструкции более или менее чем в четырех точках нормы на установку конструкции увеличиваются или уменьшаются на каждую точку крепления на 20%, а на пробивку гнезд, пристрелку, забивку дюбелей-гвоздей с помощью ручной оправки и сварку принимаются пропорционально числу точек крепления.

1.41.15. Нормами таблиц Н-41-01-004, Н-41-01-005, Н-41-01-006 не учтены затраты труда на присоединение и подготовку к включению аппаратов. Эти работы нормируются по соответствующим таблицам данного сборника.

1.41.16. Распаковка электроконструкций и электрооборудования нормируется по соответствующим таблицам сборника Н-40 «Электромонтажные работы. Закрытые распределительные устройства напряжением до 35 кВ».

1.41.17. Нормами с Н-41-01-023-01 по Н-41-01-023-48 учтена установка швеллеров.

1.41.18. При увеличении количества проводов нормы с Н-41-01-023-49 по Н-41-01-023-54 увеличиваются пропорционально их количеству.

1.41.19. При увеличении или уменьшении числа подключаемых клемм нормы таблицы Н-41-01-034 на присоединение проводов пересчитывать пропорционально их количеству.

1.41.20. Присоединение проводов и жил кабелей к панелям магнитных контроллеров нормируется по таблице Н-41-01-033.

1.41.21. Нормами Н-41-01-048-01, Н-41-01-048-04, Н-41-01-048-07, Н-41-01-048-10, Н-41-01-048-13, Н-41-01-048-16, Н-41-01-048-19, Н-41-01-048-22, Н-41-01-048-25, Н-41-01-048-28, Н-41-01-048-31, Н-41-01-048-34, Н-41-01-048-37, Н-41-01-048-40, Н-41-01-048-43, Н-41-01-048-46, Н-41-01-049-18, Н-41-01-049-21, Н-41-01-049-24, Н-41-01-049-27, Н-41-01-049-30, Н-41-01-049-33, Н-41-01-049-36, Н-41-01-049-39, Н-41-01-049-42, Н-41-01-049-45 установка конструкций учтена.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-41 Электромонтажные работы. Распределительная и пускорегулирующая аппаратура								
Таблица Н-41-01-001 Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу								
Н-41-01-001-01-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,08	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-02-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-03-01	Сверление гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления распорными дюбелями, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,18	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-04-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления распорными дюбелями, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-05-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,44	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-001-06-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,21	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-07-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,16	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-08-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,08	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-001-09-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,09	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-10-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-11-01	Сверление гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления распорными дюбелями, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-001-12-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления распорными дюбелями, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,38	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-13-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,47	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-001-14-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-15-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,18	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-16-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-001-17-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,11	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-18-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-19-01	Сверление гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления распорными дюбелями, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,26	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-001-20-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления распорными дюбелями, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,53	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-21-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,52	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-22-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,39	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-23-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-24-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,12	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-25-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,13	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-26-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-27-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,55	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-28-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,43	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-29-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,24	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-30-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-31-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-001-32-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-33-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,69	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-34-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,58	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-001-35-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,34	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-36-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-001-37-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,39	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-001-38-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-39-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,83	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-001-40-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,69	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-41-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,44	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-001-42-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,16	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-43-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 215 кг	1 конструкция	-	0,81	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-001-44-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, масса конструкции до 215 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-001-45-01	Пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 215 кг	1 конструкция	-	1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-46-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления вмазкой лап, основание - бетон, масса конструкции до 215 кг	1 конструкция	-	0,81	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-001-47-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 215 кг	1 конструкция	-	0,56	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-001-48-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу, способ крепления сваркой, основание - металл, масса конструкции до 215 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-002 Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне								
Н-41-01-002-01-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,08	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-02-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-03-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-04-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-05-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,23	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-06-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,23	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-07-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,41	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-08-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-09-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: установка, материал основания металл, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,11	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-10-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: сварка, материал основания металл, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,11	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-002-11-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, в обхват колонны: установка, материал основания бетон, масса конструкции до 3 кг	1 конструкция	-	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-12-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-13-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-14-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-15-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-16-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,39	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-17-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-18-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-19-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,39	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-20-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: установка, материал основания металл, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,19	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-21-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: сварка, материал основания металл, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,14	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-002-22-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, в обхват колонны: установка, материал основания бетон, масса конструкции до 10 кг	1 конструкция	-	0,32	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-23-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,13	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-24-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-25-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-26-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-27-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,55	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-28-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,32	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-29-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-30-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,42	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-31-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: установка, материал основания металл, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-32-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: сварка, материал основания металл, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-33-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, в обхват колонны: установка, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,37	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-34-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,19	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-35-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-36-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-37-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: сверление гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-38-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, распорными дюбелями: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,66	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-39-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания кирпич, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,4	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-40-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: пробивка гнезд, материал основания бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,74	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-002-41-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, вмазкой лап: установка, материал основания кирпич и бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-002-42-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: установка, материал основания металл, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,38	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-002-43-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, сваркой: сварка, материал основания металл, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-002-44-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на стене или колонне, в обхват колонны: установка, материал основания бетон, масса конструкции до 40 кг	1 конструкция	-	0,45	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-003 Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене								
Н-41-01-003-01-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал стены кирпич или бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,24	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-003-02-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал стены кирпич или бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-03-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,51	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-003-04-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,71	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-05-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич или бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,59	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-003-06-01	Сверление или пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-07-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-003-08-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-09-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,23	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-003-10-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,41	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-11-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич или бетон, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-003-12-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич или бетон, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-13-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,37	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-003-14-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-15-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал стены кирпич или бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,53	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-003-16-01	Пристрелка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал стены кирпич или бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-17-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,68	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-003-18-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,86	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-19-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич или бетон, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,96	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-003-20-01	Сверление или пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,41	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-21-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,85	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-003-22-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,16	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-23-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-003-24-01	Сверление и пробивка гнезд при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены бетон, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,46	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-25-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич или бетон, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,83	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-003-26-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены кирпич или бетон, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-003-27-01	Установка конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,74	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-003-28-01	Сварка при установке конструкций для распределительной и пускорегулирующей аппаратуры на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой: материал стены металл, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,28	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-004 Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу								
Н-41-01-004-01-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,07	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-02-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 6 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-03-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 6 кг	1 конструкция	-	0,43	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-04-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-05-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-06-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 6 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-07-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,11	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-08-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-09-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,47	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-10-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-11-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-12-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 20 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-13-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,19	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-14-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-15-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,55	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-16-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-17-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-18-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 50 кг	1 конструкция	-	0,12	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-19-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-004-20-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-21-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-22-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-004-23-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-24-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,12	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-004-25-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,32	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-004-26-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-27-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,69	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-004-28-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-29-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,38	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-004-30-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,14	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-31-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-32-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-33-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,83	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-34-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,76	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-35-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-36-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,16	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-004-37-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-38-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-39-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,97	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-004-40-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,92	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-41-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-42-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-43-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-44-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-45-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	1,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-46-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-47-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-48-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-004-49-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,84	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-50-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-51-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	1,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-004-52-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-53-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-54-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-55-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 350 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-56-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 350 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-57-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 350 кг	1 конструкция	-	1,4	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-58-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 350 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-59-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 350 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,91	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-60-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 350 кг	1 конструкция	-	0,25	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-004-61-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 400 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-62-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 400 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-63-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 400 кг	1 конструкция	-	1,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-004-64-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 400 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-65-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 400 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-66-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 400 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-67-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 500 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-68-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, масса конструкции до 500 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-004-69-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 500 кг	1 конструкция	-	1,8	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-70-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления вмазкой, материал основания бетон, масса конструкции до 500 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-004-71-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 500 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-004-72-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса конструкции до 500 кг	1 конструкция	-	0,31	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-005 Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне								
Н-41-01-005-01-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-02-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-03-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-04-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-05-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,53	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-06-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	-	0,25	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-07-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	-	0,45	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-08-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-09-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-10-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	-	0,15	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-005-11-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления в обхват колонны: материал основания бетон, масса конструкций до 6 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-12-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,19	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-13-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-14-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-15-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-16-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-17-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	-	0,34	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-18-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	-	0,66	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-19-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-20-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-21-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-005-22-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления в обхват колонны: материал основания бетон, масса конструкций до 25 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,47	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-23-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-24-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-25-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-26-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-27-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-28-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	-	0,44	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-29-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	-	0,78	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-30-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-31-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-32-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	-	0,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-33-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления в обхват колонны: материал основания бетон, масса конструкций до 50 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,56	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-34-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-35-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-005-36-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-37-01	Сверление гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-38-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления распорными дюбелями: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-005-39-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	-	0,46	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-005-40-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	-	0,82	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-41-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления вмазкой лап: материал основания кирпич и бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-005-42-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-005-43-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления сваркой: материал основания металл, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-005-44-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на сене или колонне, способ крепления в обхват колонны: материал основания бетон, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-006 Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене								
Н-41-01-006-01-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-02-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-03-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,52	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-04-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,68	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-05-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-06-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,31	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-07-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-08-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-09-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-006-10-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,23	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-11-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,41	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-12-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-13-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-14-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-15-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 60 кг	1 конструкция	-	0,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-16-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-17-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-18-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-19-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,75	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-20-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,84	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-21-01	Пробивка гезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,35	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-22-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-23-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-24-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-006-25-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,25	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-26-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,45	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-27-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-28-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-29-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-006-30-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 100 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-31-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-32-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-33-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,68	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-34-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,86	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-35-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-36-01	Пробивка гезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,41	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-37-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-38-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-39-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-006-40-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,29	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-41-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,51	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-42-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,92	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-43-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-44-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-45-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 150 кг	1 конструкция	-	0,26	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-46-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,76	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-47-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-48-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,79	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-49-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,98	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-50-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-51-01	Пробивка гезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,48	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-52-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-53-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-54-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-006-55-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,32	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-56-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,57	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-57-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-58-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-59-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-60-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 200 кг	1 конструкция	-	0,31	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-61-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	0,91	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-62-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-63-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,92	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-64-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	1,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-65-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-66-01	Пробивка гезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,56	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-67-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-68-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-69-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-006-70-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,38	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-71-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,65	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-72-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-73-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-74-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-75-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 250 кг	1 конструкция	-	0,36	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-76-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-77-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-78-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	1,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-79-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	1,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-80-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-81-01	Пробивка гезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,65	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-82-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-83-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания бетон, материал стены металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,22	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-84-01	Пристрелка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления пристрелкой на дюбелях-винтах или дюбелях-гвоздях, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-006-85-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,42	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-006-86-01	Пробивка гнезд при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,73	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-87-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-88-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены кирпич или бетон, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-006-89-01	Установка конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-006-90-01	Сварка при установке конструкций со смонтированными на них аппаратами на полу с креплением к стене, способ крепления вмазкой и сваркой, материал основания металл, материал стены металл, масса конструкции до 300 кг	1 конструкция	-	0,42	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-007 Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры								
Н-41-01-007-01-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 6 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,12	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-007-02-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 15 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,14	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-007-03-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 30 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,17	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-007-04-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 60 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,22	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-007-05-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 100 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,28	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-007-06-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 150 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,35	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-007-07-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 250 кг	1 электроаппарат	-	0,44	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-007-08-01	Распаковка распределительной и пускорегулирующей аппаратуры, масса аппарата до: 500 кг	1 электроаппарат	1. Распаковка. 2. Очистка от остатков упаковки. 3. Проверка комплектности оборудования. 4. Уборка упаковочного материала.	0,56	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ работ их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-008 Монтаж автоматических воздушных выключателей (автоматов)								
Н-41-01-008-01-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 2, сила тока 400 А, масса аппарата до 20 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,93	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-008-02-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 400 А, масса аппарата до 20 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-03-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 400 А, масса аппарата до 20 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-04-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 2, сила тока 1000 А, масса аппарата до 40 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-008-05-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 1000 А, масса аппарата до 40 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	4,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-06-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 1000 А, масса аппарата до 40 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-07-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 2, сила тока 1600 А, масса аппарата до 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-08-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 1600 А, масса аппарата до 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-09-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 1600 А, масса аппарата до 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-10-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 2, сила тока 2500 А, масса аппарата до 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-11-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 2500 А, масса аппарата до 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	8,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-12-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 2, сила тока 2500 А, масса аппарата до 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-13-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 3, сила тока 400 А, масса аппарата до 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-008-14-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 400 А, масса аппарата до 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-15-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 400 А, масса аппарата до 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-16-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 3, сила тока 1000 А, масса аппарата до 80 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-17-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 1000 А, масса аппарата до 80 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	7,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-18-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 1000 А, масса аппарата до 80 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,85	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-19-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 3, сила тока 1600 А, масса аппарата до 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-20-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 1600 А, масса аппарата до 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	11	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-21-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 1600 А, масса аппарата до 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-22-01	Установка автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом на конструкции, число полюсов 3, сила тока 2500 А, масса аппарата до 165 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-23-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 2500 А, масса аппарата до 165 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-24-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с ручным или рычажным приводом, число полюсов 3, сила тока 2500 А, масса аппарата до 165 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-25-01	Установка автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом на конструкции, масса аппарата до: 40 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-008-26-01	Установка автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом на конструкции, масса аппарата до: 50 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-27-01	Установка автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом на конструкции, масса аппарата до: 100 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-28-01	Установка автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом на конструкции, масса аппарата до: 130 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-29-01	Установка автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом на конструкции, масса аппарата до: 150 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-30-01	Установка автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом на конструкции, масса аппарата до: 160 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-31-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 1, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-32-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 1, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-33-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 1, сила тока до 1000 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-34-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 1, сила тока до 1000 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-35-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 400 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-36-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 400 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-37-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-38-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-39-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 1000 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-40-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 1000 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,69	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-41-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 1600 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	6,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-42-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 1600 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-43-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 2500 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	8,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-44-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 2, сила тока до 2500 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,92	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-45-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 400 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-46-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 400 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-47-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-48-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,69	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-49-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 1000 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	7,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-50-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 1000 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,77	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-51-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 1600 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	11	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-52-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 1600 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,89	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-53-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 2500 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	15	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-54-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей с электромагнитным или электродвигательным приводом: число полюсов 3, сила тока до 2500 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-55-01	Установка на салазках без крепления автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 250 А, масса аппарата до 195 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-56-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 250 А, масса аппарата до 195 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-57-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 250 А, масса аппарата до 195 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-58-01	Установка на салазках без крепления автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 400 А, масса аппарата до 215 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-59-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 400 А, масса аппарата до 215 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-60-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 400 А, масса аппарата до 215 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-61-01	Установка на салазках без крепления автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 630 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-62-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 630 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-63-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 2, сила тока до 630 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-64-01	Установка на салазках без крепления автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 250 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-65-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 250 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-66-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 250 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-67-01	Установка на салазках без крепления автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 400 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-68-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 400 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-69-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 400 А, масса аппарата до 245 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-008-70-01	Установка на салазках без крепления автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 630 А, масса аппарата до 320 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-008-71-01	Присоединение проводов автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 630 А, масса аппарата до 320 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-008-72-01	Подготовка к включению автоматических воздушных выключателей взрывозащищенных, устанавливаемых на полу, число полюсов 3, сила тока до 630 А, масса аппарата до 320 кг	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-009 Монтаж магнитных пускателей и ящиков с контакторами								
Н-41-01-009-01-01	Установка на конструкции магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 40 А, масса пускателя до 7 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-02-01	Присоединение проводов магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 40 А, масса пускателя до 7 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-03-01	Подготовка к включению магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 40 А, масса пускателя до 7 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-04-01	Установка на конструкции магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, масса пускателя до 17 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,86	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-05-01	Присоединение проводов магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, масса пускателя до 17 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-06-01	Подготовка к включению магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, масса пускателя до 17 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-07-01	Установка на конструкции магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 160 А, масса пускателя до 22 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-08-01	Присоединение проводов магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 160 А, масса пускателя до 22 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-09-01	Подготовка к включению магнитных пускателей нереверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 160 А, масса пускателя до 22 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-10-01	Установка на конструкции магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 40 А, масса пускателя до 7 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-11-01	Присоединение проводов магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 40 А, масса пускателя до 7 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-12-01	Подготовка к включению магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 40 А, масса пускателя до 7 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-13-01	Установка на конструкции магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, масса пускателя до 25 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-14-01	Присоединение проводов магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, масса пускателя до 25 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-15-01	Подготовка к включению магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, масса пускателя до 25 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-16-01	Установка на конструкции магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 250 А, масса пускателя до 40 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-17-01	Присоединение проводов магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 250 А, масса пускателя до 40 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-18-01	Подготовка к включению магнитных пускателей реверсивных в нормальном исполнении, сила тока до 250 А, масса пускателя до 40 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-19-01	Установка на стене взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 25 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,32	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-20-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 25 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-21-01	Установка на стене взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 50 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-22-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 50 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,82	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-23-01	Установка на стене взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 80 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-24-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 80 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,86	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-25-01	Установка на полу без крепления взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 100 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-26-01	Установка на стене взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 100 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-27-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 100 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,86	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-28-01	Установка на полу без крепления взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 160 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-29-01	Установка на стене взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 160 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-009-30-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 160 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,91	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-31-01	Установка на полу без крепления взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 200 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-32-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 200 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-33-01	Установка на полу без крепления взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 300 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	5,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-009-34-01	Подготовка к включению взрывозащищенных магнитных пускателей, масса до: 300 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-35-01	Присоединение проводов к взрывозащищенным магнитным пускателям, сила тока до: 25 А	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-36-01	Присоединение проводов к взрывозащищенным магнитным пускателям, сила тока до: 40 А	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-37-01	Присоединение проводов к взрывозащищенным магнитным пускателям, сила тока до: 63 А	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-38-01	Присоединение проводов к взрывозащищенным магнитным пускателям, сила тока до: 100 А	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-39-01	Присоединение проводов к взрывозащищенным магнитным пускателям, сила тока до: 160 А	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-40-01	Присоединение проводов к взрывозащищенным магнитным пускателям, сила тока до: 250 А	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-41-01	Установка на конструкции ящиков с контакторами: сила тока до 25 А, масса ящика до 10 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-42-01	Присоединение проводов ящиков с контакторами: сила тока до 25 А, масса ящика до 10 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-43-01	Подготовка к включению ящиков с контакторами: сила тока до 25 А, масса ящика до 10 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-44-01	Установка на конструкции ящиков с контакторами: сила тока до 160 А, масса ящика до 30 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-45-01	Присоединение проводов ящиков с контакторами: сила тока до 160 А, масса ящика до 30 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-46-01	Подготовка к включению ящиков с контакторами: сила тока до 160 А, масса ящика до 30 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,25	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-009-47-01	Установка на конструкции ящиков с контакторами: сила тока до 250 А, масса ящика до 50 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-009-48-01	Присоединение проводов ящиков с контакторами: сила тока до 250 А, масса ящика до 50 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-009-49-01	Подготовка к включению ящиков с контакторами: сила тока до 250 А, масса ящика до 50 кг	1 ящик с контакторами	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-010 Монтаж масляных магнитных пускателей								
Н-41-01-010-01-01	Установка на конструкции на стене масляных магнитных пускателей, сила тока до 25 А, масса пускателя без масла до 20 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-02-01	Установка на конструкции на полу масляных магнитных пускателей, сила тока до 25 А, масса пускателя без масла до 20 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-010-03-01	Присоединение проводов масляных магнитных пускателей, сила тока до 25 А, масса пускателя без масла до 20 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-04-01	Подготовка к включению масляных магнитных пускателей, сила тока до 25 А, масса пускателя без масла до 20 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,26	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-05-01	Установка на конструкции на стене масляных магнитных пускателей, сила тока до 100 А, масса пускателя без масла до 30 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-06-01	Установка на конструкции на полу масляных магнитных пускателей, сила тока до 100 А, масса пускателя без масла до 30 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-07-01	Присоединение проводов масляных магнитных пускателей, сила тока до 100 А, масса пускателя без масла до 30 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-010-08-01	Подготовка к включению масляных магнитных пускателей, сила тока до 100 А, масса пускателя без масла до 30 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-09-01	Установка на конструкции на стене масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 50 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-10-01	Установка на конструкции на полу масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 50 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-010-11-01	Присоединение проводов масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 50 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-010-12-01	Подготовка к включению масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 50 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-010-13-01	Установка на конструкции на стене масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 66 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-010-14-01	Установка на конструкции на полу масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 66 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-010-15-01	Присоединение проводов масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 66 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-010-16-01	Подготовка к включению масляных магнитных пускателей, сила тока до 250 А, масса пускателя без масла до 66 кг	1 пускатель	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-011 Монтаж автоматов установочных								
Н-41-01-011-01-01	Установка автоматов установочных, число полюсов 1, сила тока до 63 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-02-01	Присоединение проводов автоматов установочных, число полюсов 1, сила тока до 63 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-03-01	Подготовка к включению автоматов установочных, число полюсов 1, сила тока до 63 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,01	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-011-04-01	Установка автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-05-01	Присоединение проводов автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,85	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-06-01	Подготовка к включению автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,03	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-07-01	Установка автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-08-01	Присоединение проводов автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,98	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-011-09-01	Подготовка к включению автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,05	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-10-01	Установка автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-011-11-01	Присоединение проводов автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-011-12-01	Подготовка к включению автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-011-13-01	Установка автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-011-14-01	Присоединение проводов автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-011-15-01	Подготовка к включению автоматов установочных, число полюсов 3, сила тока до 630 А	1 автомат	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-012 Монтаж ящиков с автоматами на стене								
Н-41-01-012-01-01	Установка на конструкции на стене ящиков с автоматами: сила тока 63 А, масса ящика до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-02-01	Подготовка к включению ящиков с автоматами: сила тока 63 А, масса ящика до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-03-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 2: сила тока 63 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,77	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-012-04-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 3: сила тока 63 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-05-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 2: сила тока 63 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-06-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 3: сила тока 63 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,85	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-07-01	Установка на конструкции на стене ящиков с автоматами: сила тока 100 А, масса ящика до 35 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,84	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-08-01	Подготовка к включению ящиков с автоматами: сила тока 100 А, масса ящика до 35 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,23	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-09-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 2: сила тока 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,86	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-012-10-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 3: сила тока 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-11-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 2: сила тока 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,69	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-12-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 3: сила тока 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,98	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-13-01	Установка на конструкции на стене ящиков с автоматами: сила тока 250 А, масса ящика до 50 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-012-14-01	Подготовка к включению ящиков с автоматами: сила тока 250 А, масса ящика до 50 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-15-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 2: сила тока 250 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-012-16-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 3: сила тока 250 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-17-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 2: сила тока 250 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,83	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-18-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 3: сила тока 250 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-19-01	Установка на конструкции на стене ящиков с автоматами: сила тока 400 А, масса ящика до 60 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-20-01	Подготовка к включению ящиков с автоматами: сила тока 400 А, масса ящика до 60 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-012-21-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 2: сила тока 400 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-22-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 3: сила тока 400 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-23-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 2: сила тока 400 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-24-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 3: сила тока 400 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-25-01	Установка на конструкции на стене ящиков с автоматами: сила тока 630 А, масса ящика до 80 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-012-26-01	Подготовка к включению ящиков с автоматами: сила тока 630 А, масса ящика до 80 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-27-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 2: сила тока 630 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-28-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода электромеханический, число полюсов 3: сила тока 630 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-29-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 2: сила тока 630 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-012-30-01	Присоединение проводов ящиков с автоматами, род привода ручной, число полюсов 3: сила тока 630 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-013 Монтаж пакетных выключателей и переключателей								
Н-41-01-013-01-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-02-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-03-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-04-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-05-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-06-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-07-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-08-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-09-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-10-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-11-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,93	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-013-12-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-13-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-14-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-013-15-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 2, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-16-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-17-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-18-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-19-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-20-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-21-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-22-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-23-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-24-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-25-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-26-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-27-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-28-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-29-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-013-30-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-31-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 250 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-32-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-33-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-34-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-013-35-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата открытое и защищенное, число полюсов 3, сила тока до 400 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-36-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-37-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,53	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-38-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-39-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-40-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-41-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-42-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-43-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,89	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-44-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 2, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-45-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-46-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-47-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-48-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 25 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-49-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-50-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-51-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-52-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 63 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-53-01	Установка на конструкции пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-013-54-01	Присоединение проводов пакетных выключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-55-01	Присоединение проводов пакетных переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-013-56-01	Подготовка к включению пакетных выключателей и переключателей, исполнение аппарата взрывозащищенное, число полюсов 3, сила тока до 100 А	1 выключатель или переключатель	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-014 Монтаж ящиков с установленными в них пакетными выключателями и переключателями								
Н-41-01-014-01-01	Установка ящиков с установленными в них пакетными выключателями и переключателями, масса до 13 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-014-02-01	Присоединение проводов, ящик с двухполюсными пакетными выключателями и штепсельными разъемами на 3 контакта, сила тока до 25 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-014-03-01	Присоединение проводов, ящик с двухполюсными пакетными выключателями и штепсельными разъемами на 3 контакта, сила тока до 63 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-014-04-01	Присоединение проводов, ящик с двухполюсными пакетными выключателями и штепсельными разъемами на 3 контакта, сила тока до 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-014-05-01	Присоединение проводов, ящик с трехполюсными пакетными выключателями, предохранителями и штепсельными разъемами на 4-5 контактов, сила тока до 25 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-014-06-01	Присоединение проводов, ящик с трехполюсными пакетными выключателями, предохранителями и штепсельными разъемами на 4-5 контактов, сила тока до 63 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,83	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-014-07-01	Присоединение проводов, ящик с трехполюсными пакетными выключателями, предохранителями и штепсельными разъемами на 4-5 контактов, сила тока до 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,96	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-014-08-01	Подготовка к включению ящиков с установленными в них пакетными выключателями и переключателями, сила тока до 100 А	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,23	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-015 Монтаж универсальных переключателей								
Н-41-01-015-01-01	Установка на конструкции универсальных переключателей в нормальном и взрывозащищенном исполнении: масса до 2 кг	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-02-01	Установка на конструкции универсальных переключателей в нормальном и взрывозащищенном исполнении: масса до 6 кг	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,53	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-015-03-01	Установка на конструкции универсальных переключателей в нормальном и взрывозащищенном исполнении: масса до 10 кг	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,65	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-04-01	Установка на конструкции универсальных переключателей в нормальном и взрывозащищенном исполнении: масса до 17 кг	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,77	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-05-01	Установка на конструкции универсальных переключателей в нормальном и взрывозащищенном исполнении: масса до 20 кг	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-06-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 2	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-015-07-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 2	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-08-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 2	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-09-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 2	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-10-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 4	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-11-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 4	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-12-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 4	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,86	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-13-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 4	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-015-14-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 8	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-15-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 8	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-16-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 8	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-17-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 8	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-18-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 10	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-19-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 10	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,23	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-20-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 10	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-015-21-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 10	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-22-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 14	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-23-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 14	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-24-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 14	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-25-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 14	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-26-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 16	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-27-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 16	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-015-28-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 16	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-29-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 16	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-30-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 20	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-31-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 20	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-32-01	Присоединение проводов универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 20	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-33-01	Подготовка к включению универсальных переключателей взрывозащищенного исполнения, количество секций 20	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-015-34-01	Присоединение проводов универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 24	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-015-35-01	Подготовка к включению универсальных переключателей нормального исполнения, количество секций 24	1 переключатель	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-016 Монтаж кнопок и кнопочных постов управления								
Н-41-01-016-01-01	Установка кнопок ладонных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,26	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-02-01	Присоединение проводов кнопок ладонных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-03-01	Подготовка к включению кнопок ладонных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-04-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-05-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-06-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-07-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-08-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-09-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-10-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 3	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-11-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 3	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-12-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 3	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-13-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 4-6	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-14-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 4-6	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,77	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-15-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 4-6	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-16-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 7-9	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-17-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 7-9	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-18-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 7-9	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-19-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 10-11	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-20-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 10-11	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-21-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 10-11	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-22-01	Установка кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 12-13	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-23-01	Присоединение проводов кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 12-13	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-24-01	Подготовка к включению кнопок и постов управления в нормальном исполнении, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 12-13	1 кнопка или пост управления	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-25-01	Установка кнопок взрывозащищенных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-26-01	Присоединение проводов кнопок взрывозащищенных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-27-01	Подготовка к включению кнопок взрывозащищенных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 1	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,23	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-28-01	Установка кнопок взрывозащищенных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2-3	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-29-01	Присоединение проводов кнопок взрывозащищенных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2-3	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-30-01	Подготовка к включению кнопок взрывозащищенных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2-3	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,35	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-31-01	Установка кнопок маслонаполненных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2-3	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-32-01	Присоединение проводов кнопок маслонаполненных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2-3	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,59	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-33-01	Подготовка к включению кнопок маслонаполненных, место установки на конструкции, число кнопочных элементов 2-3	1 кнопка	1. Смотри техчасть.	0,35	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-34-01	Установка постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 3-6	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-35-01	Присоединение проводов постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 3-6	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-36-01	Подготовка к включению постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 3-6	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-37-01	Установка постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 7-9	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-38-01	Присоединение проводов постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 7-9	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,99	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-39-01	Подготовка к включению постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 7-9	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-40-01	Установка постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 10-11	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-41-01	Присоединение проводов постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 10-11	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-42-01	Подготовка к включению постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 10-11	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-43-01	Установка постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 12-13	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-016-44-01	Присоединение проводов постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 12-13	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-016-45-01	Подготовка к включению постов управления кнопочных подвесных, место установки на тросе, число кнопочных элементов 12-13	1 пост управления	1. Смотри техчасть.	0,89	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-017 Монтаж командоаппаратов и командоконтроллеров								
Н-41-01-017-01-01	Установка командоаппаратов без редуктора на конструкциях на полу, масса аппарата до 10 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-02-01	Установка командоаппаратов без редуктора на конструкциях на полу, масса аппарата до 15 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,47	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-03-01	Установка командоаппаратов без редуктора на конструкциях на полу, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-04-01	Установка командоаппаратов без редуктора на конструкциях на полу, масса аппарата до 35 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-05-01	Установка командоаппаратов со встроенным редуктором на конструкциях на полу, масса аппарата до 30 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-06-01	Установка командоаппаратов со встроенным редуктором на конструкциях на полу, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-07-01	Установка командоаппаратов со встроенным редуктором на конструкциях на полу, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-08-01	Установка командоаппаратов со встроенным редуктором на конструкциях на полу, масса аппарата до 130 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-017-09-01	Установка командоаппаратов с моторным приводом на конструкциях на полу, масса аппарата до 135 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-10-01	Установка коммандоаппаратов с моторным приводом на конструкциях на полу, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-017-11-01	Установка коммандоаппаратов взрывозащищенного исполнения на конструкциях на полу, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-12-01	Установка коммандоконтроллеров на конструкциях на полу, масса аппарата до 10 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-13-01	Установка командоконтроллеров на конструкциях на полу, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-14-01	Установка командоконтроллеров на конструкциях на полу, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-15-01	Установка командоконтроллеров на конструкциях на полу, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-16-01	Установка командоконтроллеров на конструкциях на полу, масса аппарата до 130 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-017-17-01	Установка командоконтроллеров на конструкциях на стене, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-18-01	Установка командоконтроллеров на конструкциях на стене, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-19-01	Установка командоконтроллеров ножных на конструкциях на полу, масса аппарата до 5 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-20-01	Установка командоконтроллеров ножных на конструкциях на полу, масса аппарата до 30 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-21-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 2	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-22-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 4	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-23-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 6	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,77	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-24-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 8	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,99	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-25-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 10	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-26-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 12	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-27-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 14	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-28-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 16	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-29-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 20	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-30-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, количество цепей 24	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-31-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: взрывозащищенное исполнение, количество цепей 2	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,53	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-32-01	Присоединение проводов командоаппаратов и командоконтроллеров: взрывозащищенное исполнение, количество цепей 4	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-33-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 2	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-34-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 4	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-35-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 6	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-36-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 8	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-37-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 10	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-38-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 12	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,69	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-39-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 60 кг, количество цепей 14	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,82	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-40-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 120 кг, количество цепей 4	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-41-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 120 кг, количество цепей 10	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-42-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 120 кг, количество цепей 16	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-43-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 120 кг, количество цепей 20	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-44-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 120 кг, количество цепей 24	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-017-45-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 160 кг, количество цепей 16	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	6,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-46-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: нормальное исполнение, масса аппарата до 160 кг, количество цепей 24	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-47-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: взрывозащищенное исполнение, масса аппарата до 40 кг, количество цепей 2	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-017-48-01	Подготовка к включению командоаппаратов и командоконтроллеров: взрывозащищенное исполнение, масса аппарата до 40 кг, количество цепей 4	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-018 Монтаж конечных выключателей								
Н-41-01-018-01-01	Установка на конструкции конечных выключателей нормального и взрывозащитного исполнения, масса до 3 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-02-01	Присоединение проводов конечных выключателей нормального исполнения, масса до 3 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-03-01	Присоединение проводов конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 3 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-04-01	Подготовка к включению конечных выключателей нормального исполнения, масса до 3 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-018-05-01	Установка на конструкции конечных выключателей нормального и взрывозащитного исполнения, масса до 5 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-06-01	Присоединение проводов конечных выключателей нормального исполнения, масса до 5 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-07-01	Присоединение проводов конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 5 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-08-01	Подготовка к включению конечных выключателей нормального исполнения, масса до 5 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-09-01	Установка на конструкции конечных выключателей нормального и взрывозащитного исполнения, масса до 10 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,53	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-018-10-01	Присоединение проводов конечных выключателей нормального исполнения, масса до 10 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-11-01	Присоединение проводов конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 10 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-12-01	Подготовка к включению конечных выключателей нормального исполнения, масса до 10 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-13-01	Подготовка к включению конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 10 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-14-01	Установка на конструкции конечных выключателей нормального и взрывозащитного исполнения, масса до 15 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-15-01	Присоединение проводов конечных выключателей нормального исполнения, масса до 15 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-018-16-01	Присоединение проводов конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 15 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-17-01	Подготовка к включению конечных выключателей нормального исполнения, масса до 15 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-18-01	Подготовка к включению конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 15 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-19-01	Установка на конструкции конечных выключателей нормального и взрывозащитного исполнения, масса до 25 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-20-01	Присоединение проводов конечных выключателей нормального исполнения, масса до 25 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-21-01	Присоединение проводов конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 25 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-018-22-01	Подготовка к включению конечных выключателей нормального исполнения, масса до 25 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-018-23-01	Подготовка к включению конечных выключателей взрывозащищенного исполнения, масса до 25 кг	1 выключатель	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-019 Монтаж микровыключателей, микропереключателей, блоков микровыключателей								
Н-41-01-019-01-01	Установка микровыключателей и микропереключателей в нормальном исполнении, масса до 0,5 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,09	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-02-01	Присоединение проводов микровыключателей и микропереключателей в нормальном исполнении, масса до 0,5 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,11	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-03-01	Подготовка к включению микровыключателей и микропереключателей в нормальном исполнении, масса до 0,5 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,08	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-04-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных с уплотнением, количество аппаратов в блоке 4, масса до 0,8 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-05-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных с уплотнением, количество аппаратов в блоке 4, масса до 0,8 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-06-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных с уплотнением, количество аппаратов в блоке 4, масса до 0,8 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-07-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных с уплотнением, количество аппаратов в блоке 6, масса до 1,2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-08-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных с уплотнением, количество аппаратов в блоке 6, масса до 1,2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-09-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных с уплотнением, количество аппаратов в блоке 6, масса до 1,2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,38	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-10-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных на резьбе, количество аппаратов в блоке 8, масса до 1,6 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-11-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных на резьбе, количество аппаратов в блоке 8, масса до 1,6 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-12-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных на резьбе, количество аппаратов в блоке 8, масса до 1,6 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-13-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных на резьбе, количество аппаратов в блоке 10, масса до 2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-14-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных на резьбе, количество аппаратов в блоке 10, масса до 2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-15-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных на резьбе, количество аппаратов в блоке 10, масса до 2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-16-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 2, масса до 0,6 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-17-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 2, масса до 0,6 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-18-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 2, масса до 0,6 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-19-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 4, масса до 1 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,38	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-20-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 4, масса до 1 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,69	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-21-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 4, масса до 1 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,32	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-22-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 6, масса до 1,4 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-23-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 6, масса до 1,4 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-24-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 6, масса до 1,4 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-25-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 8, масса до 1,8 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-26-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 8, масса до 1,8 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-27-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 8, масса до 1,8 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-019-28-01	Установка блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 10, масса до 2,2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-29-01	Присоединение проводов блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 10, масса до 2,2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-019-30-01	Подготовка к включению блоков микровыключателей взрывозащищенных со штепсельным разъемом, количество аппаратов в блоке 10, масса до 2,2 кг	1 аппарат или блок	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-020 Монтаж штепсельных разъемов								
Н-41-01-020-01-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 2	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,47	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-02-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,61	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-03-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 4	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,76	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-04-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 6	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-05-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 7	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-06-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 10	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-07-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 12	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-08-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 2	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-09-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-10-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 4	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-11-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 6	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-12-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 7	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-13-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 10	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-14-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 12	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-15-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 100 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-16-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 160 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-17-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 250 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-18-01	Монтаж штепсельных разъемов в нормальном исполнении, сила тока до 430 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-19-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 2	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,69	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-20-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 3	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,9	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-21-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 4	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	0,98	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-22-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 5	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,4	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-23-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 15	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	2,6	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-24-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 24	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	3,8	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-25-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 25 А, количество контактов 37	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	5,7	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-26-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 63 А, количество контактов 5	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	1,8	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-27-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 160 А, количество контактов 5	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	2,9	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-28-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 250 А, количество контактов 5	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	3,2	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-020-29-01	Монтаж штепсельных разъемов во взрывозащитном исполнении, сила тока до 320 А, количество контактов 5	1 разъем	1. Разборка аппарата. 2. Определение назначения проводов с прозвонкой. 3. Выполнение временной маркировки. 4. Отмеривание и отрезка лишних концов провода. 5. Снятие изоляции. 6. Облуживание концов проводов. 7. Ввод концов проводов в аппараты. 8. Присоединение концов проводов к контактам аппаратов: опрессованием наконечников при силе тока до 160 А и пайкой к контактам при силе тока более 160 А. 9. Выполнение бандажа у места пайки. 10. Сборка аппарата.	3,7	-	2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Таблица Н-41-01-021 Монтаж кулачковых контроллеров								
Н-41-01-021-01-01	Установка на конструкции кулачковых контроллеров, масса до 20 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-021-02-01	Присоединение проводов кулачковых контроллеров, масса до 20 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-021-03-01	Подготовка к включению кулачковых контроллеров, масса до 20 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-021-04-01	Установка на конструкции кулачковых контроллеров, масса до 50 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-021-05-01	Присоединение проводов кулачковых контроллеров, масса до 50 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-021-06-01	Подготовка к включению кулачковых контроллеров, масса до 50 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-021-07-01	Установка на конструкции кулачковых контроллеров, масса до 100 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-021-08-01	Присоединение проводов кулачковых контроллеров, масса до 100 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-021-09-01	Подготовка к включению кулачковых контроллеров, масса до 100 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-021-10-01	Установка на конструкции кулачковых контроллеров, масса до 150 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-021-11-01	Присоединение проводов кулачковых контроллеров, масса до 150 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-021-12-01	Подготовка к включению кулачковых контроллеров, масса до 150 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-021-13-01	Установка на конструкции кулачковых контроллеров, масса до 200 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-021-14-01	Присоединение проводов кулачковых контроллеров, масса до 200 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-021-15-01	Подготовка к включению кулачковых контроллеров, масса до 200 кг	1 контроллер	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-022 Монтаж тормозных электромагнитов								
Н-41-01-022-01-01	Ревизия тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 15 кг	1 тормозной электромагнит	-	0,74	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-02-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 15 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-03-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 15 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-04-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока последовательного включения в нормальном исполнении, масса аппарата до 15 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,47	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-05-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 15 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-06-01	Ревизия тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	-	0,74	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-07-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,89	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-08-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-09-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока последовательного включения в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-10-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-11-01	Ревизия тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 100 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-022-12-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 100 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-13-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 100 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-14-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока последовательного включения в нормальном исполнении, масса аппарата до 100 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,95	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-15-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 100 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-16-01	Ревизия тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 200 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-022-17-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 200 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-18-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 200 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-19-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока последовательного включения в нормальном исполнении, масса аппарата до 200 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-20-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 200 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-21-01	Ревизия тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 300 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-022-22-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 300 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-23-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 300 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-24-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов постоянного тока последовательного включения в нормальном исполнении, масса аппарата до 300 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-25-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов постоянного и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 300 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-26-01	Ревизия тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 5 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ работ их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-27-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 5 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-28-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов однофазных постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 5 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-29-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 5 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-30-01	Ревизия тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 20 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-31-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 20 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-32-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов однофазных постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 20 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-33-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 20 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-34-01	Ревизия тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-35-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-36-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов однофазных постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-37-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 50 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-38-01	Ревизия тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 60 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-022-39-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 60 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-40-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов однофазных постоянного тока параллельного включения и переменного тока в нормальном исполнении, масса аппарата до 60 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-41-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов однофазных в нормальном исполнении, масса аппарата до 60 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,56	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-42-01	Ревизия тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 70 кг	1 тормозной электромагнит	-	0,98	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-43-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 70 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-022-44-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 70 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-45-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 70 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-46-01	Ревизия тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 160 кг	1 тормозной электромагнит	-	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-022-47-01	Установка на конструкции тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 160 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-022-48-01	Присоединение проводов тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 160 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-022-49-01	Подготовка к включению тормозных электромагнитов переменного тока во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 160 кг	1 тормозной электромагнит	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-023 Монтаж ящиков сопротивлений и стеллажей								
Н-41-01-023-01-01	Пробивка гнезд при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 6, ширина стеллажа по фронту до 1000 мм	1 стеллаж	-	0,29	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-023-02-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 6, ширина стеллажа по фронту до 1000 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-03-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 6, ширина стеллажа по фронту до 1000 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	0,76	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-04-01	Сварка при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 6, ширина стеллажа по фронту до 1000 мм	1 стеллаж	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-023-05-01	Пробивка гнезд при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 12, ширина стеллажа по фронту до 2000 мм	1 стеллаж	-	0,56	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-023-06-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 12, ширина стеллажа по фронту до 2000 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-07-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 12, ширина стеллажа по фронту до 2000 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-08-01	Сварка при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 12, ширина стеллажа по фронту до 2000 мм	1 стеллаж	-	0,34	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-023-09-01	Пробивка гнезд при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 18, ширина стеллажа по фронту до 2800 мм	1 стеллаж	-	0,82	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-023-10-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 18, ширина стеллажа по фронту до 2800 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-11-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 18, ширина стеллажа по фронту до 2800 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-12-01	Сварка при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 18, ширина стеллажа по фронту до 2800 мм	1 стеллаж	-	0,47	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-023-13-01	Пробивка гнезд при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 24, ширина стеллажа по фронту до 3600 мм	1 стеллаж	-	1,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-023-14-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания бетон, количество ящиков до 24, ширина стеллажа по фронту до 3600 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-15-01	Установка стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 24, ширина стеллажа по фронту до 3600 мм	1 стеллаж	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-16-01	Сварка при установке стеллажей для ящиков сопротивлений, материал основания металл, количество ящиков до 24, ширина стеллажа по фронту до 3600 мм	1 стеллаж	-	0,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-023-17-01	Переборка при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-18-01	Установка низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,11	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-19-01	Переключение секций со снятием и установкой перемычек при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-20-01	Переборка при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 40 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-21-01	Установка низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 40 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,19	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-22-01	Переключение секций со снятием и установкой перемычек при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 40 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-23-01	Переборка при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 50 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-24-01	Установка низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 50 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-25-01	Переключение секций со снятием и установкой перемычек при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 50 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-26-01	Переборка при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 60 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-27-01	Установка низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 60 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-28-01	Переключение секций со снятием и установкой перемычек при установке низковольтных ящиков сопротивлений на конструкциях (стеллажах), масса до 60 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-29-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 75 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	0,95	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-30-01	Пробивка гнезд при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 75 кг	1 ящик или блок	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-31-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 75 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-32-01	Сварка при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 75 кг	1 ящик или блок	-	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-33-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 100 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-34-01	Пробивка гнезд при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 100 кг	1 ящик или блок	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-35-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 100 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	0,83	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-36-01	Сварка при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 100 кг	1 ящик или блок	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-37-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 150 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-023-38-01	Пробивка гнезд при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 150 кг	1 ящик или блок	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-39-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 150 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	0,95	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-023-40-01	Сварка при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 150 кг	1 ящик или блок	-	0,27	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-41-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 200 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-023-42-01	Пробивка гнезд при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 200 кг	1 ящик или блок	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-43-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 200 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	0,99	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-023-44-01	Сварка при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 200 кг	1 ящик или блок	-	0,32	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-45-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 400 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-023-46-01	Пробивка гнезд при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания бетон, масса до 400 кг	1 ящик или блок	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-47-01	Установка высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 400 кг	1 ящик или блок	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-023-48-01	Сварка при установке высоковольтных ящиков сопротивлений или блоков низковольтных ящиков, материал основания металл, масса до 400 кг	1 ящик или блок	-	0,42	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-023-49-01	Присоединение проводов ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1x10 + 1x16	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-50-01	Присоединение проводов ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1x25 + 1x35	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,32	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-51-01	Присоединение проводов ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х50 + 1х70	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-52-01	Присоединение проводов ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х95 + 1х120	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-53-01	Присоединение проводов ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х150 + 1х185	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-54-01	Присоединение проводов ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 2х240	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-55-01	Подготовка к включению ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х10 + 1х16	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-56-01	Подготовка к включению ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х25 + 1х35	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-023-57-01	Подготовка к включению ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х50 + 1х70	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-023-58-01	Подготовка к включению ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х95 + 1х120	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-59-01	Подготовка к включению ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 1х150 + 1х185	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-023-60-01	Подготовка к включению ящиков сопротивлений, количество и сечение присоединяемых проводов: 2х240	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-024 Монтаж распределительных ящиков, клеммных коробок и шкафов. Установка ящиков, коробок и шкафов.								
Н-41-01-024-01-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 3 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,56	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-02-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 3 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-03-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 3 кг	1 электроаппарат	-	0,09	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-04-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 3 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-05-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 3 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-06-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 3 кг	1 электроаппарат	-	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-07-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 6 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-08-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 6 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-09-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 6 кг	1 электроаппарат	-	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-10-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 6 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-11-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 6 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,58	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-12-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 6 кг	1 электроаппарат	-	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-13-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 10 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-14-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 10 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,53	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-15-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 10 кг	1 электроаппарат	-	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-16-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 10 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-17-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 10 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-18-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 10 кг	1 электроаппарат	-	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-19-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 15 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-20-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 15 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-21-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 15 кг	1 электроаппарат	-	0,19	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-22-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 15 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-23-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 15 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-24-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 15 кг	1 электроаппарат	-	0,26	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-25-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 25 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-26-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 25 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,65	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-27-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 25 кг	1 электроаппарат	-	0,24	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-28-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 25 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-29-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 25 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-30-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 25 кг	1 электроаппарат	-	0,33	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-31-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 40 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,93	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-32-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 40 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-33-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 40 кг	1 электроаппарат	-	0,32	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-34-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 40 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,96	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-35-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 40 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-36-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 40 кг	1 электроаппарат	-	0,43	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-37-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 50 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-38-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 50 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,91	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-39-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 50 кг	1 электроаппарат	-	0,37	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-40-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 50 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-024-41-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 50 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-42-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 50 кг	1 электроаппарат	-	0,49	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-43-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 70 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-024-44-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 70 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-45-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 70 кг	1 электроаппарат	-	0,43	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-46-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 70 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-024-47-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 70 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-48-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 70 кг	1 электроаппарат	-	0,56	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-49-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 100 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-024-50-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 100 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-51-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 100 кг	1 электроаппарат	-	0,51	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-52-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 100 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-024-53-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 100 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-54-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 100 кг	1 электроаппарат	-	0,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-55-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки пол, масса до 120 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-024-56-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 120 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-57-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки пол, масса до 120 кг	1 электроаппарат	-	0,58	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-024-58-01	Установка с креплением болтами ящиков, коробок и шкафов, место установки стена, масса до 120 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-024-59-01	Установка ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 120 кг	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-024-60-01	Сварка при установке ящиков, коробок и шкафов, способ крепления сваркой, место установки стена, масса до 120 кг	1 электроаппарат	-	0,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-025 Монтаж распределительных ящиков, клеммных коробок и шкафов. Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам, клеммным коробкам и шкафам								
Н-41-01-025-01-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 20 А, количество и сечение магистральных проводов 4х4, сечение ответвительных проводов до 2,5 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-02-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 35 А, количество и сечение магистральных проводов 4х16, сечение ответвительных проводов до 6 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-03-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 75 А, количество и сечение магистральных проводов 4x25, сечение ответвительных проводов до 16 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-04-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 100 А, количество и сечение магистральных проводов 4x35, сечение ответвительных проводов до 25 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,98	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-05-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 125 А, количество и сечение магистральных проводов 4x50, сечение ответвительных проводов до 35 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-06-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 200 А, количество и сечение магистральных проводов 4х95, сечение ответвительных проводов до 95 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-025-07-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 350 А, количество и сечение магистральных проводов 4х185, сечение ответвительных проводов до 120 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-025-08-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 400 А, количество и сечение магистральных проводов 4х95, сечение ответвительных проводов до 150 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-09-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 600 А, количество и сечение магистральных проводов (4x150)x2, сечение ответвительных проводов до 150 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-025-10-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 2	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-11-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 20 А, количество и сечение магистральных проводов 4x4, сечение ответвительных проводов до 2,5 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-12-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 35 А, количество и сечение магистральных проводов 4х16, сечение ответвительных проводов до 6 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-13-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 75 А, количество и сечение магистральных проводов 4х25, сечение ответвительных проводов до 16 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-14-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 100 А, количество и сечение магистральных проводов 4х35, сечение ответвительных проводов до 25 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-15-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 125 А, количество и сечение магистральных проводов 4х50, сечение ответвительных проводов до 35 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-16-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 200 А, количество и сечение магистральных проводов 4х95, сечение ответвительных проводов до 95 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-025-17-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 350 А, количество и сечение магистральных проводов 4х185, сечение ответвительных проводов до 120 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-18-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 400 А, количество и сечение магистральных проводов 4х95, сечение ответвительных проводов до 150 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-025-19-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 600 А, количество и сечение магистральных проводов (4х150)х2, сечение ответвительных проводов до 150 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-025-20-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 6	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-21-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 20 А, количество и сечение магистральных проводов 4х4, сечение ответвительных проводов до 2,5 мм ² , количество клеммных зажимов 10	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,88	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-22-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 35 А, количество и сечение магистральных проводов 4х16, сечение ответвительных проводов до 6 мм ² , количество клеммных зажимов 10	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-23-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 75 А, количество и сечение магистральных проводов 4х25, сечение ответвительных проводов до 16 мм ² , количество клеммных зажимов 10	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-24-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 10	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-25-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 20 А, количество и сечение магистральных проводов 4х4, сечение ответвительных проводов до 2,5 мм ² , количество клеммных зажимов 14	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-26-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 35 А, количество и сечение магистральных проводов 4х16, сечение ответвительных проводов до 6 мм ² , количество клеммных зажимов 14	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-27-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 75 А, количество и сечение магистральных проводов 4х25, сечение ответвительных проводов до 16 мм ² , количество клеммных зажимов 14	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-28-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 14	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	0,88	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-29-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 20 А, количество и сечение магистральных проводов 4х4, сечение ответвительных проводов до 2,5 мм ² , количество клеммных зажимов 18	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-30-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 35 А, количество и сечение магистральных проводов 4х16, сечение ответвительных проводов до 6 мм ² , количество клеммных зажимов 18	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-31-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 75 А, количество и сечение магистральных проводов 4х25, сечение ответвительных проводов до 16 мм ² , количество клеммных зажимов 18	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-32-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 18	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-33-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 20 А, количество и сечение магистральных проводов 4х4, сечение ответвительных проводов до 2,5 мм ² , количество клеммных зажимов 22	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-34-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 35 А, количество и сечение магистральных проводов 4х16, сечение ответвительных проводов до 6 мм ² , количество клеммных зажимов 22	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-35-01	Присоединение проводов и жил кабелей к распределительным ящикам на магистральный ток до 75 А, количество и сечение магистральных проводов 4х25, сечение ответвительных проводов до 16 мм ² , количество клеммных зажимов 22	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-36-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 22	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-37-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 24	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-38-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 32	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-39-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 42	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-025-40-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 52	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-025-41-01	Присоединение проводов и жил кабелей к клеммным коробкам и шкафам, сечение ответвительных проводов до 4 мм ² , количество клеммных зажимов 64	1 электроаппарат	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-026 Монтаж ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями								
Н-41-01-026-01-01	Установка на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 100 А, масса ящика до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,47	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-026-02-01	Присоединение проводов постоянного тока при установке на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 100 А, масса ящика до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-026-03-01	Присоединение проводов переменного тока при установке на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 100 А, масса ящика до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,96	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-026-04-01	Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 100 А, масса ящика до 15 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-026-05-01	Установка на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 250 А, масса ящика до 20 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-026-06-01	Присоединение проводов постоянного тока при установке на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 250 А, масса ящика до 20 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-026-07-01	Присоединение проводов переменного тока при установке на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 250 А, масса ящика до 20 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-026-08-01	Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 250 А, масса ящика до 20 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-026-09-01	Установка на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 400 А, масса ящика до 25 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-026-10-01	Присоединение проводов постоянного тока при установке на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 400 А, масса ящика до 25 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-026-11-01	Присоединение проводов переменного тока при установке на конструкции ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 400 А, масса ящика до 25 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-026-12-01	Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями, сила тока до 400 А, масса ящика до 25 кг	1 ящик	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-027 Монтаж групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков. Установка щитков								
Н-41-01-027-01-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 3 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-02-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 3 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-03-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 3 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-04-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 3 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-05-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 3 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-06-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 3 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-07-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 6 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-08-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,46	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-09-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-10-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-11-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-12-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-13-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 10 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-14-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 10 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-15-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 10 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-16-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 10 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-17-01	Установка стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 10 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-18-01	Установка стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 10 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-19-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 15 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-20-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-21-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-22-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-23-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-24-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-25-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 20 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-26-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 20 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-27-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 20 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-28-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 20 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-29-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 20 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-30-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 20 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,68	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-31-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 25 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-32-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-33-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-34-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-35-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-36-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-37-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 40 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-38-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-39-01	Сверление гнезд в кирпиче при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	1 щиток	-	0,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-40-01	Сверление гнезд в бетоне при установке на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	1 щиток	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-027-41-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-42-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,84	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-43-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления распорными болтами, масса щитка до 50 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-44-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-027-45-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-46-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 70 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-027-47-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 70 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-48-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 100 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-027-49-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 100 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-027-50-01	Установка в нише групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 140 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-027-51-01	Установка на стене групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, способ крепления болтами на конструкции, масса щитка до 140 кг	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-028 Монтаж групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков. Присоединение проводов								
Н-41-01-028-01-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-02-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,44	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-03-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-04-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,88	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-05-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-06-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-07-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-08-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-09-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-10-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-11-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-12-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-13-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-14-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-15-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-16-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-17-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-18-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-19-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-20-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-21-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-22-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-23-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-24-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-25-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-26-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-27-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-28-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-29-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-30-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-31-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-32-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-33-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-34-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-35-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-36-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-37-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-38-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-39-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-40-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-41-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-42-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-43-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-44-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-45-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-46-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп с автоматами 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-47-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-48-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-49-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп с автоматами 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-50-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-51-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-52-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-53-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп с автоматами 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-028-54-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-55-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-56-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-57-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-58-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-59-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-60-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-61-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-62-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-63-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-64-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-65-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-66-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-67-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-68-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-69-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-70-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-71-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-72-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-73-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-74-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-75-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-76-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-77-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-78-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-79-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-80-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-81-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-82-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-83-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-84-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-85-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	5,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-86-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-028-87-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-028-88-01	Присоединение проводов при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп с автоматами 10, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	5,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-029 Монтаж групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков. Подготовка к включению								
Н-41-01-029-01-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,02	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-02-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,04	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-03-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,06	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-04-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,08	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-05-01	Подготовка к включениюпри установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-06-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-07-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-08-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-09-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-10-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-11-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,06	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-12-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,08	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-13-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-14-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-15-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-16-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-17-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-18-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-19-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-20-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-21-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,36	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-22-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-23-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-24-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-25-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-26-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-27-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-28-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-29-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-30-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-31-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-32-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,18	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-33-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-34-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,22	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-35-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-36-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,26	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-37-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-38-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-39-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-40-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-41-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,26	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-42-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-43-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-44-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,32	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-45-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,34	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-46-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, количество трехфазных групп 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-47-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,11	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-48-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-49-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,11	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-50-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,15	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-51-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-52-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-53-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-54-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 100 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-029-55-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-56-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-57-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-58-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-59-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-60-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-61-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-62-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-63-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-64-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-65-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-66-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-67-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 2, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 30	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-68-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-69-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-70-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-71-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-72-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-73-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-74-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 18	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-75-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 4, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 22	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-76-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,39	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-77-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-78-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-79-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-80-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 12	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-81-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 6, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-82-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 8	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,45	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-83-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-84-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 6	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-85-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-029-86-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 8, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 16	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-87-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 10	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-029-88-01	Подготовка к включению при установке групповых осветительных, силовых и лабораторных щитков, с автоматами на вводе силой тока до 250 А, количество трехфазных групп 10, количество однофазных групп с автоматами силой тока до 63 А 4	1 щиток	1. Смотри техчасть.	0,55	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-030 Монтаж шкафов с автоматами								
Н-41-01-030-01-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки стена, масса шкафа: до 50 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-02-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки стена, масса шкафа: до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-03-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки стена, масса шкафа: до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-030-04-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки стена, масса шкафа: до 250 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-05-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки пол, масса шкафа: до 50 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-06-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки пол, масса шкафа: до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-07-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки пол, масса шкафа: до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-030-08-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки пол, масса шкафа: до 250 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-09-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки пол, масса шкафа: до 360 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-030-10-01	Установка на конструкции шкафов с автоматами с креплением болтами, место установки пол, масса шкафа: до 400 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-030-11-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-12-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 5	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-13-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-14-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 7	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-15-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-16-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 10	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	5,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-17-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 12	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-18-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-19-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-20-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-21-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-22-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	5,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-23-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 10	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-24-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 12	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	7,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-25-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-26-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-27-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-28-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-29-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-30-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-31-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-32-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 5	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-33-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 7	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-34-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 8, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-35-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-36-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-37-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	5,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-38-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 10	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-39-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 12	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-40-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-41-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-42-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	5,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-43-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-44-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-45-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-46-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-47-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-48-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-49-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	6,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-50-01	Присоединение проводов шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-51-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-52-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 5	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,25	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-53-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-54-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 7	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,35	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-55-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-56-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 10	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-57-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 12	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-58-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-59-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-60-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,41	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-61-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,51	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-62-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-63-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 10	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-64-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 12	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-65-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-66-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-67-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-68-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-69-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-70-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-71-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,84	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-72-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 5	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-73-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 7	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-74-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 8, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-030-75-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,64	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-76-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-77-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,84	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-78-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 10	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,94	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-79-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 12	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-80-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-81-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,85	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-82-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,95	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-83-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 1, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-84-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,96	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-85-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-86-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 2, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-030-87-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-88-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 2	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-89-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 3, количество трехфазных групп с автоматами силой тока до 100 А 6	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-030-90-01	Подготовка к включению шкафов с автоматами на вводе силой тока до 630 А, количество трехфазных групп силой тока до 250 А 4	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-031 Монтаж шкафов с рубильниками и предохранителями								
Н-41-01-031-01-01	Установка шкафов с рубильниками и предохранителями на готовой конструкции с креплением болтами, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-031-02-01	Установка шкафов с рубильниками и предохранителями на готовой конструкции с креплением сваркой, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-031-03-01	Сварка при установке шкафов с рубильниками и предохранителями на готовой конструкции, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	-	0,19	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-031-04-01	Пробивка гнезд при установке шкафов с рубильниками и предохранителями на бетонном полу, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	-	0,48	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-031-05-01	Установка шкафов с рубильниками и предохранителями на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-031-06-01	Присоединение проводов при монтаже шкафов с рубильниками и предохранителями: для силовых установок, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-031-07-01	Присоединение проводов при монтаже шкафов с рубильниками и предохранителями: для осветительных установок, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-031-08-01	Подготовка к включению шкафов с рубильниками и предохранителями: для силовых установок, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,49	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-031-09-01	Подготовка к включению шкафов с рубильниками и предохранителями: для осветительных установок, число групп в шкафу до 6, масса до 100 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-031-10-01	Установка шкафов с рубильниками и предохранителями на готовой конструкции с креплением болтами, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-031-11-01	Установка шкафов с рубильниками и предохранителями на готовой конструкции с креплением сваркой, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-031-12-01	Сварка при установке шкафов с рубильниками и предохранителями на готовой конструкции, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	-	0,19	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-031-13-01	Пробивка гнезд при установке шкафов с рубильниками и предохранителями на бетонном полу, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	-	0,87	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-031-14-01	Установка шкафов с рубильниками и предохранителями на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-031-15-01	Присоединение проводов при монтаже шкафов с рубильниками и предохранителями: для силовых установок, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-031-16-01	Присоединение проводов при монтаже шкафов с рубильниками и предохранителями: для осветительных установок, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-031-17-01	Подготовка к включению шкафов с рубильниками и предохранителями: для силовых установок, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,65	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-031-18-01	Подготовка к включению шкафов с рубильниками и предохранителями: для осветительных установок, число групп в шкафу св. 6, масса до 150 кг	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,72	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-032 Монтаж шкафов и вводно-распределительных устройств								
Н-41-01-032-01-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, крепление болтами, масса шкафа или блока до 120 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-032-02-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, крепление сваркой, масса шкафа или блока до 120 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-03-01	Сварка при установке шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, масса шкафа или блока до 120 кг	1 шкаф или блок	-	0,14	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-032-04-01	Пробивка гнезд при установке шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки пол бетонный, крепление распорными дюбелями или штырями, масса шкафа или блока до 120 кг	1 шкаф или блок	-	0,75	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-032-05-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки пол бетонный, крепление распорными дюбелями или штырями, масса шкафа или блока до 120 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-06-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, крепление болтами, масса шкафа или блока до 300 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-032-07-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, крепление сваркой, масса шкафа или блока до 300 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-08-01	Сварка при установке шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, масса шкафа или блока до 300 кг	1 шкаф или блок	-	0,27	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-032-09-01	Пробивка гнезд при установке шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки пол бетонный, крепление распорными дюбелями или штырями, масса шкафа или блока до 300 кг	1 шкаф или блок	-	0,75	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-032-10-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки пол бетонный, крепление распорными дюбелями или штырями, масса шкафа или блока до 300 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	3,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-11-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, крепление болтами, масса шкафа или блока до 400 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-032-12-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, крепление сваркой, масса шкафа или блока до 400 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-13-01	Сварка при установке шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки щитовая конструкция, масса шкафа или блока до 400 кг	1 шкаф или блок	-	0,41	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-032-14-01	Пробивка гнезд при установке шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки пол бетонный, крепление распорными дюбелями или штырями, масса шкафа или блока до 400 кг	1 шкаф или блок	-	1,2	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-032-15-01	Установка шкафов и вводно-распределительных устройств, место установки пол бетонный, крепление распорными дюбелями или штырями, масса шкафа или блока до 400 кг	1 шкаф или блок	1. Смотри техчасть.	5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-032-16-01	Присоединение проводов при монтаже вводных панелей, сила тока до 250 А	1 панель	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-17-01	Присоединение проводов при монтаже вводных панелей, сила тока до 400 А	1 панель	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-18-01	Присоединение проводов при монтаже распределительных панелей с предохранителями, количество групп до 6	1 панель	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-19-01	Присоединение проводов при монтаже распределительных панелей с предохранителями, количество групп до 9	1 панель	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-20-01	Присоединение проводов при монтаже распределительных панелей с автоматами, количество групп до 8	1 панель	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-21-01	Присоединение проводов при монтаже распределительных панелей с автоматами, количество групп до 16	1 панель	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-22-01	Присоединение проводов при монтаже распределительных панелей с автоматами, количество групп до 32	1 панель	1. Смотри техчасть.	7,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-23-01	Присоединение проводов при монтаже шкафов вводных, количество групп до 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-24-01	Присоединение проводов при монтаже шкафов вводных, количество групп до 16	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-25-01	Подготовка к включению при монтаже вводных панелей, сила тока до 250 А	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-26-01	Подготовка к включению при монтаже вводных панелей, сила тока до 400 А	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-27-01	Подготовка к включению при монтаже распределительных панелей с предохранителями, количество групп до 6	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-28-01	Подготовка к включению при монтаже распределительных панелей с предохранителями, количество групп до 9	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-29-01	Подготовка к включению при монтаже распределительных панелей с автоматами, количество групп до 8	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-30-01	Подготовка к включению при монтаже распределительных панелей с автоматами, количество групп до 16	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,42	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-032-31-01	Подготовка к включению при монтаже распределительных панелей с автоматами, количество групп до 32	1 панель	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-32-01	Подготовка к включению при монтаже шкафов вводных, количество групп до 8	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-032-33-01	Подготовка к включению при монтаже шкафов вводных, количество групп до 16	1 шкаф	1. Смотри техчасть.	0,38	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-033 Монтаж щитов с пусковой аппаратурой и станций управления								
Н-41-01-033-01-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление болтами, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-02-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-03-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,43	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-04-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-05-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,53	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-06-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление болтами, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-07-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-08-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,55	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-09-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-10-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,68	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-11-01	Соединение блоков панелей, открытых, однорядных, глубина каркаса до 600 мм, масса щита до 400 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,23	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-12-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление болтами, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-13-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-14-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,6	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-15-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-16-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,68	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-17-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление болтами, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-18-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-19-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, без крепления к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,73	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-20-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-21-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, с креплением к стене, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,81	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-22-01	Соединение блоков панелей, открытых, однорядных, глубина каркаса до 1300 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,28	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-23-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление болтами, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-24-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-25-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-26-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-27-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, с креплением к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,87	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-28-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление болтами, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-29-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-30-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,81	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-31-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	5,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-32-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, с креплением к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,92	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-33-01	Соединение блоков панелей, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 1800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,31	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-34-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление болтами, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	6,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-35-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-36-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,84	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-37-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление болтами, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	9,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-38-01	Установка блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	8,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-39-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления с ящиками сопротивлений, без крепления к стене, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	-	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-40-01	Соединение блоков панелей, открытых, двухрядных, глубина каркаса до 2000 мм, масса щита до 1300 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-41-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление болтами, в шкафах высотой до 1900 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-42-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, в шкафах высотой до 1900 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-43-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, без крепления к стене, в шкафах высотой до 1900 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-44-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, в шкафах высотой до 1900 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-45-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, с креплением к стене, в шкафах высотой до 1900 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,56	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-46-01	Соединение блоков панелей, в шкафах высотой до 1900 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 500 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,22	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-47-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление болтами, в шкафах высотой до 2400 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-48-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящичков сопротивлений, крепление сваркой, без крепления к стене, в шкафах высотой до 2400 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	3,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-49-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящичков сопротивлений, без крепления к стене, в шкафах высотой до 2400 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,59	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-50-01	Установка блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, крепление сваркой, с креплением к стене, в шкафах высотой до 2400 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-51-01	Сварка при установке блоков щитов и станций управления без ящиков сопротивлений, с креплением к стене, в шкафах высотой до 2400 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,72	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-52-01	Соединение блоков панелей, в шкафах высотой до 2400 мм, глубина шкафа до 800 мм, масса щита до 600 кг	1 м ширины по фронту щита	-	0,24	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-53-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 800х600 мм, масса щита и пункта до 45 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-54-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 800х600 мм, масса щита и пункта до 45 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-55-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 800х600 мм, масса щита и пункта до 45 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,19	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-56-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 1000х800 мм, масса щита и пункта до 125 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-57-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 1000х800 мм, масса щита и пункта до 125 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-58-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 1000х800 мм, масса щита и пункта до 125 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,25	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-59-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-60-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-61-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на стене, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,28	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-62-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 800x600 мм, масса щита и пункта до 45 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-63-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 800x600 мм, масса щита и пункта до 45 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-64-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 800x600 мм, масса щита и пункта до 45 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,18	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-65-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1000х1000 мм, масса щита и пункта до 75 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-033-66-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1000х1000 мм, масса щита и пункта до 75 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-67-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1000х1000 мм, масса щита и пункта до 75 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,22	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-68-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1600х1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-69-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-70-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, открытых, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,32	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-71-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1000х1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-72-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1000х1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-73-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1000х1000 мм, масса щита и пункта до 150 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,26	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-74-01	Установка с креплением болтами отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1600х1000 мм, масса щита и пункта до 245 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-75-01	Установка под сварку отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 245 кг	1 щит, станция управления или пункт	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-033-76-01	Сварка при установке отдельностоящих щитов, станций управления и пунктов, в шкафу, на конструкции на полу, высота и ширина щита до 1600x1000 мм, масса щита и пункта до 245 кг	1 щит, станция управления или пункт	-	0,34	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-033-77-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 1,5-4 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-78-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 10 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	14,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-79-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 16 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-80-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 35 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	19	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-81-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 50 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	24,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-82-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 70 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	26	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-033-83-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 95 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	31	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-033-84-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 120 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	36,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-033-85-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 150 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	40	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-033-86-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 185 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	45	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-033-87-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 240 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	51	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-033-88-01	Присоединение проводов и жил кабелей к щитам, пультам и станциям управления, сечение проводов и жил: 400 мм ²	100 жил	1. Смотри техчасть.	69	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-034 Монтаж пультов и навесных шкафов управления								
Н-41-01-034-01-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт	-	0,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-02-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт	1. Смотри техчасть.	0,65	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-03-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-04-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт	-	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-05-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-06-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт	-	0,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-07-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт	1. Смотри техчасть.	0,87	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-08-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт	1. Смотри техчасть.	0,43	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-09-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт	-	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-10-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-11-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт	-	0,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-12-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-13-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт	1. Смотри техчасть.	0,54	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-034-14-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт	-	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-15-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-16-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 100 кг, количество клемм 40	1 пульт	-	0,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-17-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 100 кг, количество клемм 40	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-034-18-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 100 кг, количество клемм 40	1 пульт	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-19-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 100 кг, количество клемм 40	1 пульт	-	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-20-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 100 кг, количество клемм 40	1 пульт	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-21-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 140 кг, количество клемм 55	1 пульт	-	0,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-22-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 140 кг, количество клемм 55	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-23-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 140 кг, количество клемм 55	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-034-24-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 140 кг, количество клемм 55	1 пульт	-	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-25-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 140 кг, количество клемм 55	1 пульт	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-26-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 200 кг, количество клемм 96	1 пульт	-	0,46	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-27-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 200 кг, количество клемм 96	1 пульт	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-034-28-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 200 кг, количество клемм 96	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-29-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 200 кг, количество клемм 96	1 пульт	-	0,44	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-30-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 200 кг, количество клемм 96	1 пульт	1. Смотри техчасть.	6,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-31-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 250 кг, количество клемм 118	1 пульт	-	0,46	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-32-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 250 кг, количество клемм 118	1 пульт	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-33-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 250 кг, количество клемм 118	1 пульт	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-034-34-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 250 кг, количество клемм 118	1 пульт	-	0,44	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-35-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 250 кг, количество клемм 118	1 пульт	1. Смотри техчасть.	8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-36-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 300 кг, количество клемм 138	1 пульт	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-37-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 300 кг, количество клемм 138	1 пульт	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-034-38-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 300 кг, количество клемм 138	1 пульт	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-39-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 300 кг, количество клемм 138	1 пульт	-	0,58	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-40-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 300 кг, количество клемм 138	1 пульт	1. Смотри техчасть.	9,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-41-01	Пробивка гнезд при установке пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 400 кг, количество клемм 216	1 пульт	-	0,58	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-42-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта до 400 кг, количество клемм 216	1 пульт	1. Смотри техчасть.	4,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-43-01	Установка пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 400 кг, количество клемм 216	1 пульт	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-034-44-01	Сварка при установке пультов управления на полу, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта до 400 кг, количество клемм 216	1 пульт	-	0,58	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-45-01	Присоединение проводов при установке пультов управления на полу, масса пульта до 400 кг, количество клемм 216	1 пульт	1. Смотри техчасть.	15	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-46-01	Пробивка гнезд при установке навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт или шкаф	-	0,16	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-47-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-48-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления болтами, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-49-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-50-01	Сварка при установке навесных пультов управления и шкафов, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт или шкаф	-	0,24	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-51-01	Присоединение проводов при установке навесных пультов управления и шкафов, масса пульта или шкафа до 25 кг, количество клемм 20	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-52-01	Пробивка гнезд при установке навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 40 кг, количество клемм 22	1 пульт или шкаф	-	0,19	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-53-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 40 кг, количество клемм 22	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-54-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления болтами, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 40 кг, количество клемм 22	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-55-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 40 кг, количество клемм 22	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-56-01	Сварка при установке навесных пультов управления и шкафов, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 40 кг, количество клемм 22	1 пульт или шкаф	-	0,26	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-57-01	Присоединение проводов при установке навесных пультов управления и шкафов, масса пульта или шкафа до 40 кг, количество клемм 22	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-58-01	Пробивка гнезд при установке навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт или шкаф	-	0,23	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-034-59-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-60-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления болтами, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-61-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-62-01	Сварка при установке навесных пультов управления и шкафов, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт или шкаф	-	0,29	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-63-01	Присоединение проводов при установке навесных пультов управления и шкафов, масса пульта или шкафа до 50 кг, количество клемм 25	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-64-01	Пробивка гнезд при установке навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт или шкаф	-	0,25	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-65-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-034-66-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления болтами, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-67-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-034-68-01	Сварка при установке навесных пультов управления и шкафов, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт или шкаф	-	0,31	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-69-01	Присоединение проводов при установке навесных пультов управления и шкафов, масса пульта или шкафа до 70 кг, количество клемм 28	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-034-70-01	Пробивка гнезд при установке навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 100 кг, количество клемм 50	1 пульт или шкаф	-	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-71-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления штырями, материал основания бетон, масса пульта или шкафа до 100 кг, количество клемм 50	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-034-72-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления болтами, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 100 кг, количество клемм 50	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-034-73-01	Установка навесных пультов управления и шкафов, способ крепления сваркой, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 100 кг, количество клемм 50	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-034-74-01	Сварка при установке навесных пультов управления и шкафов, материал основания металл, масса пульта или шкафа до 100 кг, количество клемм 50	1 пульт или шкаф	-	0,34	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-034-75-01	Присоединение проводов при установке навесных пультов управления и шкафов, масса пульта или шкафа до 100 кг, количество клемм 50	1 пульт или шкаф	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-035 Монтаж воздушных реверсов и контакторов								
Н-41-01-035-01-01	Установка реверсоров, напряжение до 3 кВ, масса до 445 кг, ток до 150 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	35	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-02-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке реверсоров, напряжение до 3 кВ, масса до 445 кг, ток до 150 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-035-03-01	Подготовка к включению реверсоров, напряжение до 3 кВ, масса до 445 кг, ток до 150 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-035-04-01	Установка реверсоров, напряжение до 3 кВ, масса до 445 кг, ток до 300 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-05-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке реверсоров, напряжение до 3 кВ, масса до 445 кг, ток до 300 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-035-06-01	Подготовка к включению реверсоров, напряжение до 3 кВ, масса до 445 кг, ток до 300 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-035-07-01	Установка реверсоров, напряжение до 6 кВ, масса до 645 кг, ток до 150 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-08-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке реверсоров, напряжение до 6 кВ, масса до 645 кг, ток до 150 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	5,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-035-09-01	Подготовка к включению реверсоров, напряжение до 6 кВ, масса до 645 кг, ток до 150 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-035-10-01	Установка реверсоров, напряжение до 6 кВ, масса до 645 кг, ток до 400 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	40	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-11-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке реверсоров, напряжение до 6 кВ, масса до 645 кг, ток до 400 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	8,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-035-12-01	Подготовка к включению реверсоров, напряжение до 6 кВ, масса до 645 кг, ток до 400 А	1 реверсор	1. Смотри техчасть.	12	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-035-13-01	Установка контакторов, напряжение до 3 кВ, масса до 235 кг, ток до 150 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-14-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке контакторов, напряжение до 3 кВ, масса до 235 кг, ток до 150 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-035-15-01	Подготовка к включению контакторов, напряжение до 3 кВ, масса до 235 кг, ток до 150 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-035-16-01	Установка контакторов, напряжение до 3 кВ, масса до 235 кг, ток до 300 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-17-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке контакторов, напряжение до 3 кВ, масса до 235 кг, ток до 300 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-035-18-01	Подготовка к включению контакторов, напряжение до 3 кВ, масса до 235 кг, ток до 300 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-035-19-01	Установка контакторов, напряжение до 6 кВ, масса до 235 кг, ток до 300 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	31,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-035-20-01	Присоединение проводов с комплектованием в пучки при установке контакторов, напряжение до 6 кВ, масса до 235 кг, ток до 300 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-035-21-01	Подготовка к включению контакторов, напряжение до 6 кВ, масса до 235 кг, ток до 300 А	1 контактор	1. Смотри техчасть.	9,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-036 Монтаж магнитных усилителей								
Н-41-01-036-01-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	-	0,18	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-02-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,57	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-03-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,31	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-04-01	Установка магнитных усилителей, место установки стена, на конструкции, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-05-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,83	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-06-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-07-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 25 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-08-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	-	0,18	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-036-09-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-10-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-11-01	Установка магнитных усилителей, место установки стена, на конструкции, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-12-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-13-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-14-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-15-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	-	0,18	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-16-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-17-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,99	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-18-01	Установка магнитных усилителей, место установки стена, на конструкции, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-19-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-20-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-21-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-22-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	-	0,64	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-23-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-24-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-25-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-26-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-27-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,47	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-28-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	-	0,64	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-036-29-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-30-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-036-31-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-32-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-33-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 160 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-036-34-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	-	0,64	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-35-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-036-36-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-37-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-38-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-39-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-40-01	Пробивка гнезд при установке магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат	-	0,64	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-41-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на бетоне, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	6,9	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-036-42-01	Установка магнитных усилителей, место установки пол, на конструкции, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-036-43-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 1, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-44-01	Присоединение проводов при установке магнитных усилителей, количество фаз 3, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-036-45-01	Подготовка к включению магнитных усилителей, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат	1. Смотри техчасть.	1,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-037 Монтаж воздушных, масляных и жидкостных реостатов и регуляторов								
Н-41-01-037-01-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 25 кг	1 реостат или регулятор	-	0,16	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-037-02-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 25 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-03-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 25 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-04-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 25 кг	1 реостат или регулятор	-	0,13	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-05-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 50 кг	1 реостат или регулятор	-	0,16	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-037-06-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 50 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,85	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-07-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 50 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,67	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-08-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 50 кг	1 реостат или регулятор	-	0,38	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-09-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	-	0,33	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-10-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-11-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-12-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	-	0,69	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-13-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	-	0,6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-037-14-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-037-15-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-16-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	-	1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-17-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	-	0,6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-037-18-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	3,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-19-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-037-20-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	-	1,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-21-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	-	0,6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-22-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-037-23-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	4,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-037-24-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	-	1,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-25-01	Пробивка гнезд при установке реостатов и регуляторов на бетонном полу, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	-	0,6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-037-26-01	Установка реостатов и регуляторов на бетонном полу с пробивкой гнезд и вмазкой штырей, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-037-27-01	Установка реостатов и регуляторов на ранее установленных конструкциях, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	4,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-28-01	Заливка маслом или электролитом реостатов и регуляторов, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	-	2,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-29-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 25 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-30-01	Присоединение проводов реостатов переменного тока с ручным приводом, масса аппарата до 25 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-31-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 50 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,37	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-32-01	Присоединение проводов реостатов переменного тока с ручным приводом, масса аппарата до 50 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,56	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-33-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,41	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-34-01	Присоединение проводов реостатов переменного тока с ручным приводом, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,61	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-35-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока возбуждения с сервомоторным приводом, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-36-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-37-01	Присоединение проводов реостатов переменного тока с ручным приводом, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-38-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока возбуждения с сервомоторным приводом, масса аппарата до 200 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-39-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,52	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-40-01	Присоединение проводов реостатов переменного тока с ручным приводом, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-41-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока возбуждения с сервомоторным приводом, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-42-01	Присоединение проводов магнитных регуляторов постоянного тока, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,66	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-43-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока жидкостных и регуляторов скольжения, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,63	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-44-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,6	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-45-01	Присоединение проводов реостатов переменного тока с ручным приводом, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-46-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока возбуждения с сервомоторным приводом, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-47-01	Присоединение проводов магнитных регуляторов постоянного тока, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,74	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-48-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока жидкостных и регуляторов скольжения, масса аппарата до 500 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,7	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-49-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока пусковых, пускорегулирующих или возбуждения с ручным приводом, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,76	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-50-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока возбуждения с сервомоторным приводом, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-51-01	Присоединение проводов магнитных регуляторов постоянного тока, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-52-01	Присоединение проводов реостатов постоянного тока жидкостных и регуляторов скольжения, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,81	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-037-53-01	Подготовка к включению реостатов или регуляторов, привод ручной, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-54-01	Подготовка к включению реостатов или регуляторов с сервомоторным или электромагнитным приводом, масса аппарата до 100 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,75	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-037-55-01	Подготовка к включению реостатов или регуляторов, привод ручной, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-56-01	Подготовка к включению реостатов или регуляторов с сервомоторным или электромагнитным приводом, масса аппарата до 350 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,83	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-57-01	Подготовка к включению реостатов или регуляторов, привод ручной, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,27	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-037-58-01	Подготовка к включению реостатов или регуляторов с сервомоторным или электромагнитным приводом, масса аппарата до 800 кг	1 реостат или регулятор	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Таблица Н-41-01-038 Присоединение проводов и жил кабелей к зажимам электрооборудования с изготовлением контактного кольца или припайкой к контактам								
Н-41-01-038-01-01	Присоединение проводов и жил кабелей с изготовлением контактного кольца, структура жил - однопроволочные, сечение жил до 4 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	5,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-038-02-01	Присоединение проводов и жил кабелей с изготовлением контактного кольца, структура жил - многопроволочные, сечение жил до 4 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних	8,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-038-03-01	Присоединение проводов и жил кабелей с припайкой к контактам, структура жил - однопроволочные и многопроволочные, сечение жил до 4 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	7,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-038-04-01	В том числе подключение к аппаратам, сечение жил до 4 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	3,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-038-05-01	Присоединение проводов и жил кабелей с изготовлением контактного кольца, структура жил - однопроволочные, сечение жил до 10 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	6,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-038-06-01	Присоединение проводов и жил кабелей с изготовлением контактного кольца, структура жил - многопроволочные, сечение жил до 10 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	9,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-038-07-01	Присоединение проводов и жил кабелей с припайкой к контактам, структура жил - однопроволочные и многопроволочные, сечение жил до 10 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-038-08-01	В том числе подключение к аппаратам, сечение жил до 10 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	3,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Таблица Н-41-01-039 Присоединение проводов и жил кабелей к зажимам электрооборудования с наконечниками на многопроволочных и однопроволочных жилах								
Н-41-01-039-01-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 6 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	7,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-039-02-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов - с пайкой	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних	14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наконечников, сечение жил до 6 мм ²		концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-03-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 6 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	3,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-04-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 16 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	8,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-05-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов - с приваркой наконечников, сечение жил до 16 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-06-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 16 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	2,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-07-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 16 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-08-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 16 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	4,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-09-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 35 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	9,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-10-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 35 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	8,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-11-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 35 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	13,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-12-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 35 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	3,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-13-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 35 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	22,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-14-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 35 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	4,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-15-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 50 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	11	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-16-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 50 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	9,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-17-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 50 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	14,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-18-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 50 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	4,1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-19-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 50 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	27	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-20-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 50 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	5,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-21-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 70 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-22-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 70 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	10,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-23-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 70 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-24-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 70 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	4,6	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-25-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 70 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	32,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-26-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 70 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-27-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 95 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	14	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-28-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 95 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	11,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-29-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 95 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	17,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-30-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 95 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	5,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-31-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 95 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	39,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-32-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 95 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	6,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-33-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 120 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	15,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-34-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 120 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	12,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-35-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 120 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	19	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-36-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 120 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	5,8	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-37-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 120 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	46	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-38-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 120 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	7,8	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-39-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 150 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	18	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-40-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 150 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	14	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-41-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 150 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	20	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-42-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 150 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	6,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-43-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 150 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	54	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-44-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 150 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-45-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 185 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	20	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-46-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 185 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	16	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-47-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 185 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	21	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-48-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 185 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	7,2	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-49-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 185 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	63	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-50-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 185 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	10,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-51-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 240 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	24	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-52-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников пиротехническим прессом, сечение жил до 240 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	19	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-53-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 240 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	22	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-54-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 240 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	8,4	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-55-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 240 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	77	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-56-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 240 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	12,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-57-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов опрессованием наконечников механическим и гидравлическим прессом, сечение жил до 400 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	36,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-58-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 400 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	24,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-59-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 400 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	11,5	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-60-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с пайкой наконечников, сечение жил до 400 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	120	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-61-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 400 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	18,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-62-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 500 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	27	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-63-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 500 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	14	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-64-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 500 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	21,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-65-01	Подготовка жил и насадка наконечников при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 800 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	63	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-66-01	Сварка при присоединении проводов с наконечниками на многопроволочных жилах, оконцевание проводов с приваркой наконечников, сечение жил до 800 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	20	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-67-01	Присоединение проводов с наконечниками на многопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 800 мм ²	100 концов провода	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	25,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-68-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 16 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	11,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-69-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 16 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	16	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-70-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 35 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	13,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-71-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 35 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	19	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-72-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 50 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	14,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-73-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 50 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-74-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 50 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-75-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 70 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	18,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-76-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 70 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	12,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-77-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 70 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	23,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-78-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 95 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	19	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-79-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 95 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	14	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-80-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 95 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	27,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-81-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 120 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	20	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-82-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 120 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	15	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-83-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 120 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	40	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-84-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 150 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	21	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-85-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 150 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	17	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-86-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 150 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	44,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-87-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 185 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	24	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-88-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 185 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	19	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-89-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 185 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	49	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-90-01	Опрессование наконечников при присоединении проводов с наконечниками на однопроволочных жилах, сечение жил до 240 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессования обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	27,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-91-01	Формирование наконечников на однопроволочных жилах при присоединении проводов, сечение жил до 240 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	24	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-039-92-01	Присоединение проводов с наконечниками на однопроволочных жилах к аппаратам, сечение жил до 240 мм ²	100 концов	1. Определение назначения проводов и жил кабелей с прозвонкой. 2. Выполнение временной маркировки. 3. Отмеривание и отрезка лишних концов проводов и жил кабелей. 4. Снятие изоляции и зачистка жил проводов и кабелей. 5. Обжатие секторных жил с приданием им круглой формы. 6. Оконцевание жил проводов и кабелей путем: облуживания, изготовления колечек, опрессовки обычного наконечника на жиле, приварки наконечника электросваркой, напайки наконечника и формирования наконечника из монолитной жилы кабеля. 7. Зачистка наконечников и мест присоединения их к аппаратам. 8. Ввод проводов и жил кабелей в ящики аппаратов. 9. Установка постоянных бирок с выполнением надписей. 10. Присоединение проводов и жил кабелей к клеммам аппаратов болтами, винтами или пайкой.	57	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-040 Комплектование и прокладка проводов.								
Н-41-01-040-01-01	Комплектование проводов, прокладка их по конструкциям и панелям магнитных станций, блоков сопротивлений и т.п., сечение проводов до 35 мм ²	100 м провода	1. Разборка проводов и жил кабеля согласно схеме и комплектование их в пучки. 2. Крепление пучка жил или проводов перфорированной полихлорвиниловой лентой с кнопками или металлическими полосками в обхват с прокладкой прессшпана. 3. Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам аппаратов.	3,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-040-02-01	Комплектование проводов, прокладка их по конструкциям и панелям магнитных станций, блоков сопротивлений и т.п., сечение проводов до 70 мм ²	100 м провода	1. Разборка проводов и жил кабеля согласно схеме и комплектование их в пучки. 2. Крепление пучка жил или проводов перфорированной полихлорвиниловой лентой с кнопками или металлическими полосками в обхват с прокладкой прессшпана. 3. Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам аппаратов.	6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-03-01	Комплектование проводов, прокладка их по конструкциям и панелям магнитных станций, блоков сопротивлений и т.п., сечение проводов до 150 мм ²	100 м провода	1. Разборка проводов и жил кабеля согласно схеме и комплектование их в пучки. 2. Крепление пучка жил или проводов перфорированной полихлорвиниловой лентой с кнопками или металлическими полосками в обхват с прокладкой прессшпана. 3. Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам аппаратов.	7,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-040-04-01	Комплектование проводов, прокладка их по конструкциям и панелям магнитных станций, блоков сопротивлений и т.п., сечение проводов до 240 мм ²	100 м провода	1. Разборка проводов и жил кабеля согласно схеме и комплектование их в пучки. 2. Крепление пучка жил или проводов перфорированной полихлорвиниловой лентой с кнопками или металлическими полосками в обхват с прокладкой прессшпана. 3. Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам аппаратов.	7,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-040-05-01	Открывание или закрывание крышек аппаратов, количество крепежных болтов 2	1 крышка	-	0,09	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-06-01	Открывание или закрывание крышек аппаратов, количество крепежных болтов 4	1 крышка	-	0,11	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-040-07-01	Открывание или закрывание крышек аппаратов, количество крепежных болтов 6	1 крышка	-	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-040-08-01	Открывание или закрывание крышек аппаратов, количество крепежных болтов 8	1 крышка	-	0,17	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-040-09-01	Открывание или закрывание крышек аппаратов, количество крепежных болтов 10	1 крышка	-	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-040-10-01	Открывание или закрывание крышек аппаратов, количество крепежных болтов 12	1 крышка	-	0,24	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-11-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 30 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резиноканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,31	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-12-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резинотканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,33	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-13-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резиноканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,37	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-14-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 500 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резинотканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и фитингов крышками и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,45	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-15-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 800 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резиноканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,54	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-16-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 1200 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резинотканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и фиксирование концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,66	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-17-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 2000 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резинотканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и крепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	0,9	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-18-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 3000 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резинотканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и фитингов крышками и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	1,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-040-19-01	Уплотнение проводов при вводе их в аппараты во взрывозащищенном исполнении, масса аппарата до 4000 кг	1 аппарат	1. Снятие крышки вводной коробки, кабельной муфты, фитингов и удаление сальника. 2. Ввертывание патрубков в кабельную муфту и в конец трубы, подводящей кабель. 3. Затягивание кабеля или провода через кабельную муфту в вводную воронку, установка сальника, надевание резинотканевого рукава на конец кабеля или провода, крепление кабельной муфты болтами. 4. Закрытие коробки и закрепление концов кабеля. 5. Заполнение фитингов уплотняющим составом.	1,4	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-041 Установка линеек для ограничения хода механизмов								
Н-41-01-041-01-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления болтами, масса линейки до 5 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,28	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-041-02-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления сваркой, масса линейки до 5 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,24	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-03-01	Сварка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 5 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-041-04-01	Регулировка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 5 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,42	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-041-05-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления болтами, масса линейки до 10 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,42	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-06-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления сваркой, масса линейки до 10 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,39	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-07-01	Сварка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 10 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-041-08-01	Регулировка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 10 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-09-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления болтами, масса линейки до 15 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,49	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-10-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления сваркой, масса линейки до 15 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,44	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-041-11-01	Сварка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 15 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,24	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-041-12-01	Регулировка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 15 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-13-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления болтами, масса линейки до 25 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,66	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-041-14-01	Установка линеек для ограничения хода механизмов, способ крепления сваркой, масса линейки до 25 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,58	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-041-15-01	Сварка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 25 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	0,35	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-041-16-01	Регулировка при установке линеек для ограничения хода механизмов, масса линейки до 25 кг	1 линейка	1. Разметка мест установки и сверления отверстий. 2. Сверление отверстий. 3. Установка и закрепление линейки болтами с частичной распиловкой отверстий или сваркой. 4. Регулировка линейки по месту работы механизма.	1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-042 Установка кожухов для защиты проводов								
Н-41-01-042-01-01	Установка кожухов для защиты проводов, масса кожуха до 8 кг	1 кожух	1. Разметка мест крепления кожуха. 2. Сверление отверстий и нарезка резьбы в корпусе машины и металлическом полу или пробивка гнезд и вмазка штырей в бетонный пол. 3. Установка и закрепление кожуха винтами, гайками или соединительными муфтами с газовой трубкой, включая отрезку конца трубы и нарезку резьбы.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-042-02-01	Установка кожухов для защиты проводов, масса кожуха до 10 кг	1 кожух	1. Разметка мест крепления кожуха. 2. Сверление отверстий и нарезка резьбы в корпусе машины и металлическом полу или пробивка гнезд и вмазка штырей в бетонный пол. 3. Установка и закрепление кожуха винтами, гайками или соединительными муфтами с газовой трубкой, включая отрезку конца трубы и нарезку резьбы.	0,52	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-042-03-01	Установка кожухов для защиты проводов, масса кожуха до 12 кг	1 кожух	1. Разметка мест крепления кожуха. 2. Сверление отверстий и нарезка резьбы в корпусе машины и металлическом полу или пробивка гнезд и вмазка штырей в бетонный пол. 3. Установка и закрепление кожуха винтами, гайками или соединительными муфтами с газовой трубкой, включая отрезку конца трубы и нарезку резьбы.	0,63	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-042-04-01	Установка кожухов для защиты проводов, масса кожуха до 15 кг	1 кожух	1. Разметка мест крепления кожуха. 2. Сверление отверстий и нарезка резьбы в корпусе машины и металлическом полу или пробивка гнезд и вмазка штырей в бетонный пол. 3. Установка и закрепление кожуха винтами, гайками или соединительными муфтами с газовой трубкой, включая отрезку конца трубы и нарезку резьбы.	0,81	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-042-05-01	Установка кожухов для защиты проводов, масса кожуха до 20 кг	1 кожух	1. Разметка мест крепления кожуха. 2. Сверление отверстий и нарезка резьбы в корпусе машины и металлическом полу или пробивка гнезд и вмазка штырей в бетонный пол. 3. Установка и закрепление кожуха винтами, гайками или соединительными муфтами с газовой трубкой, включая отрезку конца трубы и нарезку резьбы.	1,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-042-06-01	Установка кожухов для защиты проводов, масса кожуха до 25 кг	1 кожух	1. Разметка мест крепления кожуха. 2. Сверление отверстий и нарезка резьбы в корпусе машины и металлическом полу или пробивка гнезд и вмазка штырей в бетонный пол. 3. Установка и закрепление кожуха винтами, гайками или соединительными муфтами с газовой трубкой, включая отрезку конца трубы и нарезку резьбы.	1,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-41-01-043 Установка защитных ограждений								
Н-41-01-043-01-01	Пробивка гнезд при установке защитных ограждений сетчатых, материал основания бетон, способ крепления вмазкой, размер отдельных рам до 1 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,18	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-043-02-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания бетон, способ крепления вмазкой, размер отдельных рам до 1 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,96	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-03-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, способ крепления болтами, размер отдельных рам до 1 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,76	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-04-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, способ крепления сваркой, размер отдельных рам до 1 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,4	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-05-01	Сварка при установке защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, размер отдельных рам до 1 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,21	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-043-06-01	Пробивка гнезд при установке защитных ограждений сетчатых, материал основания бетон, способ крепления вмазкой, размер отдельных рам до 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,13	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-07-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания бетон, способ крепления вмазкой, размер отдельных рам до 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,66	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-08-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, способ крепления болтами, размер отдельных рам до 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,56	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-09-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, способ крепления сваркой, размер отдельных рам до 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-10-01	Сварка при установке защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, размер отдельных рам до 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,15	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-043-11-01	Пробивка гнезд при установке защитных ограждений сетчатых, материал основания бетон, способ крепления вмазкой, размер отдельных рам св. 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,12	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-043-12-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания бетон, способ крепления вмазкой, размер отдельных рам св. 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,35	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-13-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, способ крепления болтами, размер отдельных рам св. 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,29	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-14-01	Установка защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, способ крепления сваркой, размер отдельных рам св. 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,14	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-15-01	Сварка при установке защитных ограждений сетчатых, материал основания металл, размер отдельных рам св. 2 м2	м2 сетчатого ограждения	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,08	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-16-01	Пробивка гнезд при установке защитных ограждений - стальных стоек с одним поручнем, материал основания бетон, способ крепления вмазкой	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-043-17-01	Установка защитных ограждений - стальных стоек с одним поручнем, материал основания бетон, способ крепления вмазкой	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,7	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-18-01	Установка защитных ограждений - стальных стоек с одним поручнем, материал основания металл, способ крепления болтами	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,82	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-19-01	Установка защитных ограждений - стальных стоек с одним поручнем, материал основания металл, способ крепления сваркой	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,32	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-20-01	Сварка при установке защитных ограждений - стальных стоек с одним поручнем, материал основания металл	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,17	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-043-21-01	Пробивка гнезд при установке защитных ограждений - стальных стоек с двумя поручнями, материал основания бетон, способ крепления вмазкой	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-22-01	Установка защитных ограждений - стальных стоек с двумя поручнями, материал основания бетон, способ крепления вмазкой	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,85	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-23-01	Установка защитных ограждений - стальных стоек с двумя поручнями, материал основания металл, способ крепления болтами	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,95	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-24-01	Установка защитных ограждений - стальных стоек с двумя поручнями, материал основания металл, способ крепления сваркой	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,38	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-25-01	Сварка при установке защитных ограждений - стальных стоек с двумя поручнями, материал основания металл	1 стойка	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,21	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Н-41-01-043-26-01	Пробивка гнезд при установке защитных ограждений - деревянных поручней, материал основания бетон, способ крепления вмазкой	1 м деревянных поручней	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,27	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Н-41-01-043-27-01	Установка защитных ограждений - деревянных поручней, материал основания бетон, способ крепления вмазкой	1 м деревянных поручней	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,95	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-043-28-01	Установка защитных ограждений - деревянных поручней, материал основания металл, способ крепления сваркой	1 м деревянных поручней	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,62	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-043-29-01	Сварка при установке защитных ограждений - деревянных поручней, материал основания металл	1 м деревянных поручней	1. Разметка, пробивка гнезд или сверление отверстий. 2. Вмазка деталей крепления. 3. Установка и закрепление ограждений с частичной подрубкой проемов. 4. Насадка патрубков на деревянные поручни.	0,13	-	2-218-03	Электросварщик 3 разр.	1
Таблица Н-41-01-044 Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах								
Н-41-01-044-01-01	Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 3 кг	1 конструкция	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Установка конструкций под сварку с выверкой.	0,17	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-044-02-01	Сварка при установке конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 3 кг	1 конструкция	1. Приварка конструкций.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-044-03-01	Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 10 кг	1 конструкция	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Установка конструкций под сварку с выверкой.	0,28	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-044-04-01	Сварка при установке конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 10 кг	1 конструкция	1. Приварка конструкций.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-044-05-01	Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 20 кг	1 конструкция	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Установка конструкций под сварку с выверкой.	0,38	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-044-06-01	Сварка при установке конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 20 кг	1 конструкция	1. Приварка конструкций.	0,17	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-044-07-01	Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 40 кг	1 конструкция	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Установка конструкций под сварку с выверкой.	0,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-044-08-01	Сварка при установке конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 40 кг	1 конструкция	1. Приварка конструкций.	0,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-044-09-01	Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Установка конструкций под сварку с выверкой.	0,59	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-044-10-01	Сварка при установке конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 60 кг	1 конструкция	1. Приварка конструкций.	0,22	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-044-11-01	Установка конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 120 кг	1 конструкция	1. Разметка мест установки конструкций. 2. Установка конструкций под сварку с выверкой.	0,79	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	3
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-044-12-01	Сварка при установке конструкций под троллеи и электрооборудование на кранах, масса конструкций до 120 кг	1 конструкция	1. Приварка конструкций.	0,31	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-044-13-01	Окрашивание конструкций из профильной стали	100 м конструкций	-	3,4	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
Таблица Н-41-01-045 Монтаж троллеев на мостах кранов								
Н-41-01-045-01-01	Прокладка троллеев из угловой стали, размер стали до 40х40х4 мм	100 м одной фазы	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-02-01	Сварка при монтаже троллеев из угловой стали, размер стали до 40х40х4 мм	1 стык	1. Сварка стыков.	0,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-045-03-01	Прокладка троллеев из угловой стали, размер стали до 63х63х6 мм	100 м одной фазы	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	10,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-04-01	Сварка при монтаже троллеев из угловой стали, размер стали до 63х63х6 мм	1 стык	1. Сварка стыков.	0,15	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-045-05-01	Прокладка троллеев из угловой стали, размер стали до 75х75х9 мм	100 м одной фазы	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	16	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-045-06-01	Сварка при монтаже троллеев из угловой стали, размер стали до 75х75х9 мм	1 стык	1. Сварка стыков.	0,21	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-045-07-01	Прокладка троллеев из полосовой стали, размер стали до 40x4 мм	100 м одной фазы	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	5,7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-08-01	Сварка при монтаже троллеев из полосовой стали, размер стали до 40x4 мм	1 стык	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-045-09-01	Прокладка троллеев из круглой стали, диаметр стали до 6 мм, длина троллеев до 14 м	1 троллея	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	0,79	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-10-01	Сварка при монтаже троллеев из круглой стали, диаметр стали до 6 мм, длина троллеев до 14 м	стык 1 наконечника	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-045-11-01	Прокладка троллеев из круглой стали, диаметр стали до 6 мм, длина троллеев до 23 м	1 троллея	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	0,95	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-12-01	Сварка при монтаже троллеев из круглой стали, диаметр стали до 6 мм, длина троллеев до 23 м	стык 1 наконечника	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-045-13-01	Прокладка троллеев из круглой стали, диаметр стали до 6 мм, длина троллеев до 32 м	1 троллея	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	1,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-14-01	Сварка при монтаже троллеев из круглой стали, диаметр стали до 6 мм, длина троллеев до 32 м	стык 1 наконечника	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-045-15-01	Прокладка троллеев из круглой стали, диаметр стали до 10 мм, длина троллеев до 14 м	1 тролlea	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	0,88	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-16-01	Сварка при монтаже троллеев из круглой стали, диаметр стали до 10 мм, длина троллеев до 14 м	стык 1 наконечника	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-045-17-01	Прокладка троллеев из круглой стали, диаметр стали до 10 мм, длина троллеев до 23 м	1 тролlea	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-18-01	Сварка при монтаже троллеев из круглой стали, диаметр стали до 10 мм, длина троллеев до 23 м	стык 1 наконечника	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-045-19-01	Прокладка троллеев из круглой стали, диаметр стали до 10 мм, длина троллеев до 32 м	1 троллея	1. Прокладка, выверка, натяжка и закрепление троллеев. 2. Зачистка мест сварки. 3. Протирка контактных поверхностей. 4. Подключение троллеев.	1,2	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-045-20-01	Сварка при монтаже троллеев из круглой стали, диаметр стали до 10 мм, длина троллеев до 32 м	стык 1 наконечника	1. Сварка стыков.	0,07	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-046 Монтаж гибких кабелей для питания электрооборудования кранов								
Н-41-01-046-01-01	Подвеска троса (проволоки) при монтаже гибких кабелей для питания электрооборудования кранов	100 м троса или кабеля	1. Раскатка троса или проволоки. 2. Подъем троса или проволоки к месту крепления. 3. Закрепление троса или проволоки. 4. Натяжка троса или проволоки.	11,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-046-02-01	Установка скользящих подвесов (кареток) при монтаже гибких кабелей для питания электрооборудования кранов	100 м троса или кабеля	1. Подъем скользящих подвесов (кареток) на кран через блок на высоту 15 м. 2. Установка и свободное закрепление подвесов (кареток) на тросе или проволоке.	4,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-046-03-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х4 + 1х2,5 мм ²	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	3,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-046-04-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х10 + 1х4 мм ²	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	3,8	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-046-05-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х16 + 1х6 мм ²	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	4,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-046-06-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х25 + 1х10 мм ²	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	4,5	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-046-07-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х35 + 1х10 мм ²	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	5,1	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-046-08-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х50 + 1х16 мм ²	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	6,3	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-046-09-01	Прокладка гибкого кабеля сечением жил до 3х70 + 1х25 мм2	100 м троса или кабеля	1. Раскатка, отмеривание кабеля нужной длины, отрезка кабеля. 2. Подъем кабеля электролебедкой к месту прокладки. 3. Укладка кабеля в каретки. 4. Подготовка хомутов, планок. 5. Крепление кабеля между собой с подкладкой прессшпана. 6. Закрепление кабелей в подвесах (каретках).	7,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-047 Установка гибких вводов								
Н-41-01-047-01-01	Установка гибких вводов диаметром до 27 мм	1 ввод	1. Осмотр и определение пригодности гибкого ввода к установке. 2. Ввод одного конца гибкого ввода в аппарат и крепление его царапающей гайкой. 3. Закрепление второго конца на стальной трубе муфтой. 4. Установка втулок.	0,2	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-047-02-01	Установка гибких вводов диаметром до 34 мм	1 ввод	1. Осмотр и определение пригодности гибкого ввода к установке. 2. Ввод одного конца гибкого ввода в аппарат и крепление его царапающей гайкой. 3. Закрепление второго конца на стальной трубе муфтой. 4. Установка втулок.	0,27	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-047-03-01	Установка гибких вводов диаметром до 49 мм	1 ввод	1. Осмотр и определение пригодности гибкого ввода к установке. 2. Ввод одного конца гибкого ввода в аппарат и крепление его царапающей гайкой. 3. Закрепление второго конца на стальной трубе муфтой. 4. Установка втулок.	0,35	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-047-04-01	Установка гибких вводов диаметром до 61 мм	1 ввод	1. Осмотр и определение пригодности гибкого ввода к установке. 2. Ввод одного конца гибкого ввода в аппарат и крепление его царапающей гайкой. 3. Закрепление второго конца на стальной трубе муфтой. 4. Установка втулок.	0,51	-	2-281-02	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Таблица Н-41-01-048 Монтаж панелей магнитных контроллеров на кранах								
Н-41-01-048-01-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-02-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,47	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-03-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 50 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-04-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5,7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-05-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,54	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-06-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-07-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 200 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	7,2	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-08-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 200 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,68	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-09-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 200 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	3,4	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-10-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 360 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	9,4	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-11-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 360 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,91	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-12-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 360 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-13-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 450 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	11	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-14-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 450 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-15-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 450 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-16-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 560 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-17-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 560 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-18-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 560 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	6,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-19-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 700 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	16	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-20-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 700 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,4	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-21-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 700 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	7,6	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-22-01	Установка панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 900 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	24	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-23-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 900 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-24-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров переменного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 900 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-25-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5,7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-26-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,52	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-27-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	2,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-28-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	6,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-29-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,59	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-30-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	3,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-31-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	7,8	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-32-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,73	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-33-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-34-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	9,9	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-35-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,94	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-36-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 400 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	4,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-37-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 550 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	12	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-38-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 550 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-39-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 550 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5,9	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-40-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 800 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	16	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-41-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 800 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-42-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 800 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	7,7	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-43-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 1000 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	19	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-44-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 1000 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,8	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-45-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 1000 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	9,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-048-46-01	Установка панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 1500 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	26,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-048-47-01	Сварка при установке панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 1500 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	2,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-048-48-01	Подготовка к включению панелей магнитных контроллеров постоянного тока с реверсивным переключением, масса аппарата до 1500 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	12,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Таблица Н-41-01-049 Монтаж электрооборудования на кранах.								
Н-41-01-049-01-01	Установка защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х1,5 + 12х50 или 95, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-02-01	Присоединение проводов при установке защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х1,5 + 12х50 или 95, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	3	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-03-01	Подготовка к включению защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х1,5 + 12х50 или 95, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-04-01	Установка защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х2,5 + 12х120 или 150, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-05-01	Присоединение проводов при установке защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х2,5 + 12х120 или 150, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-06-01	Подготовка к включению защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х2,5 + 12х120 или 150, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-07-01	Установка защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х2,5 + 12х240, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,2	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-08-01	Присоединение проводов при установке защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х2,5 + 12х240, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-09-01	Подготовка к включению защитной панели в ящике на ранее установленной конструкции при количестве и сечении присоединяемых проводов 6х2,5 + 12х240, масса аппарата до 70 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,73	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-10-01	Установка ограничителя на блоке крюка с подвеской груза к конечному выключателю, масса аппарата до 20 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-11-01	Сварка при установке ограничителя на блоке крюка с подвеской груза к конечному выключателю, масса аппарата до 20 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,13	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-12-01	Установка sireны во взрывозащищенном исполнении, масса до 8 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-13-01	Сварка при установке sireны во взрывозащищенном исполнении, масса до 8 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,14	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-14-01	Присоединение проводов при установке sireны во взрывозащищенном исполнении, масса до 8 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,14	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-15-01	Подготовка к включению sireны во взрывозащищенном исполнении, масса до 8 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-16-01	Установка кондиционера, включая установку аппарата для него, прокладку, разделку и подключение кабелей, масса до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	13	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-17-01	Подготовка к включению кондиционера, включая установку аппарата для него, прокладку, разделку и подключение кабелей, масса до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,91	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-18-01	Установка главного токоприемника, устанавливаемого на кран-балках на одну штуку, масса до 3 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,25	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-19-01	Сварка при установке главного токоприемника, устанавливаемого на кран-балках на одну штуку, масса до 3 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,11	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-20-01	Присоединение проводов при установке главного токоприемника, устанавливаемого на кран-балках на одну штуку, масса до 3 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-21-01	Установка главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 10 т, масса аппарата до 10 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-22-01	Сварка при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 10 т, масса аппарата до 10 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-23-01	Присоединение проводов при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 10 т, масса аппарата до 10 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-24-01	Установка главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 30/5 т, масса аппарата до 30 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-25-01	Сварка при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 30/5 т, масса аппарата до 30 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,82	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-26-01	Присоединение проводов при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 30/5 т, масса аппарата до 30 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,79	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-27-01	Установка главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 75/20 т, масса аппарата до 75 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5,3	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-28-01	Сварка при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 75/20 т, масса аппарата до 75 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-29-01	Присоединение проводов при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 75/20 т, масса аппарата до 75 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-30-01	Установка главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 150/30 т, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	10	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-31-01	Сварка при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 150/30 т, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	3,9	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-32-01	Присоединение проводов при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 150/30 т, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-33-01	Установка главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 250/30 т, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	17,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-34-01	Сварка при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 250/30 т, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	6,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-35-01	Присоединение проводов при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 250/30 т, масса аппарата до 250 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-36-01	Установка главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 450/90/16 т, масса аппарата до 450 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	31	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-37-01	Сварка при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 450/90/16 т, масса аппарата до 450 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	11,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-38-01	Присоединение проводов при установке главных токоприемников (бугелей) 1 комплект (3 шт), на кранах грузоподъемностью до 450/90/16 т, масса аппарата до 450 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-39-01	Установка токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 18, для троллеев из круглой стали, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-40-01	Сварка при установке токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 18, для троллеев из круглой стали, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,53	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-41-01	Присоединение проводов при установке токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 18, для троллеев из круглой стали, масса аппарата до 60 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-42-01	Установка токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 18, для троллеев из угловой стали, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	4,7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-43-01	Сварка при установке токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 18, для троллеев из угловой стали, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,87	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-44-01	Присоединение проводов при установке токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 18, для троллеев из угловой стали, масса аппарата до 100 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	5,2	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-45-01	Установка токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 24, для троллеев из угловой стали, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	7	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-46-01	Сварка при установке токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 24, для троллеев из угловой стали, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	1,3	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-47-01	Присоединение проводов при установке токоприемников-тележек (бугелей) с установкой конструкций, с числом токоприемников до 24, для троллеев из угловой стали, масса аппарата до 150 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	10	-	2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-48-01	Установка подъемного магнита с подвеской на крюк крана, масса аппарата до 460 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,48	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-49-01	Присоединение проводов при установке подъемного магнита с подвеской на крюк крана, масса аппарата до 460 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-50-01	Подготовка к включению подъемного магнита с подвеской на крюк крана, масса аппарата до 460 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-51-01	Установка подъемного магнита с подвеской на крюк крана, масса аппарата до 1700 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	1,1	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-52-01	Присоединение проводов при установке подъемного магнита с подвеской на крюк крана, масса аппарата до 1700 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,21	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-53-01	Подготовка к включению подъемного магнита с подвеской на крюк крана, масса аппарата до 1700 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-54-01	Установка барабана для гибкого кабеля к подъемному магниту, масса аппарата до 260 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	2
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-06	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разр.	1
Н-41-01-049-55-01	Сварка при установке барабана для гибкого кабеля к подъемному магниту, масса аппарата до 260 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,75	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-56-01	Присоединение проводов при установке барабана для гибкого кабеля к подъемному магниту, масса аппарата до 260 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,41	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-57-01	Подготовка к включению барабана для гибкого кабеля к подъемному магниту, масса аппарата до 260 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,12	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-58-01	Установка кабеля КРПТ, КППШНР. Отрезка и намотка 20 м кабеля на барабан, масса до 83 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,33	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
						2-281-05	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разр.	1
Н-41-01-049-59-01	Установка щитка сигнализации с установкой конструкции, масса аппарата до 6 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,62	-	2-281-03	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 разр.	1
						2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1
Н-41-01-049-60-01	Сварка при установке щитка сигнализации с установкой конструкции, масса аппарата до 6 кг	1 аппарат или 1 комплект	-	0,28	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-41-01-049-61-01	Присоединение проводов при установке щитка сигнализации с установкой конструкции, масса аппарата до 6 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,28	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-41-01-049-62-01	Подготовка к включению щитка сигнализации с установкой конструкции, масса аппарата до 6 кг	1 аппарат или 1 комплект	1. Смотри техчасть.	0,1	-	2-281-04	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разр.	1