

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 71.

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ.
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ**

I. Техническая часть

1.71.1. Нормами сборника предусмотрены работы по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, секций из труб и подготовка арматуры, трубных заготовок к монтажу на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) и по изготовлению деталей трубопроводов специального назначения на Ру свыше 16 МПа (160 кгс/см²) в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

1.71.2. Работы по изготовлению деталей и узлов трубопроводов выполняются согласно соответствующим сводам правил, требованиям к изготовлению отдельных видов трубопроводов, предусмотренным государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами, обеспечивающими надлежащее качество выпускаемой продукции.

1.71.3. При выполнении работ непосредственно на монтажной площадке нормы умножаются на 1,25.

1.71.4. Нормами сборника учтено выполнение следующих работ:

- получение задания и ознакомление с чертежами;
- подача материалов, деталей, изделий на расстояние до 10 м включительно, а инструментов и приспособлений - в пределах цеха;
- заточка и правка инструмента;
- чистка и смазка станков и инструментов;
- подготовка и уборка инструмента и приспособлений;
- сдача выполненных работ мастеру или производителю работ;
- переходы рабочих, связанные с технологией выполняемого процесса.

1.71.5. Нормами настоящего сборника не учтены следующие работы:

- наладка станков и оборудования;
- подбор и комплектование материалов;
- термическая обработка деталей трубопроводов;
- сварочные и газорезочные работы;
- разжигание и чистка горна.

1.71.6. Выполнение работ предусмотрено рабочими одной профессии - слесарями по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, в связи с чем профессии рабочих в составах звеньев таблиц не приводятся.

1.71.7. Нормами настоящего сборника предусматривается производство работ в соответствии с нормативно-техническими документами в сфере техники безопасности в строительстве.

1.71.8. В таблицах настоящего раздела указаны условные диаметры труб и арматуры, а также толщины стенок труб согласно ГОСТ.

Нормы тех таблиц, где не указаны толщины стенок труб, установлены в зависимости от диаметров труб по условному проходу при следующей толщине стенок труб.

Трубы из углеродистой стали

При диаметре труб до 100 мм - 4 мм

При диаметре труб св. 100 до 150 мм - 6 мм

При диаметре труб св. 150 до 200 мм - 8 мм

При диаметре труб св. 200 до 1200 мм и свыше - 10 мм

Трубы из легированной стали

При диаметре труб до 300 мм - 3 мм

Трубы алюминиевые и медные

При диаметре труб до 50 мм - 3 мм

При диаметре труб св. 50 до 80 мм - 4 мм

При диаметре труб св. 80 до 100 мм - 5 мм

При диаметре труб св. 100 до 150 мм - 6 мм

Трубы из полиэтилена и винипласта

При диаметре труб до 32 мм - 3 мм

При диаметре труб св. 32 до 50 мм - 3,5 мм

При диаметре труб св. 50 до 70 мм - 4 мм

При диаметре труб св. 70 до 80 мм - 5 мм

При диаметре труб св. 80 до 125 мм - 6 мм

При диаметре труб св. 125 до 150 мм - 8 мм

1.71.9. При применении труб из углеродистой стали со стенками толщиной, свыше указанной, нормы таблиц Н-71-01-007, Н-71-01-013, Н-71-01-016, Н-71-01-017, Н-71-02-008, Н-71-02-009 повышается на каждый 1 мм увеличения толщины стенок труб и применяется с соответствующим коэффициентом приложения 71.1.

1.71.10. При применении труб из легированной стали со стенками толщиной, свыше указанной, нормы таблиц Н-71-01-008, Н-71-01-013, Н-71-01-018, Н-71-01-019, Н-71-02-008, Н-71-02-009 повышается на каждый 1 мм увеличения толщины стенок труб и применяется с соответствующим коэффициентом приложения 71.1.

1.71.11. При применении труб из алюминия (меди) со стенками толщиной, свыше указанной, нормы таблиц Н-71-01-009, Н-71-01-019, Н-71-02-009 повышается на каждый 1 мм увеличения толщины стенок труб и применяется с соответствующим коэффициентом приложения 71.1.

1.71.12. Нормами таблицы Н-71-01-001 предусмотрено изготовление элементов и узлов трубопроводов со сборкой деталей по одной оси или с углом 90°. При сборке деталей с углом до или св. 90° нормами с Н-71-01-001-10 по Н-71-01-001-18 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.13. Нормами с Н-71-01-001-19 по Н-71-01-001-27 предусмотрена установка арматуры с соединением двух фланцевых стыков. При соединении одного фланцевого стыка нормы применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.14. Нормами с Н-71-01-001-10 по Н-71-01-001-18 предусмотрена сборка стыка из двух деталей труб с полным составом работы (разметка и резка труб, обработка концов труб под сварку и сборка стыка). При сборке трубы с деталью (отвод, переход, тройник и т.д.), а также при сборке детали с деталью нормы с Н-71-01-001-10 по Н-71-01-001-18 применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.15. При разметке труб диаметром св. 600 мм на каждое увеличение диаметра в 200 мм к нормам таблицы Н-71-01-006 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.16. При гнутье скоб и уток на специализированном оборудовании в нормах таблицы Н-71-01-013 считать каждую утку или скобу за 1 отвод, а нормы применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.17. Нормами таблицы Н-71-01-013 предусмотрено гнутье прямых отводов. При гнутье труб для П-образных компенсаторов, для скоб, для калачей и уток применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.18. При подготовке концов труб с косым перерезом (углом св. $11^{\circ}15'$) или у неповоротных труб нормы таблиц с Н-71-01-016 по Н-71-01-019 применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.19. При подготовке концов труб после газовой резки без опиловки фасок нормы таблиц Н-71-01-016, Н-71-01-017 применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.20. При опиловке и зачистке труб вручную нормы таблиц с Н-71-01-016 по Н-71-01-018 применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.21. При насадке фланцев на криволинейные заготовки к нормам таблицы Н-71-01-020 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.22. При изготовлении секционных отводов под антикоррозионные покрытия нормы таблицы Н-71-01-021 применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.23. Подготовка внутренней поверхности труб и деталей под антикоррозионные покрытия нормируется по сборнику Н-48 «Кислотоупорные и антикоррозионные работы».

1.71.24. Нормами таблицы Н-71-01-027 учтено соединение (разъединение) фланцевых стыков металлических трубопроводов. При соединении и разъединении фланцевых стыков из ферросилида, фаолита, фарфора, керамики, текстолита к нормам с Н-71-01-027-01 по Н-71-01-027-30 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.25. При обработке кромок вручную к нормам с Н-71-02-002 по Н-71-02-007 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.26. При изготовлении секторных отводов из легированной стали к нормам с Н-71-02-002 по Н-71-02-007 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.27. Вырезка клиньев переходов из углеродистой стали газопламенной резкой не учтена и учитывается дополнительно по сборникам Н-33 «Конструкции зданий и промышленных сооружений» и Н-34 «Трубопроводы».

1.71.28. При изготовлении наклонных штуцеров к нормам таблицы Н-71-02-009 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.29. Подготовка арматуры на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см^2) нормируется по сборнику Н-70 «Изготовление строительных конструкций и деталей. Детали и узлы санитарно-технических систем».

1.71.30. При подготовке арматуры к установке без разборки и сборки к нормам таблиц Н-71-03-001, Н-71-03-002 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.31. Нормы таблицы Н-71-03-003 применяются, если набивка сальников арматуры выполняется вне производства комплексной подготовки арматуры.

1.71.32. Нормами таблицы Н-71-03-004 предусмотрена притирка поверхностей, не имеющих раковин.

1.71.33. При шабрении задвижек с бронзовым уплотнением к нормам таблицы Н-71-03-005 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.34. При шабрении колец внутри корпуса задвижки к нормам таблицы Н-71-03-005 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.35. Нормами таблицы Н-71-03-005 предусмотрено шабрение колец дисковых задвижек. При шабрении клиновых задвижек к нормам таблицы Н-71-03-005 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.36. Нормами таблицы Н-71-03-006 предусмотрено испытание уплотняющих поверхностей. При испытании корпуса арматуры (вентили, клапаны, задвижки) к нормам таблицы Н-71-03-006 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.37. При испытании задвижек с двух сторон к нормам таблицы Н-71-03-006 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.38. При пневматическом испытании арматуры к нормам таблицы Н-71-03-006 применяется соответствующий коэффициент приложения 71.1.

1.71.39. При сверлении отверстий во фланцах арматуры из легированной стали к нормам с Н-71-03-007 по Н-71-03-009 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.40. При изготовлении скользящих опор диаметром св. 600 мм на каждые последующие 100 мм нормы Н-71-04-001-06, Н-71-04-001-13, Н-71-04-001-20 применяется с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.41. Изготовление обойм для шариковых опор нормами с Н-71-04-001-21 до Н-71-04-001-34 не предусмотрено.

1.71.42. При изготовлении хомутов диаметром св. 400 мм на каждые последующие 100 мм нормы с Н-71-04-001-53 до Н-71-04-001-58 применяется с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.43. При изготовлении заглушек без сверления отверстий к нормам таблицы Н-71-04-002 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.44. При отбортовке медных труб диаметром св. 150 мм Н-71-04-003-24 применяется с коэффициентом приложения 71.1 на каждые последующие 50 мм увеличения диаметра труб.

1.71.45. При сверлении фланцев на P_y до 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром св. 600 мм на каждые последующие 200 мм нормы Н-71-04-004-23, Н-71-04-004-36 применяются с коэффициентом приложения 71.1.

1.71.46. При сверлении отверстий во фланцах из легированной стали к нормам таблицы Н-71-04-004 применяется коэффициент приложения 71.1.

1.71.47. Нормами раздела Н-71-05 «Технологические трубопроводы специального назначения на условное давление свыше 16 мпа (160 кгс/см²)» охвачены работы по изготовлению деталей технологических трубопроводов из стальных труб на давление свыше 16 МПа (160 кгс/см²).

1.71.48. Нормы раздела Н-71-05 установлены в зависимости от наружного диаметра труб при следующей толщине стенок труб:

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм
15	4,5
25	7
35	9
45	9
50	12
68	16
83	19
102	16
127	28
159	36
180	40
219	48
245	45
273	60
299	50

1.71.49. В таблице Н-71-05-002 при установке и снятии со станка труб диаметром св. 35 мм добавляется рабочий 2 разряда.

1.71.50. Перерезку труб для трубопроводов гидропрессов высокого давления (P_y 200 - 500 кгс/см²) определяется по нормам с Н-71-05-002-01 по Н-71-05-002-13.

1.71.51. К нормам таблицы Н-71-05-003 при нарезке резьб с подгонкой резьбы по фланцу добавляются нормы на наворачивание и свертывание фланца по таблице Н-71-05-006, а также применяется соответствующий коэффициент приложения 71.1.

1.71.52. Установка на станок и снятие со станка труб с наружным диаметром св. 35 мм производится слесарем совместно с подсобными рабочими 2 разр., учитывается дополнительно.

1.71.53. При длине трубы, превышающей длину станины, на которой производится нарезка, нормы таблицы Н-71-05-003 применяются с соответствующим коэффициентом приложения 71.1.

1.71.54. Обработка концов труб для трубопроводов гидропрессов высокого давления ($P_y 200 - 500 \text{ кгс/см}^2$) нормируется по нормам с Н-71-05-003-01 по Н-71-05-003-14 или нормам с Н-71-05-003-29 по Н-71-05-003-42.

1.71.55. В нормах таблицы Н-71-05-004 установка на станок и снятие с него труб диаметром св. 35 мм производится слесарем совместно с подсобными рабочими 2 разр., учитывается дополнительно.

1.71.56. При испытании деталей трубопроводов от приводного гидропресса к нормам таблицы Н-71-05-007 применяется соответствующий коэффициент приложения 71.1.

1.71.57. При двух изгибах на одной трубе к нормам таблицы Н-71-05-010 применяется соответствующий коэффициент приложения 71.1

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-71-01 Технологические трубопроводы и арматура на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²). Трубопроводы								
Таблица Н-71-01-001 Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов								
Н-71-01-001-01-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 50 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,55	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-02-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 80 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,66	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-001-03-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 100 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-04-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 150 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-05-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 200 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-06-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 250 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-07-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 300 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	2,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-08-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 400 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-09-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов с одним стыком, диаметр труб до: 500 мм	10 м трубопровода	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	3,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-10-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-001-11-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,35	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-12-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,41	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-001-13-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,61	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-14-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,78	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-15-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-16-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-17-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-18-01	Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного), диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	2,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-19-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	0,98	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-20-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-001-21-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-22-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	2,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-23-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 200 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	3,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-24-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 250 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	4,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-25-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 300 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	6,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-001-26-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 400 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	9,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-001-27-01	Добавлять на установку арматуры, диаметр труб до: 500 мм	1 шт арматуры	1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.	12	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-002 Заготовка и сборка врезок (патрубок) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб								
Н-71-01-002-01-01	Заготовка и сборка врезок (патрубок) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубок по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубок и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-02-01	Заготовка и сборка врезок (патрубок) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубок по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубок и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-03-01	Заготовка и сборка врезок (патрубок) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубок по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубок и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-04-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-05-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-06-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-07-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-08-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-09-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-10-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-11-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-12-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-13-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-14-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-15-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-16-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-17-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-18-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,71	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-19-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-20-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-21-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-22-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,96	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-23-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-24-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-25-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-26-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-27-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-28-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-29-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-30-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-31-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-32-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-33-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,96	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-34-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-35-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-36-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-37-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-38-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-39-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-40-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-41-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-42-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-43-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-44-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-45-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-46-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-47-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-48-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-49-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-50-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-51-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 350 мм, толщина стенки труб до: 20 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-52-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-53-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-54-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-55-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - легированная сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-56-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 500 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-57-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 500 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-58-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 600 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-59-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 600 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-60-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 800 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-002-61-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 800 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-62-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 1000 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-002-63-01	Заготовка и сборка врезок (патрубков) при изготовлении узлов трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 1000 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, материал труб - углеродистая сталь	1 врезка (патрубок)	1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-003 Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях								
Н-71-01-003-01-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,07	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-003-02-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-003-03-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-003-04-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 125 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-003-05-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-003-06-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-003-07-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-003-08-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-003-09-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 350 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,79	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-003-10-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	0,91	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-003-11-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 450 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-003-12-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-003-13-01	Сборка секций из стальных труб на механизированных стендах-линиях, диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-004 Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец								
Н-71-01-004-01-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб: 4 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-02-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,16	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-03-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб: 4 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,18	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-04-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,25	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-05-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб: 4 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,22	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-06-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-07-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,35	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-08-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,43	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-09-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,39	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-10-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,51	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-11-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,43	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-12-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,57	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-13-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,63	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-14-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-15-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,86	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-16-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,75	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-17-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,87	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-18-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-19-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,82	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-20-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-21-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-22-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-23-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-24-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-25-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-26-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-27-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-28-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-29-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-30-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-31-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-32-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-33-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-34-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-35-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-36-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-37-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-38-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-39-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-40-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-41-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-42-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-43-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-44-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-45-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-46-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-47-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-48-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-49-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-50-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-51-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-52-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-53-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-54-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-55-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-56-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-57-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-58-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-59-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-60-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-61-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	5,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-62-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-63-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-64-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-65-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	5,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-66-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	6,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-67-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-68-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-69-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	5,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-70-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	6,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-71-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	6,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-72-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1300 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-73-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1300 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-74-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1300 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	5,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-75-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1300 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	6,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-76-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1300 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	7,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-77-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-78-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	5,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-79-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	6,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-80-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-81-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	8,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-82-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-83-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	6,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-84-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-85-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	8,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-004-86-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	10,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-005 Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях на подкладных кольцах								
Н-71-01-005-01-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях на подкладных кольцах, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,55	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-02-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях на подкладных кольцах, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,73	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-03-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-04-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-05-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-06-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	0,95	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-07-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-08-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-09-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб: 6 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-10-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-11-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-12-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-13-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-14-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-15-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-16-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-17-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-18-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-19-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-20-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-21-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-22-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-23-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-24-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-25-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-26-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-27-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	1,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-28-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-29-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-30-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-31-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-32-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 8 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-33-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 10 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	2,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-34-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 12 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	3,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-35-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 14 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-005-36-01	Сборка секций из стальных труб на немеханизированных стендах-линиях без подкладных колец, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб: 16 мм	1 стык	1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддержанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром свыше 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддержанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.	4,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-01-006 Разметка труб								
Н-71-01-006-01-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 50 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-02-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 100 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-006-03-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 200 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-04-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 300 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-05-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 400 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-06-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 500 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-07-01	Разметка труб, длина деталей до 1 м, диаметр труб до: 600 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-08-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 50 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-09-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 100 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-10-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 200 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-11-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 300 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-12-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 400 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-006-13-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 500 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-14-01	Разметка труб, длина деталей до 3 м, диаметр труб до: 600 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-15-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 50 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-16-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 100 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-17-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 200 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-18-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 300 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-19-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 400 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-20-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 500 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-21-01	Разметка труб, длина деталей до 5 м, диаметр труб до: 600 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-22-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 50 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-006-23-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 100 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-24-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 200 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-25-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 300 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-26-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 400 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-27-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 500 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-006-28-01	Разметка труб, длина деталей до 10 м, диаметр труб до: 600 мм	100 деталей	1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-01-007 Резка труб из углеродистой стали								
Н-71-01-007-01-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с металлическим диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-02-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-03-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-04-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-05-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с металлическим диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-06-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-07-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-08-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-09-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с металлическим диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-10-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-11-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-12-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-13-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с металлическим диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-14-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-15-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-16-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-17-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-18-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-19-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-20-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с металлическим диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-21-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-22-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-23-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-24-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-25-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-26-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-27-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с металлическим диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-28-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-29-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-30-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-31-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-32-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-33-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-34-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-35-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-36-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-37-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-38-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-39-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-40-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-41-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-42-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-43-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-44-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-45-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-46-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-47-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-48-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-49-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-50-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	8,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-51-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-52-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	10	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-53-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	8,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-54-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-55-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-56-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-57-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	18,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-58-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	20,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-59-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	17,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-60-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	19,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-61-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	20,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-62-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	24,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-63-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 20 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-64-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	22,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-65-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-66-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	30,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-67-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	34,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-007-68-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 20 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	38,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-69-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-70-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-71-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	38	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-007-72-01	Резка труб из углеродистой стали, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 20 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	43,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-008 Резка труб из легированной стали								
Н-71-01-008-01-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-02-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-03-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-04-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-05-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-06-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-07-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-08-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-09-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-10-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-11-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-12-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-13-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-14-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-15-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-16-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	8,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-17-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-18-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	9,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-19-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-20-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-21-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка приводной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	9,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-22-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	13,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-23-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-24-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-25-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	27,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-26-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	41,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-27-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	46,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-28-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	49,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-29-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	58	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-30-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	62	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-31-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-32-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	68	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-33-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-34-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 20 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	90	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-35-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-008-36-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	67	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-37-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-38-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	82	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-008-39-01	Резка труб из легированной стали, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 20 мм, резка на резцовом станке	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	97	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-009 Резка труб из цветных металлов и сплавов								
Н-71-01-009-01-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-009-02-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-03-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-04-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-05-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-06-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-009-07-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-08-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-09-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-10-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-11-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-009-12-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-13-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-14-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-15-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-16-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-009-17-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	10	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-18-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	8,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-19-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-20-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-21-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - медь, латунь	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-009-22-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-23-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	14,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-24-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станке с абразивным диском, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-009-25-01	Резка труб из цветных металлов и сплавов, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой, материал - алюминий	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	17,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-010 Резка труб из винипласта								
Н-71-01-010-01-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-02-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-03-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-04-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,78	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-05-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-06-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-07-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-08-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-09-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-10-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-11-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-12-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-13-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-14-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-15-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-16-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-17-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-18-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-19-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-20-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-21-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-22-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-23-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-24-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-25-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-26-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-27-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-28-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-29-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-30-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-31-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-32-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-33-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-34-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-35-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-36-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-37-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-38-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-39-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-40-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-41-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-42-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-43-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-44-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркулярной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-45-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-46-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-47-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-48-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-49-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-50-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-51-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-52-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-53-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-54-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-55-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-56-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-57-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-58-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-59-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-60-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-61-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-62-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-63-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-64-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-65-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-66-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-67-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-68-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-69-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-70-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-71-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-72-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-73-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-74-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-75-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-76-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-77-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-78-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-79-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-80-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-81-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-82-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-83-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-84-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-85-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-86-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-87-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-88-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-89-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-90-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-91-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-92-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-93-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-94-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-95-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-96-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	5,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-010-97-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка на станках с абразивным диском	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-98-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	4,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-010-99-01	Резка труб из винипласта, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	6,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-011 Резка труб из полиэтилена								
Н-71-01-011-01-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-02-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-03-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-04-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 25 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-05-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-06-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,95	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-07-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,81	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-08-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-09-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,99	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-10-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 32 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-11-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-12-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-13-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-14-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-15-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-16-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-17-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-18-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-19-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-20-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-21-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-22-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-23-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-24-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-25-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-26-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-27-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-28-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-29-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-30-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-31-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-32-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-33-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-34-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-35-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-36-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 65 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-37-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-38-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-39-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-40-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-41-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-42-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-43-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-44-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-45-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-46-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-47-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-48-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-49-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-50-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-51-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-52-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижмиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-53-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-54-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-55-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-56-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-57-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-58-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-59-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-60-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-61-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-62-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-011-63-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-64-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-65-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка циркульной пилой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-011-66-01	Резка труб из полиэтилена, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, резка ручной ножовкой	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	3,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-012 Резка труб из стекла								
Н-71-01-012-01-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-012-02-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 40 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	8,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-03-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	7,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-04-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	9,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-05-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 70 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-06-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 70 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	9,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-012-07-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 70 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-08-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	9,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-09-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-10-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	12,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-11-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	10,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-012-12-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-13-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	14,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-14-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-15-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-16-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	16,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-012-17-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-18-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-19-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	19,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-012-20-01	Резка труб из стекла нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 резов	1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.	21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-013 Гнутье труб на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²) на станках без нагрева								
Н-71-01-013-01-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 25 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-02-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 32 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-03-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 40 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-04-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 50 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-05-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 65 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-06-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 80 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	16,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-07-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 80 мм, толщина стенки труб до 8 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-08-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 100 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	30	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-09-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 100 мм, толщина стенки труб до 8 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	32,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-10-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 125 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	49	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-11-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 125 мм, толщина стенки труб до 10 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-12-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-13-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-14-01	Гнутье труб из углеродистой стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	101	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-15-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 25 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-16-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 32 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-17-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 40 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-18-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 50 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-19-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 65 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-20-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 80 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-21-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 80 мм, толщина стенки труб до 8 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-22-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 100 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	35,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-23-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 100 мм, толщина стенки труб до 8 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	40,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-24-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 125 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	60	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-25-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 125 мм, толщина стенки труб до 10 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-26-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	80	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-27-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	90	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-28-01	Гнутье труб из легированной стали без нагрева на приводных станках, диаметр труб до: 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	125	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-013-29-01	Гнутье труб из алюминия без нагрева на станках ручного действия, диаметр труб до: 25 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-30-01	Гнутье труб из алюминия без нагрева на станках ручного действия, диаметр труб до: 32 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-013-31-01	Гнутье труб из алюминия без нагрева на станках ручного действия, диаметр труб до: 40 мм, толщина стенки труб до 4 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-013-32-01	Гнутье труб из алюминия без нагрева на станках ручного действия, диаметр труб до: 50 мм, толщина стенки труб до 6 мм	100 отводов	1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	7,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-71-01-014 Гнутье труб на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²) из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм								
Н-71-01-014-01-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-02-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-03-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,87	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-04-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 350 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-05-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 500 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-06-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-07-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-08-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,79	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-09-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-10-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-11-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-12-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-13-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-14-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,74	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-15-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-16-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,94	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-17-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 350 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-18-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 500 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-19-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-20-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-21-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,87	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-22-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-23-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-24-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-25-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-26-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-27-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 350 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-28-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 500 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-29-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-30-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-31-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-32-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-33-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-34-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-35-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-36-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-37-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-38-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-39-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-40-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-41-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-42-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-43-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 500 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-44-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-45-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,82	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-46-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-47-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-48-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-49-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-50-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-51-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-52-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-53-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-54-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-55-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	0,88	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-56-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-57-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-58-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-59-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-60-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-61-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-62-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-63-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-64-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-65-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-66-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-67-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-68-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-69-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-70-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-71-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-72-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-73-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-014-74-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-014-75-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-015 Гнутье труб на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²) из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб свыше 200 мм								
Н-71-01-015-01-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-02-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-03-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-04-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-05-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-06-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-07-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-08-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-09-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-10-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-11-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-12-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-13-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-14-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-15-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-16-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-17-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-18-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-19-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-20-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-21-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-22-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-23-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-24-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-25-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-26-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-27-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-28-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-29-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-30-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-31-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-32-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-33-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-34-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-35-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-36-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-37-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-38-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-39-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-40-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-41-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-42-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-43-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-44-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-45-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-46-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-47-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-48-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-49-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-50-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-51-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 8 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-52-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-53-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-54-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-55-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-56-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-57-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 12 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-58-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-59-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-60-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 14 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-61-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1300 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-015-62-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 1700 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-015-63-01	Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке с нагревом током высокой частоты, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм, радиус изгиба до 2100 мм	1 отвод	1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-01-016 Подготовка концов труб под сварку, диаметр труб до 500 мм								
Н-71-01-016-01-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 50 мм, толщина стенок труб до: 4 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	4,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-02-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 50 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	4,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-03-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 65 мм, толщина стенок труб до: 4 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	5,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-04-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 65 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	6,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-05-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 80 мм, толщина стенок труб до: 4 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	6,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-06-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 80 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	8,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-07-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенок труб до: 4 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	8,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-08-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенок труб до: 4 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-09-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	9,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-10-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	2,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-11-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 125 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	9,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-12-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 125 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-13-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 125 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-14-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 125 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-15-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-16-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	3,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-17-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	13,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-18-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-19-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	14,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-20-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-21-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	18,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-22-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	5,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-23-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	20,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-24-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	6,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-25-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	17,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-26-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	5,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-27-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	24,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-28-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	6,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-29-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	27,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-30-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	7,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-31-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	21,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-32-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенок труб до: 6 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-33-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	26,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-34-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	7,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-35-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-36-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	8,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-37-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	29,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-38-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	7,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-39-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	35	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-40-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	9,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-41-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	41	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-42-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-43-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-44-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-45-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	51	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-46-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-47-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-48-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	8,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-49-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-50-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-51-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-52-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-53-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-54-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	14,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-55-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-56-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-57-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	36	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-58-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	10	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-59-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	42	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-60-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-61-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	52	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-62-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	14,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-63-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	59	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-64-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	16,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-65-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-66-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 450 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	17,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-67-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-68-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-69-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-70-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	13,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-71-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-72-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-016-73-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	60	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-74-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-75-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-016-76-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 500 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	18,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-017 Подготовка концов труб под сварку, диаметр труб свыше 500 мм								
Н-71-01-017-01-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-02-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-03-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	57	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-04-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	16,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-05-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-06-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	18,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-07-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	70	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-08-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	20,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-09-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-10-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 600 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	22,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-11-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-12-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-13-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	61	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-14-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	20,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-15-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-16-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	29,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-17-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	78	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-18-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-19-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	87	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-20-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 700 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	36	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-21-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	59	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-22-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	18,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-23-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	70	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-24-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	27,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-25-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-26-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	30,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-27-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	87	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-28-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-29-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	96	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-30-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 800 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	37	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-31-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-32-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	22,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-33-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	73	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-34-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	31,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-35-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	85	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-36-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	40	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-37-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-38-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-39-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	110	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-40-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 900 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-41-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	70	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-42-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 8 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	27,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-43-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-44-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	38	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-45-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	89	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-46-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	43	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-47-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	98	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-48-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-49-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	115	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-50-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	52	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-51-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-52-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-53-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	100	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-54-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-55-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	115	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-56-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	61	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-57-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	125	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-58-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после газовой резки на станках	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-59-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	115	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-60-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	125	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-61-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	145	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-62-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	160	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-63-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	120	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-64-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	135	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-65-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	150	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-66-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	175	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-67-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1800 мм, толщина стенок труб до: 10 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	130	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-68-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1800 мм, толщина стенок труб до: 12 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	145	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-017-69-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1800 мм, толщина стенок труб до: 14 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	160	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-017-70-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки, диаметр труб до 1800 мм, толщина стенок труб до: 16 мм, после ручной газовой резки	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	180	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-018 Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки								
Н-71-01-018-01-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	10,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-02-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-03-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	12,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-04-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-05-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	13,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-06-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	16,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-07-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	19,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-08-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	17,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-09-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	19,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-10-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-11-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-12-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-13-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-14-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-15-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	39,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-16-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	44,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-17-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-18-01	24Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	28	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-19-01	24Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	36,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-20-01	24Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	46,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-21-01	24Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-22-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-23-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-24-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	42,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-25-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-26-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-27-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	74	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-28-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	84	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-29-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-30-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	38,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-31-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	48,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-32-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	61	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-33-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	70	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-34-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	33,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-35-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	42,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-36-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-018-37-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	69	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-018-38-01	Подготовка концов труб под сварку, при обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	100 концов труб	1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.	84	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-019 Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб								
Н-71-01-019-01-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 25 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	3,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-02-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 40 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	4,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-03-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 50 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	5,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-04-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 65 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	6,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-019-05-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 80 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	7,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-06-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 100 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	9,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-07-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 125 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-08-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 150 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	14,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-09-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из легированной стали на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 200 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-10-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 40 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-019-11-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 50 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-12-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 65 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-13-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 80 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-14-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 100 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	2,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-15-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия на станке с абразивным диском, диаметр труб до: 125 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-019-16-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 25 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-019-17-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 40 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-18-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 50 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-19-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 65 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-20-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 80 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-21-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 100 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-22-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из алюминия вручную, диаметр труб до: 125 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-23-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 25 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-019-24-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 40 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-25-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 50 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-26-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 65 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-27-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 80 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-28-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 100 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-01-019-29-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 125 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-019-30-01	Подготовка концов труб под сварку, при снятии фасок на концах труб из винипласта, полиэтилена вручную, диаметр труб до: 150 мм	100 концов труб	1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.	9,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-71-01-020 Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали								
Н-71-01-020-01-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 50 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-020-02-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 80 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-020-03-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 100 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-020-04-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 125 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	22,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-020-05-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 150 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-020-06-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 200 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-020-07-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 250 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	40,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-020-08-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 300 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	52	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-020-09-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 400 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	70	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-020-10-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 600 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-020-11-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 800 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	131	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-020-12-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 1000 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	150	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-020-13-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 1200 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	194	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-020-14-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 1400 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	271	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-020-15-01	Насадка фланцев на концы труб из углеродистой стали, диаметр труб до: 1600 мм	100 фланцев	1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.	359	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-021 Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия								
Н-71-01-021-01-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 50 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	0,39	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-02-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 65 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	0,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-03-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 100 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	0,77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-021-04-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 125 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-05-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 150 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-06-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 200 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-021-07-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 250 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-08-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 300 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-09-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 400 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-021-10-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 500 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-021-11-01	Изготовление деталей трубопроводов из углеродистой стали под антикоррозионные покрытия, диаметр труб до: 600 мм	1 труба или 1 деталь	1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-01-022 Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей								
Н-71-01-022-01-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,07	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-02-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-022-03-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-04-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 125 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-05-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-06-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-07-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-08-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-022-09-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-10-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,81	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-11-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,95	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-12-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 800 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-13-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 1000 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-14-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 1200 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-022-15-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 1400 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-022-16-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до: 1600 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-022-17-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-18-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-19-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-20-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 125 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-022-21-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-22-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,25	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-022-23-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-24-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-25-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-26-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-022-27-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,76	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-28-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 800 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-29-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 1000 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-30-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 1200 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-022-31-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 1400 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-01-022-32-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из углеродистых сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до: 1600 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-01-023 Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой								
Н-71-01-023-01-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,09	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-02-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-03-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-04-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-05-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-06-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-07-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-08-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-09-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-10-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-11-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-12-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-13-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-14-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-15-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-16-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,35	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-17-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-18-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-19-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-20-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-21-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-22-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-23-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,65	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-24-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,73	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-023-25-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-26-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-27-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-28-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,59	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-29-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-30-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-31-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-32-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-33-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-34-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-35-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-36-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,82	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-37-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,94	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-38-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-39-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-40-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,49	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-41-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-42-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-43-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,93	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-44-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-45-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-46-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-47-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-48-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-49-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,85	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-50-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-023-51-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-023-52-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - фланец с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-01-024 Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой								
Н-71-01-024-01-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,09	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-02-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 50 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-03-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-04-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-05-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 80 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-06-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-07-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-08-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 100 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-09-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-10-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-11-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-12-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 125 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-13-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-14-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-15-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-16-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-17-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,36	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-18-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-19-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,25	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-20-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-21-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-22-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,45	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-23-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-24-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,59	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-024-25-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-26-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-27-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-28-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-29-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-30-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-31-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,73	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-32-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-33-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-34-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-35-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,53	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-36-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-37-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-38-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,85	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-39-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-40-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-41-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,53	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-42-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-43-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,76	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-44-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,88	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-45-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-46-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 4 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-47-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 6 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-48-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 8 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,59	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-024-49-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 10 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-50-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 12 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-51-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 14 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-024-52-01	Стыковка фланцев с трубами и стыковка труб из легированных сталей, стыкуемые детали - труба с трубой, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до: 16 мм	1 стык	1. Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-01-025 Стыковка медных и латунных труб								
Н-71-01-025-01-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов до 100 кг, диаметр труб до: 25 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-025-02-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов до 100 кг, диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-025-03-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов до 100 кг, диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-025-04-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов до 100 кг, диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-025-05-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов св. 100 кг, диаметр труб до: 25 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	0,85	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-025-06-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов св. 100 кг, диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-025-07-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов св. 100 кг, диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-025-08-01	Стыковка медных и латунных труб, вес отдельных элементов св. 100 кг, диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку в раструб.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-026 Стыковка труб из винипласта и полиэтилена								
Н-71-01-026-01-01	Стыковка труб из винипласта в раструб, диаметр труб до: 20 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запаской в раструб и сдача под сварку.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-026-02-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 40 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-03-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 50 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-04-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 70 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-05-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 80 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-06-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 100 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-026-07-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 125 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	27,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-08-01	Стыковка труб из винипласта враструб, диаметр труб до: 150 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	33,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-09-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 20 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-10-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 40 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-11-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 50 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-026-12-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 70 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-13-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 80 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-14-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 100 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-15-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 125 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-16-01	Стыковка труб из полиэтилена враструб, диаметр труб до: 150 мм	100 стыков	1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1 - 1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.	26,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-026-17-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 20 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	5,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-18-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 40 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	7,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-19-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 50 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-20-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 70 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	9,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-21-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 80 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	12	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-22-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 100 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	14,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-026-23-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 125 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	18	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-24-01	Стыковка труб из полиэтилена встык со сваркой, диаметр труб до: 150 мм	100 стыков	1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную. 3. Сварка стыка.	21	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-25-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 20 мм	100 стыков	-	6,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-26-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 40 мм	100 стыков	-	8,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-27-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 50 мм	100 стыков	-	9,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-28-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 70 мм	100 стыков	-	10,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-29-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 80 мм	100 стыков	-	14	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-30-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 100 мм	100 стыков	-	16	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-026-31-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 125 мм	100 стыков	-	21	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-026-32-01	Стыковка труб из полиэтилена, установка и приварка патрубков, диаметр труб до: 150 мм	100 стыков	-	24	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-01-027 Соединение и разъединение фланцевых стыков								
Н-71-01-027-01-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-02-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-03-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-04-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-05-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-06-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,62	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-07-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,76	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-08-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,99	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-09-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-10-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-11-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 800 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-12-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1000 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-13-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1200 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-14-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1400 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-15-01	Соединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1600 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-16-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-17-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-18-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-19-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-20-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,39	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-21-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,52	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-22-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,62	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-23-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,87	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-24-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,99	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-25-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-26-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 800 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-27-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1000 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-28-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1200 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-29-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1400 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-30-01	Разъединение фланцевых стыков на болтах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр труб до: 1600 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-31-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-32-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,25	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-33-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-34-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-35-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-36-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-37-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-38-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-39-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-40-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-41-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 800 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-42-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1000 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-43-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1200 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-44-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1400 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-45-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1600 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-46-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-47-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-48-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-49-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-50-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-51-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-52-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-53-01	Соединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-54-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-55-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-56-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-57-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-58-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-59-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,58	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-60-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-61-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,94	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-62-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 500 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-63-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 600 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-64-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 800 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-65-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1000 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-66-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1200 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-67-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1400 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-01-027-68-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 1600 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-69-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-70-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 80 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-71-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 100 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-72-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 150 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,62	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-73-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 200 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	0,85	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-74-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр труб до: 250 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-01-027-75-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметр труб до: 300 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-01-027-76-01	Разъединение фланцевых стыков на шпильках, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметр труб до: 400 мм	1 стык	1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Раздел Н-71-02 Технологические трубопроводы и арматура на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см2). Фасонные части и изделия								
Таблица Н-71-02-001 Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов								
Н-71-02-001-01-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 150 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	0,86	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-02-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 200 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-03-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 250 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-04-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 300 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-001-05-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 400 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	1,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-06-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 500 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	2,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-07-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 600 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	2,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-08-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 800 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	3,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-09-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 1000 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	3,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-10-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 1200 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	4,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-001-11-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 1400 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	5,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-001-12-01	Изготовление шаблонов для разметки секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до: 1600 мм	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.	6,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-002 Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм								
Н-71-02-002-01-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-02-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-03-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-04-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,79	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-05-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-06-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-07-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,83	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-08-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-09-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-10-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-11-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-12-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-13-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,95	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-14-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,66	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-15-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-16-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-17-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-18-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 150 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-19-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,89	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-20-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,61	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-21-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-22-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-23-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-24-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-25-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-26-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-27-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-28-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-29-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-30-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-31-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-32-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,83	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-33-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-34-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-35-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-36-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-37-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-38-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-39-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-40-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-41-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-42-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-43-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-44-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,67	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-45-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-46-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-47-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-48-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-49-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-50-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	0,86	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-51-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-52-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-53-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-54-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-55-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-56-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-57-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-58-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-59-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-60-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-61-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-62-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-63-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-64-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-65-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-66-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-67-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-68-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-69-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-70-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-002-71-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-002-72-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 250 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-003 Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб свыше 250 мм до 400 мм								
Н-71-02-003-01-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-02-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-03-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-04-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-05-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-06-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 6 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-07-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-08-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-09-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-10-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-11-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-12-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-13-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-14-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-15-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-16-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-17-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-18-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-19-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-20-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-21-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-22-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-23-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-24-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-25-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-26-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-27-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-28-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-29-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-30-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-31-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-32-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-33-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-34-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-35-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-36-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 300 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-37-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-38-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-39-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-40-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-41-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-42-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-43-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-44-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-45-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-46-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-47-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-48-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-49-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-50-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-51-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-52-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-53-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-54-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-55-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-56-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-57-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-58-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-59-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-60-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-61-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-62-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-63-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-64-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-65-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-66-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 350 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-67-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-68-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-69-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-70-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-71-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-72-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-73-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-74-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-75-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-76-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-77-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-78-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-79-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-80-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-81-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-82-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-83-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-84-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-85-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-86-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-87-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-88-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-89-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-90-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-91-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-92-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-93-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-94-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-003-95-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-003-96-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-004 Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб свыше 400 мм до 600 мм								
Н-71-02-004-01-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-02-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-03-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддержанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-04-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-05-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-06-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-07-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-08-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-09-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-10-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-11-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-12-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-13-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-14-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-15-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-16-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-17-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-18-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-19-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-20-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-21-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-22-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-23-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-24-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-25-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-26-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-27-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-28-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-29-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-30-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 450 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-31-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-32-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-33-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-34-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-35-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-36-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-37-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-38-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-39-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-40-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-41-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-42-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-43-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-44-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-45-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-46-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-47-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-48-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-49-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-50-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-51-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-52-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-53-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-54-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-55-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-56-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-57-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-58-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-59-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-60-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 500 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-61-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-62-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-63-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-64-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-65-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-66-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-67-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-68-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-69-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-70-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-71-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-72-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-73-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-74-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-75-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-76-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-77-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-78-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-79-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-80-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-81-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-82-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-83-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-84-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-85-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-86-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-87-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-004-88-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-89-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-004-90-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-005 Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб свыше 600 мм до 900 мм								
Н-71-02-005-01-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-02-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-03-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-04-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-05-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-06-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-07-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-08-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-09-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-10-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-11-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-12-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-13-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-14-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-15-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-16-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-17-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-18-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-19-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-20-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-21-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-22-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-23-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-24-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-25-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-26-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-27-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-28-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-29-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-30-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 700 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-31-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-32-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-33-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-34-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-35-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-36-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-37-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-38-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-39-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-40-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-41-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-42-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-43-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-44-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-45-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-46-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-47-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-48-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-49-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-50-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-51-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-52-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-53-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-54-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-55-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-56-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-57-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-58-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-59-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-60-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 800 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-61-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-62-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-63-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-64-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-65-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-66-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-67-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-68-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-69-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-70-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-71-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-72-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-73-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-74-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-75-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-76-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-77-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-78-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-79-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-80-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-81-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-82-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-83-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-84-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-85-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-86-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-87-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-88-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-005-89-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-005-90-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 900 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-006 Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб свыше 900 мм до 1200 мм								
Н-71-02-006-01-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-02-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-03-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-04-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-05-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-06-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-07-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-08-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-09-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-10-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-11-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-12-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-13-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-14-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-15-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-16-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-17-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-18-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-19-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-20-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-21-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-22-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-23-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-24-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-25-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-26-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-27-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-28-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-29-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-30-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1000 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-31-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-32-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-33-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-34-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-35-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-36-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-37-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-38-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-39-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-40-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-41-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-42-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-43-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-44-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-45-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-46-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-47-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-48-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-49-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-50-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-51-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-52-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-53-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-54-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-55-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-56-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-57-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-58-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-59-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-60-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1100 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-61-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-62-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-63-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-64-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-65-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-66-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-67-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-68-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-69-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-70-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-71-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-72-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-73-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-74-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-75-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-76-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-77-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-78-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-79-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-80-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-81-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-82-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-83-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	20	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-84-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-85-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-86-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-87-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-006-88-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-89-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-006-90-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1200 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-007 Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб свыше 1200 мм до 1600 мм								
Н-71-02-007-01-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-02-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-03-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-04-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-05-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-06-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-07-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-08-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-09-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-10-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-11-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-12-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-13-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-14-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-15-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-16-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-17-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	20	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-18-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-19-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-20-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-21-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-22-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-23-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-24-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-25-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-26-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-27-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-28-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-29-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	25	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-30-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1400 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-31-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-32-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-33-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-34-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-35-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-36-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 8 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-37-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-38-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-39-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-40-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-41-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-42-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 10 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-43-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-44-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-45-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-46-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-47-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-48-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 12 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-49-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-50-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-51-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-52-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-53-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	25	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-54-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 14 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-55-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-56-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 2, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	9,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-57-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	20	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-007-58-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 3, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-59-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб обработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-007-60-01	Изготовление секторных отводов из стальных труб, диаметр труб до 1600 мм, толщина стенки труб до 16 мм, количество секторов в отводе: 4, концевые кромки труб необработанные	1 отвод	1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.	23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-02-008 Изготовление переходов из труб								
Н-71-02-008-01-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 40х25 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-02-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 40х25 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-03-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 40х25 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-04-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 40х25 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-05-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 40х25 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-06-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 40х25 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,04	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-07-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 50х32 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-08-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 50х32 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-09-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 50х32 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-10-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 50х32 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-11-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 50х32 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-12-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 50х32 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,05	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-13-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 65х40 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-14-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 65х40 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-15-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 65х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-16-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 65х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-17-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 65х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-18-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 65х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,06	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-19-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 80х40 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-20-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 80х40 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-21-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 80х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,25	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-22-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 80х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-23-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 80х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-24-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 80х40 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,07	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-25-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 100х65 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,25	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-26-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 100х65 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-27-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 100х65 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-28-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 100х65 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-29-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 100х65 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-30-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 100х65 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,08	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-31-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 125х80 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-32-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 125х80 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-33-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 125х80 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-34-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 125х80 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-35-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 125х80 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-36-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 125х80 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,09	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-37-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 150х100 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,39	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-38-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 150х100 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-39-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 150x100 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-40-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 150x100 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-41-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 150х100 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - алюминий	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-42-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 150х100 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - винипласт	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-43-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 200х150 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,57	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-44-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 200х150 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,69	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-45-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 200х150 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,61	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-46-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 200х150 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - легированная сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,78	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-47-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 250х200 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,69	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-48-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 250х200 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,78	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-49-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 300х200 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	0,92	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-50-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 300х200 мм, способ вырезки клиньев: абразивным диском, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-51-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 400х300 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	1,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-52-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 500х400 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-53-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 600х500 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	2,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-54-01	Изготовление переходов из труб с вырезкой клиньев, диаметр перехода 700х600 мм, способ вырезки клиньев: газовой или воздушно-дуговой резкой, материал труб - углеродистая сталь	1 переход	1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.	2,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-55-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 40х25 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-56-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 40х25 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-57-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 40х25 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-58-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 50х32 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-59-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 50х32 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-60-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 50х32 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-61-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 65х40 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-62-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 65х40 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-63-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 65х40 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-64-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 80х40 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,33	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-65-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 80х40 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-66-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 80х40 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-67-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 100х65 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-68-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 100х65 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,88	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-69-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 100х65 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-70-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 125х80 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-71-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 125х80 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-72-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 125х80 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-73-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 150х100 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,58	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-74-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 150х100 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-75-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 150х100 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-76-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 175х125 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-77-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 175х125 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	2,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-78-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 175х125 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,79	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-79-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 175х150 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,83	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-80-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 175х150 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-81-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 175х150 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,61	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-82-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 200х150 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-83-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 200х150 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	2,8	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-84-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 200х150 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,96	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-85-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 200х175 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,95	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-86-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 200x175 мм, материал труб: сталь легированная	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-87-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев с нагревом, диаметр перехода до 200x175 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	0,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-88-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 250x175 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-89-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 250x175 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-90-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 250x200 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-91-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 250x200 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-008-92-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 300х200 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	2,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-93-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 300х200 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-94-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 300х250 мм, материал труб: сталь углеродистая	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-008-95-01	Изготовление переходов из труб без вырезки клиньев, диаметр перехода до 300х250 мм, материал труб: медь	1 переход	1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.	1,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-009 Изготовление штуцеров, тройников и крестовин								
Н-71-02-009-01-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 50 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-02-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 50 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-03-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 80 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-04-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 80 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-05-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 100 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-06-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 100 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-07-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 125 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,71	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-08-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 125 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-09-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 150 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	0,85	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-10-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 150 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-11-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 200 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-12-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 200 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-13-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 250 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-14-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 250 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-15-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 300 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-16-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 300 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-17-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 350 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-18-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 350 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-19-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 400 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-20-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 400 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-21-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 500 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-22-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 500 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-23-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 600 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-24-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 600 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	5,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-25-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 700 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-26-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 700 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-27-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 800 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-28-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 800 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-29-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 900 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	4,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-30-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 900 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-31-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 1000 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-32-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 1000 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	9,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-33-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 1200 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-34-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 1200 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-35-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 1400 мм, тройники	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	7,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-009-36-01	Изготовление штуцеров, тройников и крестовин из углеродистой стали, диаметр труб до: 1400 мм, крестовины	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-37-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-38-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,59	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-39-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,76	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-40-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-41-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-42-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 200 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-43-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-44-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-45-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-46-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-47-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-48-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 200 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-49-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,76	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-50-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-51-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-52-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-53-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-54-01	Изготовление тройников из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 200 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-55-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-56-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-57-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-58-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-59-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-60-01	Изготовление крестовин из легированной стали, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 200 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-61-01	Изготовление штуцеров из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-62-01	Изготовление штуцеров из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-63-01	Изготовление штуцеров из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-64-01	Изготовление штуцеров из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,59	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-65-01	Изготовление тройников из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-66-01	Изготовление тройников из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-67-01	Изготовление тройников из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-68-01	Изготовление тройников из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-69-01	Изготовление крестовин из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,63	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-70-01	Изготовление крестовин из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,83	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-71-01	Изготовление крестовин из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-72-01	Изготовление крестовин из алюминия, способ насадки фланцев - свободно вращающийся (с разбортовкой конца трубы), диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-73-01	Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-74-01	Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-75-01	Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-76-01	Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-77-01	Изготовление штуцеров из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,78	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-78-01	Изготовление тройников из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-79-01	Изготовление тройников из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,52	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-80-01	Изготовление тройников из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-81-01	Изготовление тройников из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,82	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-82-01	Изготовление тройников из винипласта, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,95	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-83-01	Изготовление крестовин из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,74	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-84-01	Изготовление крестовин из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,95	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-85-01	Изготовление крестовин из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-86-01	Изготовление крестовин из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-87-01	Изготовление крестовин из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-88-01	Изготовление тройников из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 50 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-89-01	Изготовление тройников из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 80 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-90-01	Изготовление тройников из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 100 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-91-01	Изготовление тройников из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 125 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-92-01	Изготовление тройников из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 150 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	0,81	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-009-93-01	Изготовление тройников из полиэтилена, способ насадки фланцев - под приварку, диаметр труб до: 200 мм	1 деталь	1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддержанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-010 Изготовление труб, патрубков и тройников из листового металла								
Н-71-02-010-01-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 200 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддержание при электроприхватке отдельных обечаек.	0,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-02-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 300 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-03-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-04-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-05-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-06-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-07-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-08-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-09-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-10-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-11-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-12-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-13-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-14-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-15-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-16-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-17-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-18-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-19-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-20-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-21-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-22-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-23-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-24-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-25-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-26-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-27-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-28-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	5,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-29-01	Изготовление труб прямых из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 м трубы	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.	4,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-30-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 200 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-31-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 300 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-32-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 300 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-33-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 300 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-34-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-35-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-36-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-37-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-38-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-39-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-40-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-41-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-42-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-43-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-44-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	3,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-45-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-46-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-47-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-48-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-49-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-50-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-51-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-52-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	4,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-53-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-54-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	4,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-55-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-56-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-57-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-58-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-59-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-60-01	Изготовление патрубков из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 патрубок	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.	7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-61-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 200 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-62-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 300 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-63-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-64-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-65-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 400 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-66-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-67-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-68-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 500 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	4,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-69-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-70-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	6,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-71-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 600 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-72-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-73-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-74-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 700 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-75-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	6,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-76-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	8,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-77-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 800 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-78-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-79-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-80-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1000 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	9,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-81-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-82-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-83-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1200 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	13,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-84-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-85-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-86-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1400 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	17,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-010-87-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	19,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-88-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: углеродистая, толщина листа 8-10 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-010-89-01	Изготовление тройников из листового металла, диаметр труб 1600 мм, вид стали: легированная, толщина листа 4-6 мм	1 тройник	1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.	21,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-02-011 Испытание сварных фасонных частей и деталей								
Н-71-02-011-01-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 80 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-011-02-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 125 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	2,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-011-03-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 150 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-011-04-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 200 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	4,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-011-05-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 250 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	5,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-011-06-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 300 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	5,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-011-07-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 350 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	6,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-02-011-08-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 400 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	8,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-011-09-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 500 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	9,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-02-011-10-01	Испытание сварных фасонных частей и деталей, диаметр труб: 600 мм	100 стыков	1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.	11	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-71-03 Технологические трубопроводы и арматура на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²). Арматура								
Таблица Н-71-03-001 Подготовка арматуры к установке: задвижки								
Н-71-03-001-01-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 50 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-02-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 80 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,63	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-03-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 100 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,75	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-04-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 150 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-05-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 200 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-06-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 250 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-07-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 300 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-08-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 400 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-09-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 500 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-10-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 600 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-11-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 800 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-12-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1000 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-13-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1200 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-14-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1400 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	7,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-15-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1500 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	7,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-16-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1600 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	8,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-17-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 2000 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	10,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-18-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 50 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-19-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 80 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,85	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-20-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 100 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,94	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-21-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 150 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-22-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 200 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-23-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 250 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-24-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 300 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-25-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 400 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-26-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 500 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	3,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-27-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 600 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-28-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 800 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-29-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1000 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-30-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 1200 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	7,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-31-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 50 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-32-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 80 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-33-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 100 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-34-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 150 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-35-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 200 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-001-36-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 250 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-37-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 300 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-38-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 400 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-39-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр задвижек до: 500 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-001-40-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр задвижек до: 600 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	6,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-41-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр задвижек до: 800 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	7,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-42-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр задвижек до: 1000 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	9,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-001-43-01	Подготовка арматуры к установке, задвижки из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см2), диаметр задвижек до: 1200 мм	1 задвижка	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-03-002 Подготовка арматуры к установке: краны, вентили, клапаны								
Н-71-03-002-01-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-02-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-03-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-04-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-05-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-06-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-07-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,58	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-08-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,71	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-002-09-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-10-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-11-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,59	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-12-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-13-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,83	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-14-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,95	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-15-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-16-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-17-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-18-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-19-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-20-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-21-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-22-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-23-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-24-01	Подготовка арматуры к установке, краны, вентили, обратные клапаны из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-002-25-01	Подготовка арматуры к установке, краны из керамики, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-26-01	Подготовка арматуры к установке, краны из керамики, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-27-01	Подготовка арматуры к установке, краны из керамики, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-28-01	Подготовка арматуры к установке, краны из керамики, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,51	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-29-01	Подготовка арматуры к установке, краны из керамики, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,62	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-30-01	Подготовка арматуры к установке, краны из керамики, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,68	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-31-01	Подготовка арматуры к установке, краны из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-32-01	Подготовка арматуры к установке, краны из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-33-01	Подготовка арматуры к установке, краны из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,25	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-34-01	Подготовка арматуры к установке, краны из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-35-01	Подготовка арматуры к установке, краны из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,43	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-36-01	Подготовка арматуры к установке, краны из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-37-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из винипласта, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-38-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из винипласта, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-39-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из винипласта, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-40-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из винипласта, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,37	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-41-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из винипласта, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-42-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из винипласта, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,58	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-43-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,43	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-44-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,51	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-45-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,58	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-46-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,7	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-47-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 125 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,82	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-48-01	Подготовка арматуры к установке, вентили из ферросилита, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,97	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-49-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-50-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,61	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-51-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,67	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-52-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,86	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-53-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,94	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-54-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из чугуна, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-55-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,67	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-56-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,78	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-57-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	0,86	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-58-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-59-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-60-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные однорычажные из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-61-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-62-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-63-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-64-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-002-65-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-66-01	Подготовка арматуры к установке, клапаны предохранительные двухрычажные из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-002-67-01	Подготовка арматуры к установке, редукционные и перераспределительные клапаны, диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.	4,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-03-003 Набивка сальников арматуры								
Н-71-03-003-01-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 25 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-02-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 50 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,09	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-03-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 80 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-003-04-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 100 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-05-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 125 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,25	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-06-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 150 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-07-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 200 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-08-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 250 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,74	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-09-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 300 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-10-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 350 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-11-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 400 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-12-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 500 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-13-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 600 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-003-14-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 700 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	2,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-15-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 800 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-003-16-01	Набивка сальников арматуры, диаметр арматуры до: 1000 мм	1 сальник	1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.	3,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-03-004 Притирка арматуры								
Н-71-03-004-01-01	Механизированная групповая притирка дисков или колец чугунных задвижек на приводном приспособлении, диаметр задвижек до: 100 мм	1 задвижка	1. Установка корпуса ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8 - 10 шт диаметром 50 - 125 мм и по 6 - 8 шт диаметром 150 - 200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделями в корпусе задвижек. 5. Пуск приспособления. 6. Периодическая проверка притирки на плите с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках и установкой их вновь в корпус. 7. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.	0,41	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-02-01	Механизированная групповая притирка дисков или колец чугунных задвижек на приводном приспособлении, диаметр задвижек до: 150 мм	1 задвижка	1. Установка корпуса ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8 - 10 шт диаметром 50 - 125 мм и по 6 - 8 шт диаметром 150 - 200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделями в корпусе задвижек. 5. Пуск приспособления. 6. Периодическая проверка притирки на плите с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках и установкой их вновь в корпус. 7. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.	0,44	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-03-01	Механизированная групповая притирка дисков или колец чугунных задвижек на приводном приспособлении, диаметр задвижек до: 200 мм	1 задвижка	1. Установка корпуса ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8 - 10 шт диаметром 50 - 125 мм и по 6 - 8 шт диаметром 150 - 200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделями в корпусе задвижек. 5. Пуск приспособления. 6. Периодическая проверка притирки на плите с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках и установкой их вновь в корпус. 7. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.	0,49	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-04-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-05-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-06-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,69	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-07-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-08-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-09-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-10-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 350 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-11-01	Механизированная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-12-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-13-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-14-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,97	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-15-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-16-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-17-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-18-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 350 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-19-01	Ручная притирка задвижек из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-20-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-21-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,58	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-22-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-23-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-24-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-25-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-26-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 350 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-27-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-28-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,54	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-29-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,92	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-30-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-31-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-32-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-33-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-34-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 350 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-35-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	5,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-36-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,51	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-37-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,97	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-38-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-39-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-40-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-41-01	Механизированная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-42-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-43-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-44-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-45-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-46-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	4,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-47-01	Ручная притирка задвижек из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	5,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-48-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-49-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-50-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,42	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-51-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,58	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-52-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,84	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-53-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-54-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-55-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,42	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-56-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-57-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,92	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-58-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-59-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-60-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-61-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-62-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-63-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,77	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-64-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-65-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-66-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,36	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-67-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-68-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,89	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-69-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-70-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-71-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-72-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-73-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,47	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-74-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-75-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-76-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-77-01	Механизированная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-78-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,43	-	2-185-05	Слесарь строительный 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-79-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,67	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	3
Н-71-03-004-80-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	4

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-81-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-82-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-83-01	Ручная притирка вентилей и клапанов из стали, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-84-01	Механизированная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-85-01	Механизированная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-86-01	Механизированная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,69	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-87-01	Механизированная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-88-01	Механизированная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-89-01	Механизированная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,92	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-90-01	Ручная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,41	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-91-01	Ручная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	0,58	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-004-92-01	Ручная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-93-01	Ручная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	1,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-004-94-01	Ручная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	2,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-004-95-01	Ручная притирка кранов из чугуна или бронзы, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт. арматуры	1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.	3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-03-005 Шабрение уплотняющих колец задвижек								
Н-71-03-005-01-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 50 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-02-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 100 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-03-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 150 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,35	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-005-04-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 200 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,59	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-05-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 250 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-06-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 300 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-07-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 350 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-08-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 400 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-09-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 500 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	3,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-005-10-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 600 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	3,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-11-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 700 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	4,3	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-12-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 800 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	5,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-13-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 1000 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	6,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-14-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 1200 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	8,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-15-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 1600 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	10	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-005-16-01	Шабрение уплотняющих колец чугунных задвижек, диаметр арматуры до: 2000 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	16,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-17-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-18-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-19-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-20-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,81	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-21-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-005-22-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-23-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 350 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-24-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2,8	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-25-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 500 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	4,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-26-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 600 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-27-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 700 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	5,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-005-28-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 800 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-005-29-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,28	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-30-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-31-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	0,77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-32-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-005-33-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	1,6	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-005-34-01	Шабрение уплотняющих колец стальных заглушек, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 кольцо	1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.	2,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-03-006 Гидравлическое испытание арматуры								
Н-71-03-006-01-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-02-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-03-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-04-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,48	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-05-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,75	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-06-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-006-07-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-08-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-006-09-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 500 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-10-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 600 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-11-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 800 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-12-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 1000 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	3,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-13-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 1200 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-14-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 1400 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-15-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 1500 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-16-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 1600 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	4,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-17-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 2000 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	5,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-18-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-19-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-20-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-21-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-22-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,83	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-23-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-24-01	Гидравлическое испытание арматуры, задвижки, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-006-25-01	Гидравлическое испытание арматуры, краны, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,11	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-26-01	Гидравлическое испытание арматуры, краны, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,13	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-27-01	Гидравлическое испытание арматуры, краны, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-28-01	Гидравлическое испытание арматуры, краны, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-29-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-30-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,17	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-31-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-32-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-33-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,42	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-34-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 200 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-35-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 250 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,85	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-36-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 300 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-006-37-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 400 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-006-38-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 500 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-03-006-39-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 600 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	2
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-40-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 25 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-41-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-42-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-43-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-44-01	Гидравлическое испытание арматуры, вентили, клапаны обратные, давление св. 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 150 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-45-01	Гидравлическое испытание арматуры, клапаны предохранительные односторонние, давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,36	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-46-01	Гидравлическое испытание арматуры, клапаны предохранительные односторонние, давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-47-01	Гидравлическое испытание арматуры, клапаны предохранительные односторонние, давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,51	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-006-48-01	Гидравлическое испытание арматуры, клапаны предохранительные двухрычажные, давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 50 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,57	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-49-01	Гидравлическое испытание арматуры, клапаны предохранительные двухрычажные, давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 80 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,71	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-006-50-01	Гидравлическое испытание арматуры, клапаны предохранительные двухрычажные, давление до 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр арматуры до: 100 мм	1 шт арматуры	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.	0,79	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-03-007 Сверление отверстий во фланцах арматуры. Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре								
Н-71-03-007-01-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 4	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,14	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-007-02-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 8	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,18	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-007-03-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 12	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,22	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-007-04-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 16	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,27	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-007-05-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 20	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,33	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-007-06-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 24	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,38	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-007-07-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 28	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,43	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-03-007-08-01	Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре, число отверстий на фланце арматуры: 32	1 шаблон	1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.	0,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-03-008 Сверление отверстий во фланцах арматуры. Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону								
Н-71-03-008-01-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 4	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-008-02-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 8	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-008-03-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 12	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-008-04-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 16	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,31	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-008-05-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 20	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,36	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-008-06-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 24	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,41	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-008-07-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 28	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,46	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-03-008-08-01	Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону, число пар отверстий: 32	1 шт. арматуры	1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.	0,51	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-03-009 Сверление отверстий во фланцах арматуры на станках								
Н-71-03-009-01-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-02-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-03-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-04-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-05-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-06-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-07-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 50 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,07	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-08-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-09-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-10-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-11-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-12-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-13-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,63	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-14-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 80 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,09	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-15-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,27	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-16-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-17-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-18-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,53	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-19-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-20-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-21-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 100 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-22-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-23-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,44	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-24-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-25-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-26-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-27-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-28-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 125 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-29-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-30-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-31-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-32-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,74	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-33-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-34-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-35-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 150 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-36-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-37-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,59	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-38-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,72	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-39-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,93	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-40-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-41-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-42-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 200 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-43-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-44-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-45-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,86	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-46-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-47-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-48-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-49-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 250 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-50-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,73	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-51-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,86	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-52-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,99	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-53-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-54-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-55-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-56-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 300 мм, материал арматуры: бронза, винипласт	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-57-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 350 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,83	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-58-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 350 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,99	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-59-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 350 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-60-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 350 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-61-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 400 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	0,99	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-62-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 400 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-63-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 400 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-64-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 400 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-65-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 500 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-66-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 500 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-67-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 500 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-68-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 500 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-69-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 600 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-70-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 600 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-71-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 600 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-72-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 600 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-73-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 700 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-74-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 700 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-75-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 700 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-76-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 800 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-77-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 800 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-78-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 800 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-79-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 1000 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-80-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 1000 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-81-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 1000 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-03-009-82-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 1200 мм, материал арматуры: чугун	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-83-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 1200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-03-009-84-01	Сверления отверстий во фланцах арматуры на станках, диаметр арматуры до 1200 мм, материал арматуры: сталь углеродистая, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²)	1 шт. арматуры	1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, свыше 100 мм - при помощи механизма.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-71-04 Технологические трубопроводы и арматура на условное давление до 16 МПа (160 кгс/см²). Разные работы								
Таблица Н-71-04-001 Изготовление опор и хомутов под трубопроводы								
Н-71-04-001-01-01	Изготовление катковых опор из листовой стали, диаметр трубопроводов до: 100 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-02-01	Изготовление катковых опор из листовой стали, диаметр трубопроводов до: 200 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-03-01	Изготовление катковых опор из листовой стали, диаметр трубопроводов до: 300 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-04-01	Изготовление катковых опор из листовой стали, диаметр трубопроводов до: 400 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,64	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-05-01	Изготовление катковых опор из листовой стали, диаметр трубопроводов до: 500 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддерживание деталей опоры при электроприхватке.	0,79	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-06-01	Изготовление катковых опор из листовой стали, диаметр трубопроводов до: 600 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддерживание деталей опоры при электроприхватке.	0,96	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-07-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 50 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддерживание деталей опоры при электроприхватке.	0,15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-08-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 100 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддерживание деталей опоры при электроприхватке.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-09-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 200 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддерживание деталей опоры при электроприхватке.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-10-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 300 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-11-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 400 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-12-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 500 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-13-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для стального основания, диаметр трубопроводов: 600 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,49	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-14-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 50 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-15-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 100 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-16-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 200 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-17-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 300 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-18-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 400 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,58	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-19-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 500 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,62	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-20-01	Изготовление скользящих опор из листовой стали для бетонного основания, диаметр трубопроводов: 600 мм	1 опора	1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддержание деталей опоры при электроприхватке.	0,69	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-21-01	Изготовление скользящих и катковых опор из швеллеров под трубопроводы, номер швеллера: 10-12	100 опор	1. Разметка деталей опор по шаблону. 2. Зачистка деталей после газовой резки. 3. Сборка деталей с поддержанием при электроприхватке.	6,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-22-01	Изготовление скользящих и катковых опор из швеллеров под трубопроводы, номер швеллера: 14-16	100 опор	1. Разметка деталей опор по шаблону. 2. Зачистка деталей после газовой резки. 3. Сборка деталей с поддержанием при электроприхватке.	8,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-23-01	Изготовление скользящих и катковых опор из швеллеров под трубопроводы, номер швеллера: 18-20	100 опор	1. Разметка деталей опор по шаблону. 2. Зачистка деталей после газовой резки. 3. Сборка деталей с поддержанием при электроприхватке.	10	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-24-01	Изготовление скользящих и катковых опор из швеллеров под трубопроводы, номер швеллера: 22-24	100 опор	1. Разметка деталей опор по шаблону. 2. Зачистка деталей после газовой резки. 3. Сборка деталей с поддержанием при электроприхватке.	12,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-25-01	Изготовление неподвижных опор весом до: 10 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	0,97	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-26-01	Изготовление неподвижных опор весом до: 25 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-27-01	Изготовление неподвижных опор весом до: 50 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-28-01	Изготовление неподвижных опор весом до: 100 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-29-01	Изготовление неподвижных опор весом до: 150 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-30-01	Изготовление шариковых опор весом до: 10 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	1,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-31-01	Изготовление шариковых опор весом до: 25 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-32-01	Изготовление шариковых опор весом до: 50 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	2,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-33-01	Изготовление шариковых опор весом до: 100 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-34-01	Изготовление шариковых опор весом до: 150 кг	1 опора	1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.	8,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-04-001-35-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм, вид материала: полосовая сталь размером 40x5 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-36-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм, вид материала: полосовая сталь размером 50x8, 80x5, 80x6 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,28	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-37-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм, вид материала: полосовая сталь размером 65x10, 100x8 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-38-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм, вид материала: полосовая сталь размером 120x10, 160x12, 160x14 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-39-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 16 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,19	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-40-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 100 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 19 и св. мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-41-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм, вид материала: полосовая сталь размером 40x5 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,28	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-42-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм, вид материала: полосовая сталь размером 50x8, 80x5, 80x6 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-43-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм, вид материала: полосовая сталь размером 65x10, 100x8 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,39	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-44-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм, вид материала: полосовая сталь размером 120x10, 160x12, 160x14 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,43	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-45-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 16 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,21	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-46-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 200 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 19 и св. мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-47-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм, вид материала: полосовая сталь размером 40x5 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,33	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-48-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм, вид материала: полосовая сталь размером 50x8, 80x5, 80x6 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,38	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-49-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм, вид материала: полосовая сталь размером 65x10, 100x8 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-50-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм, вид материала: полосовая сталь размером 120x10, 160x12, 160x14 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-51-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 16 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,25	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-001-52-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 300 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 19 и св. мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-53-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм, вид материала: полосовая сталь размером 40х5 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,38	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-54-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм, вид материала: полосовая сталь размером 50х8, 80х5, 80х6 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-55-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм, вид материала: полосовая сталь размером 65х10, 100х8 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-56-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм, вид материала: полосовая сталь размером 120х10, 160х12, 160х14 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-57-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 16 мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-001-58-01	Изготовление хомутов под трубопроводы, диаметр труб до 400 мм, вид материала: круглая сталь диаметром 19 и св. мм	1 хомут	1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутые хомуты. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.	0,35	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-71-04-002 Изготовление стальных заглушек								
Н-71-04-002-01-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 125 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,23	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-02-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 200 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-03-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 300 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,41	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-04-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 400 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,53	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-05-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 500 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-06-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 600 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,77	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-002-07-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 800 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,82	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-08-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 1000 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-09-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 1200 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-10-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 1400 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-11-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 5 мм, диаметр заглушек до: 1600 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-12-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 125 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-002-13-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 200 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,35	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-14-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 300 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-15-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 400 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,64	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-16-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 500 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,78	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-17-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 600 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,89	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-18-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 800 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-002-19-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 1000 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-20-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 1200 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-21-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 1400 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-22-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 13 мм, диаметр заглушек до: 1600 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-23-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 125 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,44	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-24-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 200 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,55	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-002-25-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 300 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,68	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-26-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 400 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	0,93	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-27-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 500 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-28-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 600 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-29-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 800 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	1,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-30-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 1000 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	2,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-002-31-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 1200 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	2,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-32-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 1400 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	2,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-002-33-01	Изготовление стальных заглушек, толщина заглушек до 20 мм, диаметр заглушек до: 1600 мм	1 заглушка	1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.	3,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-04-003 Отбортовка и разбортовка концов труб								
Н-71-04-003-01-01	Отбортовка концов труб, сталь углеродистая, диаметр труб до: 40 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-02-01	Отбортовка концов труб, сталь углеродистая, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-03-01	Отбортовка концов труб, сталь углеродистая, диаметр труб до: 80 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003-04-01	Отбортовка концов труб, сталь углеродистая, диаметр труб до: 100 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,34	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-05-01	Отбортовка концов труб, сталь углеродистая, диаметр труб до: 125 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,41	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-06-01	Отбортовка концов труб, сталь углеродистая, диаметр труб до: 150 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-07-01	Отбортовка концов труб, сталь легированная, диаметр труб до: 40 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-08-01	Отбортовка концов труб, сталь легированная, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-09-01	Отбортовка концов труб, сталь легированная, диаметр труб до: 80 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,37	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-10-01	Отбортовка концов труб, сталь легированная, диаметр труб до: 100 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,45	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003-11-01	Отбортовка концов труб, сталь легированная, диаметр труб до: 125 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-12-01	Отбортовка концов труб, сталь легированная, диаметр труб до: 150 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,63	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-13-01	Отбортовка концов труб, алюминий, диаметр труб до: 40 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-14-01	Отбортовка концов труб, алюминий, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-15-01	Отбортовка концов труб, алюминий, диаметр труб до: 80 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-16-01	Отбортовка концов труб, алюминий, диаметр труб до: 100 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-17-01	Отбортовка концов труб, алюминий, диаметр труб до: 125 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опилование кромки борта.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003-18-01	Отбортовка концов труб, алюминий, диаметр труб до: 150 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-19-01	Отбортовка концов труб, медь, диаметр труб до: 40 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-20-01	Отбортовка концов труб, медь, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-21-01	Отбортовка концов труб, медь, диаметр труб до: 80 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-22-01	Отбортовка концов труб, медь, диаметр труб до: 100 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-23-01	Отбортовка концов труб, медь, диаметр труб до: 125 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,28	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-24-01	Отбортовка концов труб, медь, диаметр труб до: 150 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиление кромки борта.	0,36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003- 25-01	Обортовка концов труб, свинец, диаметр труб до: 40 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.	0,06	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003- 26-01	Обортовка концов труб, свинец, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.	0,07	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003- 27-01	Обортовка концов труб, свинец, диаметр труб до: 80 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.	0,09	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003- 28-01	Обортовка концов труб, свинец, диаметр труб до: 100 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.	0,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003- 29-01	Обортовка концов труб, свинец, диаметр труб до: 125 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.	0,12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003- 30-01	Обортовка концов труб, свинец, диаметр труб до: 150 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.	0,14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003-31-01	Разбортовка концов труб из винипласта, диаметр труб до: 40 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1 - 1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка вращуруб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-32-01	Разбортовка концов труб из винипласта, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1 - 1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка вращуруб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-33-01	Разбортовка концов труб из винипласта, диаметр труб до: 80 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1 - 1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка вращуруб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.	0,32	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003-34-01	Разбортовка концов труб из винипласта, диаметр труб до: 100 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1 - 1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка вращуруб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-35-01	Разбортовка концов труб из винипласта, диаметр труб до: 125 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1 - 1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка вращуруб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.	0,46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-36-01	Разбортовка концов труб из винипласта, диаметр труб до: 150 мм	1 конец трубы	1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1 - 1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка вращуруб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.	0,54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-37-01	Разбортовка концов труб из полиэтилена, диаметр труб до: 40 мм	10 концов труб	1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.	1,1	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-003-38-01	Разбортовка концов труб из полиэтилена, диаметр труб до: 50 мм	10 концов труб	1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.	1,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-39-01	Разбортовка концов труб из полиэтилена, диаметр труб до: 80 мм	10 концов труб	1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.	1,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-40-01	Разбортовка концов труб из полиэтилена, диаметр труб до: 100 мм	10 концов труб	1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.	1,9	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-41-01	Разбортовка концов труб из полиэтилена, диаметр труб до: 125 мм	10 концов труб	1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.	2,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-003-42-01	Разбортовка концов труб из полиэтилена, диаметр труб до: 150 мм	10 концов труб	1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.	2,8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-04-004 Разметка и сверление отверстий в стальных фланцах								
Н-71-04-004-01-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 4	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	5,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-02-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 8	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	8	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-03-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 12	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	9,3	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-04-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 16	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	11,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-05-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 20	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	13,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-06-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 24	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	15	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-07-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 28	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	17,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-08-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 32	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	19,5	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-09-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 36	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	24	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-04-004-10-01	Разметка отверстий в стальных фланцах, количество отверстий во фланце: 40	100 фланцев	1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.	29	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-11-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 25 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	5,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-12-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 50 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-13-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 80 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-14-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 100 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-15-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 125 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-16-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 150 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	20	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-17-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 200 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	24,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-18-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 250 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	31	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-19-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 300 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-20-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 350 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	40,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-21-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 400 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	49	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-22-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 500 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-23-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 600 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-24-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 25 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-25-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 50 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-26-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 80 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-27-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 100 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	17,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-28-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 125 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	20	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-29-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 150 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	23,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-30-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 200 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-31-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 250 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-32-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 300 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	40,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-33-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 350 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-34-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 400 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	56	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-35-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 500 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-36-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 1 МПа (10 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 600 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-37-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 25 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-38-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 50 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	12,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-39-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 80 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-40-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 100 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	20,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-41-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 125 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	25,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-42-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 150 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	29	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-43-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 200 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-44-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 250 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	43,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-45-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 300 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	50	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-46-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 350 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	57	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-47-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 400 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	68	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-48-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 500 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	83	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-49-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 2,5 МПа (25 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 600 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	94	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-50-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 25 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-51-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 50 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	14,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-52-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 80 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	20,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-53-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 100 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	28,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-54-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 125 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-55-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 150 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	44,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-56-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 200 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	63	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-57-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 250 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	77	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-58-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 300 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	92	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-59-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 350 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	108	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-60-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 6,4 МПа (64 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 400 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	127	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-61-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 25 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-62-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 50 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	18,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-63-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 80 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	25,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-64-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 100 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	36	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-65-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 125 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	48	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-004-66-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 150 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	60	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-67-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 200 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	84	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-68-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 250 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	108	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-004-69-01	Сверление отверстий в стальных фланцах, давление до 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметр фланцев до: 300 мм	100 фланцев	1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.	132	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-71-04-005 Изготовление прокладок								
Н-71-04-005-01-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 80 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	1,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-02-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 100 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	1,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-03-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 125 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	1,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-04-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 150 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-05-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 200 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-06-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 250 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-07-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 300 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	3,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-08-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 350 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-09-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - картон, диаметр до: 400 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-10-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 80 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	1,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-11-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 100 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-12-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 125 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-13-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 150 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-14-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 200 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-15-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 250 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	3,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-16-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 300 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	4,7	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-17-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 350 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	5,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-18-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 400 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	6,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-19-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 80 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-20-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 100 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,6	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-21-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 125 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	2,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-22-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 150 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	3,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-23-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 200 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	3,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-24-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 250 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-25-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 300 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	5,9	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-26-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 350 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-27-01	Изготовление прокладок на сверлильном станке, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 400 мм	100 прокладок	1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с откоской в сторону. 3. Уборка отходов.	8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-28-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 80 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	3,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-29-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 100 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-30-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 125 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	6,8	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-31-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 150 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	7,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-32-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 200 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	8,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-33-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 250 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-34-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 300 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	11,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-35-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 350 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-36-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 400 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	15	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-37-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 500 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-38-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 600 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-39-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 800 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	26,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-40-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 1000 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	35,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-41-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 1200 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	42	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-42-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 1400 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-43-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - картон, диаметр до: 1600 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-44-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 80 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	3,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-45-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 100 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	4,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-46-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 125 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	5,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-47-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 150 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	6,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-48-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 200 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	8,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-49-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 250 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	10	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-50-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 300 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-51-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 350 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-52-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 400 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-53-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 500 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-54-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 600 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-55-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 800 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	31,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-56-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 1000 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	40	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-57-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 1200 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	47,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-58-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 1400 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-59-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - асбест и резина, диаметр до: 1600 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	54	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-60-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 80 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	4,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-61-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 100 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	5,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-62-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 125 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	6,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-63-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 150 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	7,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-64-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 200 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	9,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-65-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 250 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-66-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 300 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-67-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 350 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	15,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-68-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 400 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	17,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-69-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 500 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	21	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-70-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 600 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	27,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-71-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 800 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	35,5	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-005-72-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 1000 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	46	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-73-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 1200 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	55	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-74-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 1400 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	60	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-005-75-01	Изготовление прокладок вручную, материал прокладок - клингерит и паронит, диаметр до: 1600 мм	100 прокладок	1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.	65	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-71-04-006 Комплектование болтов гайками								
Н-71-04-006-01-01	Комплектование болтов гайками	100 болтов	1. Навертывание гаек на болты.	0,64	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-71-04-007 Изготовление подкладных колец из полосовой стали								
Н-71-04-007-01-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 200 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-007-02-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 300 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-007-03-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 400 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-007-04-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 500 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,17	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-007-05-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 600 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-007-06-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 700 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-007-07-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 800 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	22	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-04-007-08-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 900 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,24	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-04-007-09-01	Изготовление подкладных колец из полосовой стали, диаметр труб до: 1000 мм	1 кольцо	1. Разметка и перерезка полосы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Раздел Н-71-05 Технологические трубопроводы специального назначения на условное давление свыше 16 МПа (160 кгс/см²)								
Таблица Н-71-05-001 Протравка и очистка труб								
Н-71-05-001-01-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 35 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	0,46	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-02-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 50 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	0,62	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-03-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 68 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	0,74	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-04-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 83 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	0,9	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-001-05-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 102 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	1,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-06-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 127 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-07-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 180 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-08-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 219 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	2,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-09-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 273 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Н-71-05-001-10-01	Протравка и очистка труб, диаметр труб до: 299 мм	1 труба	1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.	3,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
Таблица Н-71-05-002 Перерезка стальных труб на станках								
Н-71-05-002-01-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 35 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,06	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-02-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 45 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,07	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-002-03-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 50 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,08	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-04-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 68 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,12	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-05-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 83 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-06-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 102 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,18	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-07-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 127 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,22	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-08-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 159 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,26	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-09-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 180 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,32	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-10-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 219 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,47	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-11-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 245 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,49	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-12-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 273 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-002-13-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь углеродистая, диаметр труб до: 299 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,66	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-14-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 35 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,07	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-15-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 45 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,08	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-16-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 50 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,09	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-17-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 68 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,14	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-18-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 83 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,16	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-19-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 102 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,2	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-20-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 127 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,27	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-21-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 159 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,34	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-22-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 180 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,4	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-002-23-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 219 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,56	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-24-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 245 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,6	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-25-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 273 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,72	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-002-26-01	Перерезка стальных труб на станках, сталь легированная, диаметр труб до: 299 мм	1 перерез	1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.	0,92	-	2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-05-003 Обработка на станке концов стальных труб для фланцевого соединения								
Н-71-05-003-01-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 25 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,11	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-02-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 35 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,15	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-03-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 45 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,18	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-04-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,21	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-05-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 68 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,31	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-06-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 83 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,38	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-07-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 102 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,45	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-08-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 127 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,59	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-09-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 159 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,73	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-10-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 180 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,85	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-11-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 219 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-12-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 245 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-13-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 273 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-14-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 299 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-15-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 25 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,13	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-16-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 35 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,18	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-17-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 45 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,21	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-18-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,25	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-19-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 68 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,37	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-20-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 83 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,46	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-21-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 102 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,55	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-22-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 127 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,74	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-23-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 159 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,87	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-24-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 180 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-25-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 219 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-26-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 245 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,5	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-27-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 273 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,7	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-28-01	Обработка на станке концов стальных труб под линзу для фланцевого соединения, сталь легированная, диаметр труб до: 299 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,9	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-29-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 25 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-30-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 35 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,14	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-31-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 45 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,17	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-32-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,19	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-33-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 68 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,27	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-34-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 83 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,34	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-35-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 102 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,41	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-36-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 127 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,55	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-37-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 159 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,65	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-38-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 180 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	0,74	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-39-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 219 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-40-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 245 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-003-41-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 273 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,2	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-003-42-01	Обработка на станке концов стальных труб под стальную прокладку для фланцевого соединения, сталь углеродистая, диаметр труб до: 299 мм	1 конец трубы	1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.	1,4	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-05-004 Обработка на станке концов труб из углеродистой стали под сварку								
Н-71-05-004-01-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 25 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,05	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-004-02-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 35 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,07	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-004-03-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 45 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,08	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-004-04-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 50 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,1	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-004-05-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 68 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,15	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-004-06-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 83 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,17	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-004-07-01	Обработка на станке концов труб углеродистой стали под сварку, диаметр труб до: 102 мм	1 конец трубы	1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.	0,21	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-05-005 Очистка фланцев								
Н-71-05-005-01-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,04	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-02-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 102 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,06	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-005-03-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 127 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,07	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-04-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 159 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,08	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-05-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 180 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,09	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-06-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 219 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,11	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-07-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 273 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,12	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-08-01	Очистка фланцев, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 299 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,13	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-005-09-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,04	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-10-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 102 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,07	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-11-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 127 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,09	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-12-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 159 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-13-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 180 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,11	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-14-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 219 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,14	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-005-15-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 273 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,15	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-005-16-01	Очистка фланцев, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 299 мм	1 фланец	1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распаковкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.	0,16	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-71-05-006 Навертывание фланцев на резьбу труб								
Н-71-05-006-01-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 15 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,04	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-02-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 25 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,05	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-03-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 35 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,06	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-04-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 45 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,07	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-05-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,08	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-06-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 68 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,11	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-006-07-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 83 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,12	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-08-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 102 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,14	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-09-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 127 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,18	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-10-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 159 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,2	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-11-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 180 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-12-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 219 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-13-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 245 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,35	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-14-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 273 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,38	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-15-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 299 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-16-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 15 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,05	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-006-17-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 25 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,06	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-18-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 35 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,08	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-19-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 45 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,09	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-20-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,1	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-21-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 68 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,13	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-22-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 83 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,16	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-23-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 102 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,19	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-24-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 127 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,23	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-25-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 159 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,26	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-26-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 180 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,3	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-006-27-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см2), диаметр труб до: 219 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,4	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-28-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см2), диаметр труб до: 245 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,43	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-29-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см2), диаметр труб до: 273 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,47	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Н-71-05-006-30-01	Навертывание фланцев на резьбу труб, давление до 70 МПа (700 кгс/см2), диаметр труб до: 299 мм	1 фланец	1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб.	0,51	-	2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
Таблица Н-71-05-007 Испытание деталей трубопроводов								
Н-71-05-007-01-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см2), диаметр труб до: 15 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,11	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-02-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см2), диаметр труб до: 25 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,13	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-03-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 35 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,15	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-04-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,17	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-05-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 68 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,28	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-06-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 83 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,31	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-07-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 102 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,38	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-08-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 127 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,45	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-09-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 159 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,51	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-10-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 180 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,64	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-11-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 219 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-12-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 245 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-13-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 273 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,3	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-14-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 30 МПа (300 кгс/см ²), диаметр труб до: 299 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-15-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 15 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,12	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-16-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 25 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,14	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-17-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 35 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,16	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-18-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 50 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,19	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-19-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 68 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,31	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-20-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 83 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,35	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-21-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 102 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,41	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-22-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 127 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,5	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-23-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 159 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,58	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-24-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 180 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	0,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-25-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 219 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-26-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см ²), диаметр труб до: 245 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-007-27-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см2), диаметр труб до: 273 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,4	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-007-28-01	Испытание деталей трубопроводов, давление до 70 МПа (700 кгс/см2), диаметр труб до: 299 мм	1 м	1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.	1,7	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-05-008 Маркировка деталей трубопроводов								
Н-71-05-008-01-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете до 6, диаметр труб до: 35 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,12	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-02-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете до 6, диаметр труб до: 50 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,09	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-03-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете до 6, диаметр труб до: 68 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,07	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-008-04-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете до 6, диаметр труб до: 102 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,05	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-05-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете до 6, диаметр труб до: 180 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,04	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-06-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете до 6, диаметр труб до: 219 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,03	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-07-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете св. 6, диаметр труб до: 35 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,16	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-08-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете св. 6, диаметр труб до: 50 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,14	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-09-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете св. 6, диаметр труб до: 68 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,11	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-10-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете св. 6, диаметр труб до: 102 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,07	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-008-11-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете св. 6, диаметр труб до: 180 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,06	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Н-71-05-008-12-01	Маркировка деталей трубопроводов, число знаков на трафарете св. 6, диаметр труб до: 219 мм	1 трафарет	1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.	0,05	-	2-186-05	Слесарь 5 разр.	1
Таблица Н-71-05-009 Установка и снятие предохранительных заглушек								
Н-71-05-009-01-01	Установка предохранительных заглушек, диаметр труб до: 127 мм	1 заглушка	1. Установка металлических или картонных предохранительных заглушек на торцах труб с укреплением их проволокой.	0,04	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-009-02-01	Установка предохранительных заглушек, диаметр труб до: 299 мм	1 заглушка	1. Установка металлических или картонных предохранительных заглушек на торцах труб с укреплением их проволокой.	0,06	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-009-03-01	Снятие предохранительных заглушек, диаметр труб до: 127 мм	1 заглушка	1. Снятие заглушек.	0,03	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Н-71-05-009-04-01	Снятие предохранительных заглушек, диаметр труб до: 299 мм	1 заглушка	1. Снятие заглушек.	0,04	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
Таблица Н-71-05-010 Гнутье труб на условное давление свыше 16 МПа (160 кгс/см²)								
Н-71-05-010-01-01	Гнутье труб на приводном станке без нагрева, диаметр труб до: 35 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,18	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-010-02-01	Гнутье труб на приводном станке без нагрева, диаметр труб до: 45 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,26	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-03-01	Гнутье труб на приводном станке без нагрева, диаметр труб до: 50 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,35	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-04-01	Гнутье труб на приводном станке без нагрева, диаметр труб до: 68 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,55	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-05-01	Гнутье труб на приводном станке без нагрева, диаметр труб до: 83 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,79	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-06-01	Гнутье труб на приводном станке без нагрева, диаметр труб до: 102 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	1	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-010-07-01	Гнутье труб на ручном станке, диаметр труб до: 35 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,35	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-08-01	Гнутье труб на ручном станке, диаметр труб до: 45 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,51	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-09-01	Гнутье труб на ручном станке, диаметр труб до: 50 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	0,69	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-10-01	Гнутье труб на ручном станке, диаметр труб до: 68 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	1,2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1
Н-71-05-010-11-01	Гнутье труб на ручном станке, диаметр труб до: 83 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	1,6	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-71-05-010-12-01	Гнутье труб на ручном станке, диаметр труб до: 122 мм	1 изгиб	1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.	2	-	2-186-02	Слесарь 2 разр.	1
						2-186-03	Слесарь 3 разр.	1
						2-186-04	Слесарь 4 разр.	1
						2-186-06	Слесарь 6 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 71.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-71**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При применении труб со стенками толщиной, свыше указанной, норма повышается на каждый 1 мм увеличения толщины стенок труб:		
1.1.1	для труб из углеродистой стали	Н-71-01-007, Н-71-01-016, Н-71-01-017	1,06
1.1.2	для труб из углеродистой стали	Н-71-01-013, Н-71-02-008, Н-71-02-009	1,03
1.2.1	для труб из легированной стали	Н-71-01-008, Н-71-01-018, Н-71-01-019, Н-71-02-008	1,01
1.2.2	для труб из легированной стали	Н-71-01-013, Н-71-02-009	1,05
1.3.1	для труб из алюминия (меди)	Н-71-01-009, Н-71-01-019	1,02
1.3.2	для труб из алюминия (меди)	Н-71-02-009	1,01
2	При сборке деталей с углом до или св. 90°	Н-71-01-001 (10-18)	1,15
3	При соединении одного фланцевого стыка	Н-71-01-001 (19-27)	0,7
4	При сборке:		
4.1	трубы с деталью (отвод, переход, тройник и т.д.)	Н-71-01-001 (10-18)	0,85
4.2	детали с деталью		0,75
5	При разметке труб диаметром св. 600 мм на каждое увеличение диаметра в 200 мм	Н-71-01-006	1,15
6	При гнутье скоб и уток на специализированном оборудовании	Н-71-01-013	1,1
7	При гнутье труб:		
7.1	для П-образных компенсаторов	Н-71-01-013	3
7.2	для скоб		2,2
7.3	для калачей и уток		1,3
8	При подготовке концов труб с косым перерезом (углом св. 11°15') или у неповоротных труб	Н-71-01-016, Н-71-01-017, Н-71-01-018, Н-71-01-019	1,15

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
9	При подготовке концов труб после газовой резки без опиловки фасок	Н-71-01-016, Н-71-01-017	0,4
10	При опиловке и зачистке труб вручную	Н-71-01-016, Н-71-01-017, Н-71-01-018	1,65
11	При насадке фланцев на криволинейные заготовки	Н-71-01-020	1,1
12	При изготовлении секционных отводов под антикоррозионные покрытия:		
12.1	для трехсекционных отводов	Н-71-01-021	1,25
12.2	для четырехсекционных отводов		1,35
12.3	для пятисекционных отводов		1,5
13	При соединении и разъединении фланцевых стыков из ферросилида, фаолита, фарфора, керамики, текстолита	Н-71-01-027 (01-30)	1,2
14	При обработке кромок вручную	Н-71-02-002, Н-71-02-003, Н-71-02-004, Н-71-02-005, Н-71-02-006, Н-71-02-007	1,4
15	При изготовлении секторных отводов из легированной стали	Н-71-02-002, Н-71-02-003, Н-71-02-004, Н-71-02-005, Н-71-02-006, Н-71-02-007	1,5
16	При изготовлении наклонных штуцеров	Н-71-02-009	1,3
17	При подготовке арматуры к установке без разборки и сборки	Н-71-03-001, Н-71-03-002	0,6
18	При шабрении:		
18.1	задвижек с бронзовым уплотнением	Н-71-03-005	0,7
18.2	колец внутри корпуса задвижки		1,15
18.3	клиновых задвижек		1,25
19	При испытании:		
19.1	корпуса арматуры (вентили, клапаны, задвижки)	Н-71-03-006	1,3
19.2	задвижек с двух сторон		1,9
20	При пневматическом испытании арматуры:		
20.1	для уплотняющих поверхностей	Н-71-03-006	1,25
20.2	для корпуса		1,5

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
21	При сверлении отверстий во фланцах арматуры из легированной стали	Н-71-03-007, Н-71-03-008, Н-71-03-009	1,5
22	При изготовлении скользящих опор диаметром св. 600 мм на каждые последующие 100 мм	Н-71-04-001 (06, 13, 20)	1,15
23	При изготовлении хомутов диаметром св. 400 мм на каждые последующие 100 мм	Н-71-04-001 (53-58)	1,15
24	При изготовлении заглушек без сверления отверстий	Н-71-04-002	0,5
25	При отбортовке медных труб диаметром св. 150 мм на каждые последующие 50 мм увеличения диаметра труб	Н-71-04-003-24	1,5
26	При сверлении фланцев на Ру до 1 МПа (10 кгс/см ²) диаметром св. 600 мм на каждые последующие 200 мм	Н-71-04-004 (23, 36)	1,25
27	При сверлении отверстий во фланцах из легированной стали	Н-71-04-004	1,5
28	При нарезке резьб с подгонкой резьбы по фланцу добавляются нормы на наворачивание и свертывание фланца по Н-71-05-006:		
28.1	при наружном диаметре труб 45 - 68 мм	Н-71-05-003	0,2
28.2	при диаметре труб св. 68 мм.		0,4
29	При длине трубы, на которой производится нарезка, превышающей длину станины:		
29.1	на 0,5 м	Н-71-05-003	1,05
29.2	на 1 м		1,1
29.3	более 1 м		1,2
30	При испытании деталей трубопроводов от приводного гидропресса	Н-71-05-007	0,8
31	При двух изгибах на одной трубе	Н-71-05-010	1,2