


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 72.

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ.
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТА**

I. Техническая часть

1.72.1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по изготовлению прямых воздуховодов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем в цехах заготовительных мастерских (ЦЗМ), оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлением.

1.72.2. Нормами сборника предусмотрено изготовление прямых воздуховодов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем:

из листовой стали толщиной до 1 мм на фланцах, до 2 мм - на сварке. При толщине листовой стали св. 2 до 3 мм нормы на слесарные работы умножаются на 1,5;

из листовой стали размером 1000 x 2000 мм и 1250 x 2500 мм с прямыми кромками под углом 90°;

при изготовлении прямых воздуховодов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем вентиляционной системы нормы на изготовление из листовой стали умножаются: для нержавеющей стали на - 1,2, для алюминия - на 1,15.

1.72.3. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ, нормами учтены: переходы рабочих, связанные с технологией производства работ: ознакомление с чертежами и эскизами; обслуживание станков и механизмов (чистка, пропитка и смазка); резка по разметке; отрезка по упору; закрепление в начале и конце фальцев воздуховодов точечной сваркой; транспортировка материала, заготовок и изделий на расстояние 10 м.

1.72.4. Нормами настоящего сборника предусмотрена полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа. При применении ручной электродуговой сварки нормы на сварочные работы умножаются на 4,9.

Поддерживание вентиляционных деталей при прихватке и зачистку швов от шлака после прихватки и сварки выполняются слесари-вентиляционники.

1.72.5. При изготовлении прямых участков воздуховодов, фасонных частей и деталей вентиляционных систем, предназначенных для транспортирования пыли и отходов материалов, а также для пневматического транспорта и установок с давлением свыше 196 МПа (200 мм вод. ст.), требующих обеспечения особой прочности, герметичности и тщательности швов и фланцевых соединений нормы умножаются на 1,2.

1.72.6. Нормами предусмотрено выполнение работ согласно соответствующим сводам правил и нормативно-техническим документам в сфере строительства.

1.72.7. Качество работ удовлетворяет требованиям соответствующих технических условий на производство и приемку работ. Работы, выполняемые с нарушением технических условий, считаются браком.

1.72.8. Нормами сборника предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере техники безопасности в строительстве.

1.72.9. Выполнение слесарных работ предусмотрено слесарем по изготовлению деталей и узлов вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, а электросварочных работ - электросварщиком на полуавтоматических машинах.

1.72.10. Снятие и установка рулонов и смена формовочных головок в таблицах Н-72-01-004, Н-72-01-005 нормами не предусмотрены.

1.72.11. Изготовление прямого участка в таблицах Н-72-03-001, Н-72-03-002, Н-72-03-005 нормами не учтено.

1.72.12. Изготовление шаблона в таблице Н-72-03-003 нормами не учтено.

1.72.13. В таблице Н-72-03-006 при изготовлении заглушки периметром 7200 мм из листовой стали толщиной св. 1 мм на сварочные работы добавляется Н-72-03-006-19.

1.72.14. В таблице Н-72-03-006 нормами предусмотрена операция по прокатке фальцев для заглушек, изготавливаемых из металла толщиной до 1 мм.

1.72.15. В таблице Н-72-05-006 нормами предусмотрено грунтование поверхности изделия за 1 раз. При грунтовании поверхности изделия в несколько слоев на каждый следующий слой грунтования применяется коэффициент, указанный в п. 1 приложения 72.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-72-01 Прямые участки воздуховодов								
Таблица Н-72-01-001 Воздуховоды прямоугольного и круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-01-001-01-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 1000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,34	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-02-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 1300 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,31	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-03-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 2000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,26	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-04-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 2600 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,24	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-05-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 3200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,22	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-06-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 4500 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-07-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, слесарные работы, периметр воздуховодов до: 7200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба. 3. Гибка заготовок на угол 90°. 4. Сборка воздуховода. 5. Установка на торцах воздуховода фланцев. 6. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-08-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, электроприхватка, периметр воздуховодов до: 2600 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-09-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, электроприхватка, периметр воздуховодов до: 3200 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-10-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, электросварочные работы, периметр воздуховодов до: 2600 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-11-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на сварном соединении, электросварочные работы, периметр воздуховодов до: 3200 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-12-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,28	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-13-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 315 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-14-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 400 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-15-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 630 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-16-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 710 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-17-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 900 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-18-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 1120 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-19-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 1250 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-20-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 1400 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-21-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы, диаметр воздуховодов до: 1600 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Сборка воздуховода. 4. Установка на торцах воздуховода фланцев. 5. Маркировка воздуховода.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-001-22-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 200 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-23-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 315 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-24-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 400 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-25-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 630 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-26-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 710 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-27-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 900 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-28-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 1120 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-29-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 1250 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-30-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 1400 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-31-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электроприхватка, диаметр воздуховодов до: 1600 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-32-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 200 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-33-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 315 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-34-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 400 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-35-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 630 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-36-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 710 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-37-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 900 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-38-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 1120 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-39-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 1250 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-01-001-40-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 1400 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-001-41-01	Воздуховоды круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы, диаметр воздуховодов до: 1600 мм	1 м2 воздуховода	1. Прихватка при сборке воздуховода. 2. Сварка воздуховода сплошным швом. 3. Прихватка фланцев.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-01-002 Воздуховоды прямоугольного и круглого сечения на фальцевом соединении								
Н-72-01-002-01-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 1000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,17	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-02-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 1300 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,13	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-002-03-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 2000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-04-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 2600 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-05-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 3200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-002-06-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 4000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-07-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 4500 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-08-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 6000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-002-09-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до: 7200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках линиигиба и уголков. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 5. Гибка заготовок на угол 90°. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-10-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,15	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-11-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 315 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,11	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-002-12-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 400 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,11	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-13-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 630 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-14-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 710 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-002-15-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 900 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-16-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 1120 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-17-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 1250 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-002-18-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 1400 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-002-19-01	Воздуховоды круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр воздуховода до: 1600 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Вальцовка заготовок. 3. Одновременная прокатка фальцев с 2 сторон заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-72-01-003 Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой								
Н-72-01-003-01-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 1000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линиигиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линиигиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,26	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-003-02-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 1300 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,21	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-03-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 2000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,16	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-04-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 2600 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,16	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-003-05-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 3200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,14	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-06-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 4000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,14	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-07-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 4500 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,12	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-003-08-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 6000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,12	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-09-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка угловая, периметр воздуховода до: 7200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Разметка на заготовках уголков и линии гиба. 3. Вырезка уголков и надрезка линии гиба. 4. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка воздуховода. 7. Маркировка воздуховода.	0,12	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-10-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 1000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,41	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-003-11-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 1300 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,34	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-12-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 2000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,25	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-13-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 2600 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,22	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-003-14-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 3200 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-15-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 4000 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,17	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-003-16-01	Воздуховоды прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, заготовка плоская, периметр воздуховода до: 4500 мм	1 м2 воздуховода	1. Отрезка заготовки от листа. 2. Прокатка длинного углового фальца на одной стороне заготовок и короткого на другой. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка воздуховода. 5. Маркировка воздуховода.	0,17	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-72-01-004 Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения								
Н-72-01-004-01-01	Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения, изготовление прямого участка, диаметр воздуховода до: 315 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-004-02-01	Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения, изготовление прямого участка, диаметр воздуховода до: 400 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-004-03-01	Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения, изготовление прямого участка, диаметр воздуховода до: 630 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-004-04-01	Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения, установка фланцев и маркировка, диаметр воздуховода до: 315 мм	100 м2 воздуховода	1. Установка фланцев и маркировка.	6,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-004-05-01	Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения, установка фланцев и маркировка, диаметр воздуховода до: 400 мм	100 м2 воздуховода	1. Установка фланцев и маркировка.	6,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-004-06-01	Спирально-сварные воздуховоды круглого сечения, установка фланцев и маркировка, диаметр воздуховода до: 630 мм	100 м2 воздуховода	1. Установка фланцев и маркировка.	8,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-72-01-005 Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения								
Н-72-01-005-01-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 200 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	10,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-02-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 315 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	8,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-005-03-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 400 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	8,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-04-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 630 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-05-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 710 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-06-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 900 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-07-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 1120 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-08-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 1250 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-01-005-09-01	Спирально-замковые воздуховоды круглого сечения, диаметр воздуховода: 1400 мм	100 м2 воздуховода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздуховод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-01-005-10-01	Спирально-замковые воздухопроводы круглого сечения, диаметр воздухопровода: 1600 мм	100 м2 воздухопровода	1. Изготовление прямого участка с отрезкой. 2. Установка фланцев на воздухопровод на станке. 3. Маркировка прямого участка.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Раздел Н-72-02 Фасонные части воздухопроводов								
Таблица Н-72-02-001 Отводы периметром до 3200 мм прямоугольного сечения на сварном соединении								
Н-72-02-001-01-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,52	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-02-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,62	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-03-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-04-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,72	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-05-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,76	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-06-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,82	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-07-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-08-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-09-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-10-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,37	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-11-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-12-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-13-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,03	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-14-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-15-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-16-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-17-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-18-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-19-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-20-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,68	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-21-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,74	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-22-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-23-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,88	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-24-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-25-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-26-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-27-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-28-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-29-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-30-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,49	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-31-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,03	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-32-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-33-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-34-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-35-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-36-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-37-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,77	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-38-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-39-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-40-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-41-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-42-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-43-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-44-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-45-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-46-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-47-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-48-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-49-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-50-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-51-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-52-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-53-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-54-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-55-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-56-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-57-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-58-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-59-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-60-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-61-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-62-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-63-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-64-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-65-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,56	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-66-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,62	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-67-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-68-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-69-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-70-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-71-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-72-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-73-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-74-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-75-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-76-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-77-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-78-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-001-79-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-80-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,42	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-81-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-82-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,62	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-83-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,64	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-84-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,71	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-85-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-86-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-87-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-88-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-001-89-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-001-90-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-002 Отводы периметром до 7200 мм прямоугольного сечения на сварном соединении								
Н-72-02-002-01-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-02-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-03-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-04-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-05-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-06-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-07-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-08-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-09-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,56	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-10-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,78	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-11-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,78	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-12-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,87	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-13-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-14-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-15-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,71	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-16-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,95	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-17-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-18-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-19-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-20-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-21-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-22-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-23-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-24-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-25-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-26-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,58	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-27-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,64	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-28-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,89	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-29-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,89	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-30-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,98	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-31-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-32-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,57	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-33-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,87	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-34-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-35-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-36-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-37-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-38-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-39-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-40-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-41-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-42-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-43-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,82	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-44-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,85	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-45-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-46-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-47-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-48-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-49-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,31	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-50-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-51-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,92	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-52-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-53-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-54-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-55-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-56-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-57-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-58-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-59-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-60-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	5,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-002-61-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-62-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-63-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-64-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-65-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-66-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-67-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,66	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-68-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-69-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-002-70-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-71-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-002-72-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр отвода до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-003 Утки периметром до 3200 мм прямоугольного сечения на сварном соединении								
Н-72-02-003-01-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-02-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-03-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-04-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-05-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-06-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-07-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-08-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-09-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-10-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-11-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-12-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-13-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-14-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,11	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-15-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-16-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-17-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-18-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-19-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-20-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-21-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-22-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-23-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-24-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-25-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-26-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-27-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,47	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-28-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-29-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,57	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-30-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-31-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,07	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-32-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-33-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-34-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-35-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-36-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 1300 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-37-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-38-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-39-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-40-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-41-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-42-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-43-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-44-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,56	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-45-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,65	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-46-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-47-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-48-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-49-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-50-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-51-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,41	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-52-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-53-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,67	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-54-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-55-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-56-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-57-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-58-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-59-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-60-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-61-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-62-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,73	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-63-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-64-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-65-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-66-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-67-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-68-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-69-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,41	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-70-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-71-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,67	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-72-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 2600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-73-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-74-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-75-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-76-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-77-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-78-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-003-79-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,62	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-80-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,91	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-81-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-82-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-83-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-84-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-85-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-86-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-87-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,43	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-88-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,57	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-003-89-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-003-90-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 3200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,85	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-004 Утки периметром до 7200 мм прямоугольного сечения на сварном соединении								
Н-72-02-004-01-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-02-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-03-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-04-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	3,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-05-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	3,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-06-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Вальцовка затылка и шейки. 3. Сборка отвода или утки встык. 4. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 5. Маркировка отвода или утки.	3,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-07-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,78	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-08-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-09-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-10-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-11-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-12-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-13-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-14-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,86	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-15-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-16-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-17-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-18-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-19-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-20-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-21-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-22-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-23-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-24-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-25-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,88	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-26-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-27-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-28-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-29-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-30-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-31-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-32-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-33-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-34-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-35-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-36-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 4500 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-37-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-38-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-39-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-40-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-41-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	5,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-42-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	5,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-43-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-44-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-45-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-46-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-47-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-48-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	4,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-49-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	0,76	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-50-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-51-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-52-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-53-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-54-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 6000 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	4,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-55-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-56-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	4,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-57-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	5,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-58-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	5,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-59-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	6,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-60-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Сборка из элементов заготовок боковин, затылка и шейки. 5. Вальцовка затылка и шейки. 6. Сборка отвода или утки встык. 7. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 8. Маркировка отвода или утки.	6,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-004-61-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-62-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-63-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-64-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-65-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	4,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-66-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	5,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-67-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-68-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-69-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	3,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-004-70-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	4,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-71-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	5,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-004-72-01	Утки прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр утки до 7200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прихватка при сборке отвода или утки. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев при установке их на торцах отвода или утки.	6,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-005 Отводы диаметром до 710 мм круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-02-005-01-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-02-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,25	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-03-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,29	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-04-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,34	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-05-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,38	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-06-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,43	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-07-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-08-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-09-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-10-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-11-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-12-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-13-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,04	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-14-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-15-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-16-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,17	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-17-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-18-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-19-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,23	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-20-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-21-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,38	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-22-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-23-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,52	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-24-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-25-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-26-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-27-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-28-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-29-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-30-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,25	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-31-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-32-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-33-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-34-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-35-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-36-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-37-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,27	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-38-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,38	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-39-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,46	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-40-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,56	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-41-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-42-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,75	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-43-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-44-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-45-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-46-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-47-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-48-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,31	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-49-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-50-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-51-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-52-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-53-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-54-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-55-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,42	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-56-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-57-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,73	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-58-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,89	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-59-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-60-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-61-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-62-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-63-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-64-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-65-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,49	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-66-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-67-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-68-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-69-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-70-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,59	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-71-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,73	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-72-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,88	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-73-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,48	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-74-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,69	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-75-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,84	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-76-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-77-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-78-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-005-79-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-80-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,38	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-81-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-82-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,47	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-83-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,57	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-84-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,58	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-85-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-86-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-87-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,67	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-005-88-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-89-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-005-90-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-006 Отводы диаметром до 1600 мм круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-02-006-01-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-02-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-03-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-04-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-05-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-06-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-07-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-08-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-09-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-10-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-11-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,77	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-12-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,78	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-13-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-14-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,55	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-15-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,85	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-16-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-17-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-18-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-19-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,87	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-20-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-21-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-22-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-23-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-24-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-25-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-26-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,73	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-27-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-28-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-29-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-30-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-31-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-32-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,69	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-33-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-34-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-35-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-36-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-37-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-38-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-39-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-40-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-41-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-42-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-43-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,69	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-44-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-45-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,93	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-46-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,94	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-47-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-48-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-49-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,41	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-50-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,78	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-51-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-52-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-53-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-54-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-55-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-56-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-57-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-58-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-59-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	3,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-60-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	3,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-61-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-62-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,95	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-63-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-64-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-65-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-66-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-67-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-68-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,95	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-69-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-70-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-71-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-72-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-73-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-74-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-75-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-76-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-77-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	3,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-006-78-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	4,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-79-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-80-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-81-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-82-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-83-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-84-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-85-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,56	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-86-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-87-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-006-88-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-89-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-006-90-01	Отводы прямоугольного сечения на сварном соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-007 Утки диаметром до 710 мм круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-02-007-01-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-02-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-03-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,48	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-04-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,57	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-05-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,66	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-06-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,76	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-07-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-08-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-09-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-10-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-11-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-12-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-13-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-14-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-15-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-16-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,38	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-17-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,46	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-18-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 200 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,56	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-19-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,39	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-20-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,53	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-21-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,67	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-22-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-23-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,94	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-24-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-25-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-26-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-27-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-28-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-29-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-30-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,41	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-31-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-32-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-33-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,43	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-34-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,58	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-35-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,72	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-36-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 315 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,86	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-37-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,48	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-38-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-39-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,82	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-40-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,98	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-41-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-42-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-43-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-44-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-45-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-46-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,41	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-47-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-48-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-49-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-50-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-51-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,55	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-52-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,74	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-53-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,91	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-54-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-55-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,73	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-56-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-57-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-58-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-59-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-60-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-61-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-62-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,41	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-63-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,53	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-64-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,64	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-65-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,73	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-66-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,84	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-67-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,38	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-68-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,74	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-69-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-70-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-71-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-72-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 630 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-73-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	0,83	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-74-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-75-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-76-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-77-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-007-78-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-79-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-80-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,47	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-81-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-82-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,73	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-83-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-84-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,96	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-85-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,59	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-86-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-007-87-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-88-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-89-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-007-90-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 710 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-008 Утки диаметром до 1600 мм круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-02-008-01-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-02-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-03-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-04-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-05-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-06-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	3,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-07-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,47	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-08-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-09-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-10-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,96	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-11-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-12-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-13-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-14-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-15-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-16-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-17-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-18-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 900 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,7	-	2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
						2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-19-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-20-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-21-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-22-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	3,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-23-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	4,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-24-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	4,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-25-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,69	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-26-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,87	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-27-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-28-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-29-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-30-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-31-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,76	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-32-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-33-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-34-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-35-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-36-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1120 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	4,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-37-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-38-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-39-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	3,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-40-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-41-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	4,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-42-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 3. Сборка стаканов и звеньев встык. 4. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 5. Сборка отвода или утки в раструб. 6. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 7. Маркировка отвода или утки.	5,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-43-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-44-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-45-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-46-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-47-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-48-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-49-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,88	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-50-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-51-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-52-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-53-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	4,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-54-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1250 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 2. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 3. Сварка отвода или утки сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	5,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-55-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-56-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-57-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-58-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	4,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-59-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	5,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-60-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	6,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-61-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-62-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-63-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-64-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-65-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-66-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-67-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	0,99	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-68-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-69-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-70-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-71-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	4,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-72-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1400 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	5,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-73-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-74-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	3,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-75-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	4,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-76-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	5,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-77-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	6,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-008-78-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок стаканов и звеньев. 2. Разметка по шаблону элементов стаканов и звеньев на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов стаканов и звеньев. 4. Сборка из элементов заготовок стаканов и звеньев. 5. Вальцовка заготовок стаканов и звеньев. 6. Сборка стаканов и звеньев встык. 7. Прокатка раструбов на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки в раструб. 9. Установка на торцах отвода или утки фланцев. 10. Маркировка отвода или утки.	7,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-79-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-80-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-81-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-82-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-83-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-84-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-85-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-86-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	2,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-87-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	3,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-008-88-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	4,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-89-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	5,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-008-90-01	Утки круглого сечения на сварном соединении, диаметр утки до 1600 мм, электросварочные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка при сборке из элементов заготовок стаканов и звеньев. 2. Прихватка при сборке стаканов и звеньев встык. 3. Прихватка при сборке отвода или утки в раструб. 4. Сварка отвода или утки сплошным швом. 5. Прихватка фланцев, установленных на торцах отвода или утки.	7,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-009 Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-009-01-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,12	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-02-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,13	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-03-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,16	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-04-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,21	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-05-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,23	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-06-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,32	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-07-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,16	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-08-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,18	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-09-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,22	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-10-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,27	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-11-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-12-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,43	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-13-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,26	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-14-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,29	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-15-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,35	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-16-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,44	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-17-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,53	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-18-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-19-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,35	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-20-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-21-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,47	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-22-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-23-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,72	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-24-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,94	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-25-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,46	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-26-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,52	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-27-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,61	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-28-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,78	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-29-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,93	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-30-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-31-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-32-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,68	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-33-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,81	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-34-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-35-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-36-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-37-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	0,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-38-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	0,78	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-39-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	0,94	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-40-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-41-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-42-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-43-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-44-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-45-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-46-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-47-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-48-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-49-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-50-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-51-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-52-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-009-53-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-009-54-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	3,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-010 Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-010-01-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1000 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,55	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-02-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1000 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-03-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1000 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-04-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1000 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,96	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-05-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1000 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-06-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1000 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-07-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1300 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,67	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-08-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1300 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,83	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-09-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1300 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,98	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-10-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1300 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-11-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1300 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-12-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 1300 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-13-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2000 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	0,97	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-14-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2000 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-15-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2000 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-16-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2000 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-17-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2000 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-18-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2000 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-19-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2600 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-20-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2600 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-21-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2600 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-22-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2600 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-23-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2600 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-24-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 2600 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	3,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-25-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 3200 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-26-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 3200 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-27-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 3200 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-28-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 3200 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-29-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 3200 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-30-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 3200 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	4,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-31-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4000 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-32-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4000 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-33-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4000 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-34-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4000 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	3,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-35-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4000 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-36-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4000 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 3. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 4. Вальцовка затылка и шейки. 5. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 6. Маркировка отвода или утки.	5,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-37-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4500 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-38-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4500 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-39-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4500 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-40-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4500 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	3,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-41-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4500 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	4,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-42-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 4500 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	6,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-43-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 6000 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	2,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-44-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 6000 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	3,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-45-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 6000 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	4,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-46-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 6000 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-47-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 6000 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	5,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-48-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 6000 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-49-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 7200 мм: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	3,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-50-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 7200 мм: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	4,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-51-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 7200 мм: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-52-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 7200 мм: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-010-53-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 7200 мм: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	7,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-010-54-01	Утки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр утки до 7200 мм: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листов заготовок боковин, затылка и шейки. 2. Разметка по шаблону элементов боковин на выложенных картинах. 3. Криволинейная резка элементов боковин. 4. Прокатка фальцев на элементах боковин, затылка и шейки. 5. Сборка затылка, шейки и элементов боковин. 6. Прокатка угловых фальцев затылка и шейки. 7. Сборка боковин. 8. Вальцовка затылка и шейки. 9. Сборка отвода, утки на угловом фальцевом шве. 10. Маркировка отвода или утки.	11	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-011 Отводы диаметром до 710 мм круглого сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-011-01-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,15	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-02-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,23	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-03-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-04-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,37	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-05-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-06-01	Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 200 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,52	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-07-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,19	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-08-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,28	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-09-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,38	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-10-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,46	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-11-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,54	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-12-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 315 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,63	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-13-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,23	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-14-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,32	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-15-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,44	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-16-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,54	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-17-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,62	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-18-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,74	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-19-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,33	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-20-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-21-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,63	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-22-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,74	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-23-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,87	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-24-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-011-25-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-26-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-011-27-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-011-28-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-29-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-011-30-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 630 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-31-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,36	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-32-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,51	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-33-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,69	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-34-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,82	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-35-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,96	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-36-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-011-37-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-38-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-011-39-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-011-40-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-011-41-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-011-42-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 710 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,38	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-012 Отводы диаметром до 1600 мм круглого сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-012-01-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,44	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-02-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,64	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-03-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,85	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-04-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-05-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-06-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-012-07-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-08-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-09-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-10-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,37	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-11-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,43	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-12-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 900 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-13-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,54	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-14-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-15-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-16-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-17-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-18-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-012-19-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-20-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-21-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-22-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,49	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-23-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,57	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-24-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,68	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-25-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,59	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-26-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,89	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-27-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-28-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-29-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-30-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-012-31-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-32-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-33-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-34-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,56	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-35-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,67	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-36-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-37-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,66	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-38-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,99	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-39-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-40-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-41-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-42-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-012-43-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-44-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-45-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,53	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-46-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,67	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-47-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-48-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,93	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-49-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,76	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-50-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-51-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-52-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-53-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-54-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-012-55-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-56-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-57-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,64	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-58-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,81	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-012-59-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,96	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-012-60-01	Отводы круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм Отводы прямоугольного сечения на фальцевом соединении, диаметр отвода до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-013 Утки диаметром до 710 мм круглого сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-013-01-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,34	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-02-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,34	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-03-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,63	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-04-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,77	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-05-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,92	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-06-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 200 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-07-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,42	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-08-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,63	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-09-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,79	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-10-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-11-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-12-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 315 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-13-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-14-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,74	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-15-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,93	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-16-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-17-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-18-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-19-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	0,69	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-20-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-21-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-22-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-23-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-24-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Отрезка от листа заготовок царг. 2. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 3. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 4. Вальцовка заготовок. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Сборка царг. 7. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 8. Сборка стаканов и звеньев. 9. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 10. Сборка отвода или утки. 11. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 12. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-013-25-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-26-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-27-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,42	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-28-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,51	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-29-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,61	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-30-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 630 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов точечной сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-31-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,77	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-32-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-33-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-34-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-35-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-36-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-013-37-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-38-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,38	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-013-39-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-40-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,59	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-41-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,71	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-013-42-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 710 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,81	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-014 Утки диаметром до 1600 мм круглого сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-014-01-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-02-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-03-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-04-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-05-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-06-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-014-07-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-08-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,51	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-09-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-10-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-11-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,95	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-12-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 900 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-13-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-14-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-15-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-16-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-17-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-18-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-014-19-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,47	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-20-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,67	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-21-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-22-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-23-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-24-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1120 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-25-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-26-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-27-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-28-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-29-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-30-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	4,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-014-31-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,55	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-32-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,77	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-33-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,96	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-34-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-35-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-36-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1250 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-37-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-38-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-39-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-40-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-41-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-42-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	4,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-014-43-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,65	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-44-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-45-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-46-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-47-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-48-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1400 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-49-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-50-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-51-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-52-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	3,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-53-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	4,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-54-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, слесарные работы: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Разметка по шаблону заготовок стаканов и звеньев на выложенных картинах (листах). 2. Криволинейная резка заготовок стаканов и звеньев. 3. Вальцовка заготовок. 4. Прокатка фальцев на заготовках. 5. Резка по разметке царг с одновременным образованием зига и гофра. 6. Сборка стаканов и звеньев. 7. Прокатка зигов и гофров на стакане и звеньях. 8. Сборка отвода или утки. 9. Прокатка зиговых соединений отвода или утки. 10. Маркировка отвода или утки.	5,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-014-55-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 15°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	0,78	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-56-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 30°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-014-57-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 45°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-58-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 60°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-59-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 75°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-014-60-01	Утки круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр утки до 1600 мм, электроприхватка: центральный угол утки 90°	1 утка	1. Прихватка фальцевых швов полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа при сборке стаканов и звеньев. 2. Прихватка точечной сваркой отвода или утки при сборке.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-015 Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой								
Н-72-02-015-01-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,08	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-02-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,09	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-03-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,09	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-04-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-05-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,16	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-06-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-07-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,14	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-08-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,14	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-09-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,16	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-10-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,18	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-11-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,24	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-12-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 1300 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,41	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-13-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,26	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-14-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,27	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-15-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-16-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,35	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-17-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,44	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-18-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,64	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-19-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,37	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-20-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,38	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-21-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-22-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-23-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,62	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-24-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 2600 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,84	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-25-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,49	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-26-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,51	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-27-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-28-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,66	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-29-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,81	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-30-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 3200 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-31-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-32-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,69	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-33-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,81	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-34-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,89	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-35-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-36-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-37-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,75	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-38-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,83	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-39-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	0,96	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-40-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-41-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-42-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 4500 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-43-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-44-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-45-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-46-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-47-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-48-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 6000 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	2,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-49-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 15°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-50-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 30°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-51-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 45°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-015-52-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 60°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-53-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 75°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-015-54-01	Отводы прямоугольного сечения на потайном угловом шве с защелкой, периметр отвода до 7200 мм: центральный угол отвода 90°	1 отвод	1. Отрезка заготовок от листа. 2. Прокатка фальцев на заготовках. 3. Разметка деталей отвода на собранных картинах (заготовках). 4. Криволинейная резка элементов деталей отвода по разметке. 5. Сборка деталей отвода. 6. Прокатка углового фальца на деталях. 7. Сборка отвода. 8. Маркировка отвода.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-016 Тройники и крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении								
Н-72-02-016-01-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1000 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	0,62	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-02-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1000 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-03-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1000 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-04-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1300 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	0,78	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-05-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1300 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-06-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1300 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-07-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2000 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-08-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2000 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,64	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-09-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2000 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-10-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2600 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-11-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2600 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,82	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-12-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2600 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-13-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 3200 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-14-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 3200 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-15-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 3200 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-16-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4000 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-17-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4000 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-18-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4000 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-19-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4500 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-20-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4500 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-21-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4500 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-22-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 6000 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	4,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-23-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 6000 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-24-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 6000 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-25-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 7200 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	5,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-26-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 7200 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-27-01	Тройники прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 7200 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	3,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-28-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1000 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	0,55	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-29-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1000 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-30-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1000 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,11	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-31-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1300 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-32-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1300 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,69	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-33-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 1300 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-34-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2000 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-35-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2000 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-36-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2000 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,31	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-37-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2600 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-38-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2600 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-39-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 2600 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-40-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 3200 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-41-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 3200 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-42-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 3200 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-43-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4000 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	3,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-44-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4000 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-45-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4000 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,94	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-46-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4500 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	4,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-47-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4500 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	2,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-48-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 4500 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-49-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 6000 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	6,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-50-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 6000 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	3,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-51-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 6000 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-016-52-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 7200 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовки криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Сборка криволинейного нижнего и верхнего элементов. 5. Вальцовка нижнего элемента. 6. Гибка верхнего элемента. 7. Сборка тройника или крестовины. 8. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 9. Маркировка тройника или крестовины.	8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-016-53-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 7200 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	3,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-016-54-01	Крестовины прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр корня до 7200 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке криволинейного нижнего и верхнего элементов. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины. 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	3,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-017 Тройники и крестовины круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-02-017-01-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 200 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-02-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 200 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-03-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 200 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-04-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 315 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-05-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 315 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-06-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 315 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-07-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 400 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-08-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 400 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-09-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 400 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-10-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 630 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	1,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-11-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 630 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-12-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 630 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-13-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 710 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-14-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 710 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-15-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 710 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-16-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 900 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-17-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 900 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,55	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-18-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 900 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-19-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1120 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	2,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-20-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1120 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-21-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1120 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,53	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-22-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1250 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	3,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-23-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1250 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-24-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1250 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,86	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-25-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1400 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	3,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-26-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1400 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-27-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1400 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,98	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-28-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1600 мм: слесарные работы	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	4,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-29-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1600 мм: электроприхватка	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-30-01	Тройники круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1600 мм: электросварочные работы	1 тройник	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-31-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 200 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	0,65	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-32-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 200 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-33-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 200 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-34-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 315 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-35-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 315 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-36-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 315 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-37-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 400 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-38-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 400 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-39-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 400 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-40-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 630 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-41-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 630 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,57	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-42-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 630 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-43-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 710 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-44-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 710 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,64	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-45-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 710 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,66	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-46-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 900 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	3,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-47-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 900 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,83	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-48-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 900 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	0,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-49-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1120 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	4,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-50-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1120 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-51-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1120 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-52-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1250 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	4,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-53-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1250 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-54-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1250 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-55-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1400 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	5,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-56-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1400 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-57-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1400 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-017-58-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1600 мм: слесарные работы	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола и ответвления. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовки ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Сборка ствола и ответвления. 6. Сборка из деталей (ствола и ответвления) тройника или крестовины. 7. Установка на торцах тройника или крестовины фланцев. 8. Маркировка тройника или крестовины.	6,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-017-59-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1600 мм: электроприхватка	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-017-60-01	Крестовины круглого сечения на сварном соединении, диаметр корня до 1600 мм: электросварочные работы	1 крестовина	1. Прихватка при сборке ствола и ответвления. 2. Прихватка при сборке тройника или крестовины из деталей (ствола или ответвления). 3. Сварка сплошным швом. 4. Прихватка фланцев, установленных на торцах тройника или крестовины.	3,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-018 Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-018-01-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 1000 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-02-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 1000 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	0,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-03-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 1300 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	0,55	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-04-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 1300 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	0,94	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-05-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 2000 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	0,79	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-06-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 2000 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-07-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 2600 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	0,99	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-08-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 2600 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-09-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 3200 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-10-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 3200 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-11-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 4000 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-12-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 4000 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-13-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 4500 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-14-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 4500 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-15-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 6000 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-16-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 6000 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	3,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-17-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 7200 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-018-18-01	Тройники и крестовины прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр корня до 7200 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок затылка, нижнего и верхнего элементов. 2. Разметка заготовок криволинейного элемента. 3. Вырезка заготовки криволинейного элемента. 4. Вырезка по разметке уголков и надрезка линийгиба на заготовках. 5. Прокатка лежащих фальцев на заготовках. 6. Сборка криволинейного элемента затылка, верхнего и нижнего элементов. 7. Прокатка угловых фальцев на деталях тройника. 8. Отбортовка сторон криволинейного элемента. 9. Вальцовка нижнего элемента. 10. Гибка верхнего элемента. 11. Сборка тройника или крестовины на угловом фальцевом шве. 12. Маркировка тройника или крестовины.	4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-02-019 Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении								
Н-72-02-019-01-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 200 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	0,56	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-02-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 200 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-03-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 315 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	0,74	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-04-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 315 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-05-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 400 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	0,88	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-06-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 400 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-07-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 630 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	1,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-08-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 630 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	2,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-09-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 710 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-10-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 710 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-11-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 900 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-12-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 900 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-13-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1120 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	2,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-14-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1120 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	3,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-15-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1250 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	2,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-16-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1250 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	4,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-17-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1400 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	3,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-18-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1400 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	4,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-19-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1600 мм: тройник	1 тройник	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	3,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-019-20-01	Тройники и крестовины круглого сечения на фальцевом соединении, диаметр корня до 1600 мм: крестовина	1 крестовина	1. Отрезка от листов заготовок ствола, ответвления и рейки. 2. Разметка заготовок ствола и ответвления. 3. Криволинейная резка заготовок ствола и ответвления. 4. Вальцовка заготовок ствола и ответвления. 5. Прокатка фальцев на заготовках ствола и ответвления. 6. Отбортовка заготовок ствола и ответвления под реечное соединение. 7. Сборка ствола и ответвление. 8. Изготовление рейки. 9. Сборка тройника или крестовины и закрепление их рейкой. 10. Маркировка тройника или крестовины.	5,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-72-02-020 Переходы на сварном соединении								
Н-72-02-020-01-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 211 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-02-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 211 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-03-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 211 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-04-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 405 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,41	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-05-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 405 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-06-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 405 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-07-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 536 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,77	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-08-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 536 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-09-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 536 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-10-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 641 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-11-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 641 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-12-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 641 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,37	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-13-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 810 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-14-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 810 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-15-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 810 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-16-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 782 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-17-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 782 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,45	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-18-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 782 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-19-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 946 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	2,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-20-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 946 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-21-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 946 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,61	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-22-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1567 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	3,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-23-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1567 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-24-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1567 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,88	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-25-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 1573 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	4,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-26-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 1573 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-27-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение, периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 1573 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-28-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 207 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,49	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-29-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 207 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-30-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 207 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-31-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 355 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-32-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 355 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-33-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 355 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-34-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 373 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,7	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-35-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 373 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,25	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-36-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 373 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-37-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 373 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,88	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-38-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 373 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-39-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 373 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,37	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-40-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 778 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-41-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 778 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-42-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 778 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-43-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 808 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	2,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-44-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 808 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,61	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-45-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 808 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-46-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 1143 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	2,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-47-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 1143 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,75	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-48-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 1143 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,89	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-49-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1143 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-50-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1143 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-51-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1143 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-52-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 2222 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	7,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-53-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 2222 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-54-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение, периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 2222 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-55-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 400 мм, высота перехода до 214 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,39	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-56-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 400 мм, высота перехода до 214 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-57-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 400 мм, высота перехода до 214 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-58-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 630 мм, высота перехода до 326 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-59-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 630 мм, высота перехода до 326 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-60-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 630 мм, высота перехода до 326 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-61-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 710 мм, высота перехода до 382 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,55	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-62-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 710 мм, высота перехода до 382 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,25	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-63-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 710 мм, высота перехода до 382 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,38	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-64-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 900 мм, высота перехода до 494 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	0,76	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-65-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 900 мм, высота перехода до 494 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-66-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 900 мм, высота перехода до 494 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-67-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1120 мм, высота перехода до 214 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-68-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1120 мм, высота перехода до 214 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-69-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1120 мм, высота перехода до 214 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-70-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1250 мм, высота перехода до 643 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-71-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1250 мм, высота перехода до 643 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,48	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-72-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1250 мм, высота перехода до 643 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,72	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-73-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1400 мм, высота перехода до 736 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-74-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1400 мм, высота перехода до 736 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,55	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-75-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1400 мм, высота перехода до 736 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,82	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-02-020-76-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1600 мм, высота перехода до 1145 мм: слесарные работы	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Гибка или вальцовка заготовок. 5. Сборка заготовок. 6. Сборка перехода. 7. Установка на торцах перехода фланцев. 8. Маркировка перехода.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-020-77-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1600 мм, высота перехода до 1145 мм: электроприхватка	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	0,62	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-020-78-01	Переходы с круглого на круглое сечение, диаметр корня до 1600 мм, высота перехода до 1145 мм: электросварочные работы	1 переход	1. Прихватка при сборке заготовок. 2. Прихватка при сборке перехода. 3. Прихватка фланцев, установленных на торцах перехода. 4. Сварка сплошным швом.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-02-021 Переходы на фальцевом соединении								
Н-72-02-021-01-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 241 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,14	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-02-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 435 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-03-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 566 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,32	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-04-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 671 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-05-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 840 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,61	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-06-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 812 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,88	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-07-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 976 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-08-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1587 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-09-01	Переходы с прямоугольного на прямоугольное сечение: периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 1603 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	2,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-10-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 1000 мм, высота перехода до 238 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,28	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-11-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 1300 мм, высота перехода до 385 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,35	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-12-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 2000 мм, высота перехода до 403 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-13-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 2600 мм, высота перехода до 403 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,63	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-14-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 3200 мм, высота перехода до 808 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,77	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-15-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 4000 мм, высота перехода до 808 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,99	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-16-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 4500 мм, высота перехода до 1173 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-17-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 6000 мм, высота перехода до 1173 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-18-01	Переходы с прямоугольного на круглое сечение: периметр корня до 7200 мм, высота перехода до 2253 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-19-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 200 мм, высота перехода до 95 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,27	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-20-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 315 мм, высота перехода до 141 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,28	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-21-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 400 мм, высота перехода до 244 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,29	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-22-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 630 мм, высота перехода до 356 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,34	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-23-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 710 мм, высота перехода до 412 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-24-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 900 мм, высота перехода до 524 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,48	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-25-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 1120 мм, высота перехода до 234 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,64	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-26-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 1250 мм, высота перехода до 673 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	0,78	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-02-021-27-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 1400 мм, высота перехода до 766 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-02-021-28-01	Переходы с круглого на круглое сечение: диаметр корня до 1600 мм, высота перехода до 1145 мм	1 переход	1. Разметка заготовок. 2. Отрезка заготовок от листа. 3. Криволинейная резка заготовок. 4. Вырезка на заготовках уголков и надрезка линии гиба. 5. Прокатка фальцев на заготовках. 6. Гибка или вальцовка заготовок. 7. Сборка заготовок. 8. Сборка перехода. 9. Маркировка перехода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-72-03 Воздуховоды из унифицированных деталей								
Таблица Н-72-03-001 Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении								
Н-72-03-001-01-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 1000 мм, высота перехода до 135 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,35	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-02-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 1000 мм, высота перехода до 135 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-03-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 1300 мм, высота перехода до 185 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-04-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 1300 мм, высота перехода до 185 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-05-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 2000 мм, высота перехода до 235 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,52	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-06-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 2000 мм, высота перехода до 235 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-07-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 2600 мм, высота перехода до 235 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,63	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-08-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 2600 мм, высота перехода до 235 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-09-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 3200 мм, высота перехода до 235 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,73	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-10-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 3200 мм, высота перехода до 235 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-11-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 4000 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,86	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-12-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 4000 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-13-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 4500 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	0,95	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-14-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 4500 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-15-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 6000 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-16-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 6000 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-001-17-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 7200 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок перехода. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Вырезка уголков и надрезка линийгиба. 4. Прокатка фальцев и упорного зига на заготовках. 5. Гибка заготовок. 6. Сборка из заготовок элементов перехода. 7. Сборка перехода. 8. Установка на торце перехода фланца. 9. Разметка и вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка перехода на прямой участок. 11. Маркировка узла.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-001-18-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр большего сечения до 7200 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при установке фланца на торец перехода. 2. Прихватка при установке перехода на прямой участок.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-03-002 Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении								
Н-72-03-002-01-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 1000 мм, высота перехода до 135 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,37	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-02-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 1000 мм, высота перехода до 135 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-03-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 1000 мм, высота перехода до 135 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-04-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 1300 мм, высота перехода до 185 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,41	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-05-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 1300 мм, высота перехода до 185 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-06-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 1300 мм, высота перехода до 185 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-07-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 2000 мм, высота перехода до 235 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,53	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-08-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 2000 мм, высота перехода до 235 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-09-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 2000 мм, высота перехода до 235 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,25	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-10-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 2600 мм, высота перехода до 235 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,62	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-11-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 2600 мм, высота перехода до 235 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-12-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 2600 мм, высота перехода до 235 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,31	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-13-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 3200 мм, высота перехода до 235 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,71	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-14-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 3200 мм, высота перехода до 235 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-15-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 3200 мм, высота перехода до 235 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-16-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 4000 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,84	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-17-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 4000 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,36	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-18-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 4000 мм, высота перехода до 435 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,52	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-19-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 4500 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	0,92	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-20-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 4500 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,42	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-21-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 4500 мм, высота перехода до 435 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,59	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-22-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 6000 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-23-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 6000 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,54	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-24-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 6000 мм, высота перехода до 435 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,73	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-25-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 7200 мм, высота перехода до 435 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка плоских заготовок переходов. 2. Отрезка от листа заготовок перехода. 3. Гибка заготовок. 4. Сборка короба и стенки. 5. Установка на торце перехода фланца. 6. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке. 7. Установка перехода на прямой участок. 8. Отбортовка кромок прямого участка. 9. Маркировка узла ответвления.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-002-26-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 7200 мм, высота перехода до 435 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,63	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-002-27-01	Узлы ответвления прямоугольного сечения на сварном соединении, периметр большего сечения до 7200 мм, высота перехода до 435 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке короба и стенки. 2. Прихватка при установке на торце перехода фланца. 3. Прихватка при установке перехода на прямой участок. 4. Сварка сплошным швом базовой врезки.	0,85	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-03-003 Отводы круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-03-003-01-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 200 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,26	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-02-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 200 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,04	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-03-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 200 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-04-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 200 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-05-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 200 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,02	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-06-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 200 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-07-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 315 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,34	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-08-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 315 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-09-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 315 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-10-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 315 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,24	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-11-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 315 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,04	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-12-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 315 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-13-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 400 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,42	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-14-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 400 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-15-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 400 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-16-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 400 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,31	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-17-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 400 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,05	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-18-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 400 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-19-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 630 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,64	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-20-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 630 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-21-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 630 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-22-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 630 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,45	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-23-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 630 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-24-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 630 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-25-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 710 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,73	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-26-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 710 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-27-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 710 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,93	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-28-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 710 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,51	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-29-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 710 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-30-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 710 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,59	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-31-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 900 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,79	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-32-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 900 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-33-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 900 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-34-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 900 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,56	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-35-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 900 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-36-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 900 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,81	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-37-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1120 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	1,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-38-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1120 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,23	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-39-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1120 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-40-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1120 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	0,77	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-41-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1120 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-42-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1120 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,99	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-43-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1250 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-44-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1250 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-45-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1250 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	1,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-46-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1250 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Установка фланцев.	0,98	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-47-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1250 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-48-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1250 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-49-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1400 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	1,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-50-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1400 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-51-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1400 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	2,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-52-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1400 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-53-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1400 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,17	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-54-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1400 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-55-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1600 мм, отводы с углом 90°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	1,9	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-003-56-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1600 мм, отводы с углом 90°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,33	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-57-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1600 мм, отводы с углом 90°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	2,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-58-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1600 мм, отводы с углом 45°: слесарные работы	1 отвод	1. Разметка по шаблону элементов отвода. 2. Отрезка от листа заготовок. 3. Вырезка элементов отвода. 4. Сборка заготовок элементов отвода. 5. Вальцовка элементов отвода. 6. Прокатка раструбов. 7. Сборка отвода. 8. Установка фланцев. 9. Маркировка отвода.	1,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-003-59-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1600 мм, отводы с углом 45°: электроприхватка	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-003-60-01	Отводы круглого сечения на сварном соединении, диаметр отводов до 1600 мм, отводы с углом 45°: электросварочные работы	1 отвод	1. Прихватка при сборке заготовок элементов отвода. 2. Прихватка при сборке отвода. 3. Прихватка отвода. 4. Сварка отвода сплошным швом.	1,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-03-004 Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-03-004-01-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 200 мм, диаметр базовой врезки до 180 мм, высота базовой врезки до 173 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздуховода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	0,26	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-02-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 200 мм, диаметр базовой врезки до 180 мм, высота базовой врезки до 173 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-03-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 200 мм, диаметр базовой врезки до 180 мм, высота базовой врезки до 173 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,04	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-04-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 315 мм, диаметр базовой врезки до 280 мм, высота базовой врезки до 205 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	0,35	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-05-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 315 мм, диаметр базовой врезки до 280 мм, высота базовой врезки до 205 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-06-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 315 мм, диаметр базовой врезки до 280 мм, высота базовой врезки до 205 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,05	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-07-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 400 мм, диаметр базовой врезки до 315 мм, высота базовой врезки до 197 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	0,41	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-08-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 400 мм, диаметр базовой врезки до 315 мм, высота базовой врезки до 197 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-09-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 400 мм, диаметр базовой врезки до 315 мм, высота базовой врезки до 197 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-10-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 630 мм, диаметр базовой врезки до 450 мм, высота базовой врезки до 291 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	0,6	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-11-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 630 мм, диаметр базовой врезки до 450 мм, высота базовой врезки до 291 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-12-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 630 мм, диаметр базовой врезки до 450 мм, высота базовой врезки до 291 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,11	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-13-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 710 мм, диаметр базовой врезки до 560 мм, высота базовой врезки до 311 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	0,68	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-14-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 710 мм, диаметр базовой врезки до 560 мм, высота базовой врезки до 311 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,13	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-15-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 710 мм, диаметр базовой врезки до 560 мм, высота базовой врезки до 311 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-16-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 900 мм, диаметр базовой врезки до 630 мм, высота базовой врезки до 249 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	0,86	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-17-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 900 мм, диаметр базовой врезки до 630 мм, высота базовой врезки до 249 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-18-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 900 мм, диаметр базовой врезки до 630 мм, высота базовой врезки до 249 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-19-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1120 мм, диаметр базовой врезки до 710 мм, высота базовой врезки до 247 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-20-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1120 мм, диаметр базовой врезки до 710 мм, высота базовой врезки до 247 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,25	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-21-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1120 мм, диаметр базовой врезки до 710 мм, высота базовой врезки до 247 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,24	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-22-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1250 мм, диаметр базовой врезки до 1000 мм, высота базовой врезки до 176 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	1,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-23-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1250 мм, диаметр базовой врезки до 1000 мм, высота базовой врезки до 176 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,32	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-24-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1250 мм, диаметр базовой врезки до 1000 мм, высота базовой врезки до 176 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-25-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1400 мм, диаметр базовой врезки до 1250 мм, высота базовой врезки до 178 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	1,5	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-26-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1400 мм, диаметр базовой врезки до 1250 мм, высота базовой врезки до 178 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-27-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1400 мм, диаметр базовой врезки до 1250 мм, высота базовой врезки до 178 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,43	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-004-28-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1600 мм, диаметр базовой врезки до 1400 мм, высота базовой врезки до 202 мм: слесарные работы	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка базовой врезки. 6. Установка фланца на базовую врезку. 7. Разметка и вырезка отверстия в прямом участке воздухопровода. 8. Установка базовой врезки на прямой участок. 9. Маркировка узла ответвления.	1,8	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-03-004-29-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1600 мм, диаметр базовой врезки до 1400 мм, высота базовой врезки до 202 мм: электроприхватка	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,44	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-004-30-01	Узлы ответвления круглого сечения на сварном соединении, диаметр прямого участка до 1600 мм, диаметр базовой врезки до 1400 мм, высота базовой врезки до 202 мм: электросварочные работы	1 узел	1. Прихватка при сборке базовой врезки. 2. Прихватка при установке фланца на базовую врезку. 3. Электроприхватка при установке базовой врезки на прямой участок. 4. Полуавтоматическая сварка базовой врезки сплошным швом.	0,49	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-03-005 Узлы ответвления круглого сечения на заклепках								
Н-72-03-005-01-01	Узлы ответвления круглого сечения на заклепках диаметр прямого участка до 200 мм, диаметр базовой врезки до 180 мм	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка узла ответвления точечной сваркой. 6. Отбортовка кромки базовой врезки. 7. Установка фланца на базовую врезку. 8. Установка базовой врезки на прямой участок и разметка отверстий. 9. Вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка базовой врезки с герметикой на прямой участок. 11. Сверление отверстий в базовой врезке и прямом участке. 12. Установка и расклейка заклепок. 13. Маркировка узла ответвления.	0,38	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-005-02-01	Узлы ответвления круглого сечения на заклепках диаметр прямого участка до 315 мм, диаметр базовой врезки до 280 мм	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка узла ответвления точечной сваркой. 6. Отбортовка кромки базовой врезки. 7. Установка фланца на базовую врезку. 8. Установка базовой врезки на прямой участок и разметка отверстий. 9. Вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка базовой врезки с герметикой на прямой участок. 11. Сверление отверстий в базовой врезке и прямом участке. 12. Установка и расклейка заклепок. 13. Маркировка узла ответвления.	0,42	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-005-03-01	Узлы ответвления круглого сечения на заклепках диаметр прямого участка до 400 мм, диаметр базовой врезки до 315 мм	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка узла ответвления точечной сваркой. 6. Отбортовка кромки базовой врезки. 7. Установка фланца на базовую врезку. 8. Установка базовой врезки на прямой участок и разметка отверстий. 9. Вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка базовой врезки с герметикой на прямой участок. 11. Сверление отверстий в базовой врезке и прямом участке. 12. Установка и расклепка заклепок. 13. Маркировка узла ответвления.	0,69	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-005-04-01	Узлы ответвления круглого сечения на заклепках диаметр прямого участка до 630 мм, диаметр базовой врезки до 560 мм	1 узел	1. Разметка заготовки базовой врезки. 2. Отрезка от листа заготовки. 3. Криволинейная резка заготовки. 4. Вальцовка заготовки. 5. Сборка узла ответвления точечной сваркой. 6. Отбортовка кромки базовой врезки. 7. Установка фланца на базовую врезку. 8. Установка базовой врезки на прямой участок и разметка отверстий. 9. Вырезка отверстий в прямом участке. 10. Установка базовой врезки с герметикой на прямой участок. 11. Сверление отверстий в базовой врезке и прямом участке. 12. Установка и расклепка заклепок. 13. Маркировка узла ответвления.	0,72	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Таблица Н-72-03-006 Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении								
Н-72-03-006-01-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 1000 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,09	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-02-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 1000 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,08	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-006-03-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 1300 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,12	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-04-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 1300 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-05-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 2000 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,16	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-06-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 2000 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,14	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-07-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 2600 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,18	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-08-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 2600 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,17	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-006-09-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 3200 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,22	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-10-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 3200 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,2	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-11-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 4000 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,3	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-12-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 4000 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,27	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-13-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 5200 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,36	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-14-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 5200 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,33	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-006-15-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 6000 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,4	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-16-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 6000 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,37	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-17-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 7200 мм: толщина металла до 1 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,53	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-18-01	Заглушки прямоугольного сечения на фальцевом соединении, периметр воздуховода до 7200 мм: толщина металла до 2 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,46	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-006-19-01	Изготовлении заглушки периметром 7200 мм из листовой стали толщиной св. 1 мм, сварочные работы	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Разметка отверстий. 3. Прокатка фальцев. 4. Сборка заглушек. 5. Сверление или пробивка отверстий под болты. 6. Маркировка.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-03-007 Заглушки круглого сечения на сварном соединении								
Н-72-03-007-01-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 200 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,06	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-007-02-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 315 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,08	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-007-03-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 400 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,1	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-007-04-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 630 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,14	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-007-05-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 710 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,18	-	2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-03-007-06-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 900 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-007-07-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 1120 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-007-08-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 1250 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,28	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-03-007-09-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 1400 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,31	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-007-10-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, слесарные работы: диаметр воздухопроводов до 1600 мм	1 заглушка	1. Разметка заготовок. 2. Вырезка заготовок. 3. Разметка отверстий. 4. Сборка заглушек. 5. Маркировка.	0,39	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-007-11-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы: диаметр воздухопроводов до 1250 мм	1 заглушка	1. Прихватка заглушек. 2. Сварка сплошным швом.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-007-12-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы: диаметр воздухопроводов до 1400 мм	1 заглушка	1. Прихватка заглушек. 2. Сварка сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-03-007-13-01	Заглушки круглого сечения на сварном соединении, электросварочные работы: диаметр воздухопроводов до 1600 мм	1 заглушка	1. Прихватка заглушек. 2. Сварка сплошным швом.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-72-04 Детали вентиляционных систем								
Таблица Н-72-04-001 Шиберы стальные неутепленные								
Н-72-04-001-01-01	Шиберы стальные неутепленные, слесарные работы: диаметр шибера до 200 мм	1 шибер	1. Отрезка от листа заготовок обечайки, щек и заслонок. 2. Разметка и криволинейная резка заготовок щек и заслонки. 3. Сверление по разметке отверстий в заготовках щек и заслонки. 4. Отбортовка по разметке заготовок щек и притупление острых кромок заслонки. 5. Вальцовка заготовки обечайки. 6. Установка шайбы к щекам и заслонке. 7. Офланцовка обечайки с одной стороны и изготовление зига на другой стороне. 8. Установка щеки на обечайке. 9. Установка рукоятки. 10. Сборка рукоятки, шайбы, пружины и гайки с патрубками. 11. Маркировка шибера. 12. Проверка работы шибера.	0,53	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-001-02-01	Шибера стальные неутепленные, слесарные работы: диаметр шибера до 315 мм	1 шибер	1. Отрезка от листа заготовок обечайки, щек и заслонок. 2. Разметка и криволинейная резка заготовок щек и заслонки. 3. Сверление по разметке отверстий в заготовках щек и заслонки. 4. Отбортовка по разметке заготовок щек и притупление острых кромок заслонки. 5. Вальцовка заготовки обечайки. 6. Установка шайбы к щекам и заслонке. 7. Офланцовка обечайки с одной стороны и изготовление зига на другой стороне. 8. Установка щеки на обечайке. 9. Установка рукоятки. 10. Сборка рукоятки, шайбы, пружины и гайки с патрубками. 11. Маркировка шибера. 12. Проверка работы шибера.	0,6	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-001-03-01	Шиберы стальные неутепленные, слесарные работы: диаметр шибера до 400 мм	1 шибер	1. Отрезка от листа заготовок обечайки, щек и заслонок. 2. Разметка и криволинейная резка заготовок щек и заслонки. 3. Сверление по разметке отверстий в заготовках щек и заслонки. 4. Отбортовка по разметке заготовок щек и притупление острых кромок заслонки. 5. Вальцовка заготовки обечайки. 6. Установка шайбы к щекам и заслонке. 7. Офланцовка обечайки с одной стороны и изготовление зига на другой стороне. 8. Установка щеки на обечайке. 9. Установка рукоятки. 10. Сборка рукоятки, шайбы, пружины и гайки с патрубками. 11. Маркировка шибера. 12. Проверка работы шибера.	0,66	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-001-04-01	Шиберы стальные неутепленные, электросварочные работы: диаметр шибера до 315 мм	1 шибер	1. Сборка обечайки точечной сваркой. 2. Приварка шайбы к щекам и заслонке. 3. Приварка шайбы при установке рукоятки.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-04-002 Выхлопные патрубки								
Н-72-04-002-01-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 315 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	3,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-02-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 315 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-002-03-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 400 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	4	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-04-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 400 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	1,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-002-05-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 630 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	6,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-06-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 630 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	2,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-002-07-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 710 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	7,4	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-08-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 710 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	2,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-002-09-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 900 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	9,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-10-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 900 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-002-11-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 1120 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	12,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-12-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 1120 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	3,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-002-13-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 1250 мм: слесарные работы	1 выхлопной патрубков	1. Разметка заготовок деталей выхлопного патрубка. 2. Отрезка или отрубка заготовок деталей. 3. Криволинейная резка заготовок деталей. 4. Гибка заготовок верхнего кольца, кронштейнов, опор конусной рассечки и фланцев. 5. Рихтовка заготовок верхнего кольца и фланцев. 6. Сверление отверстий в заготовке крышки рассечки. 7. Вальцовка заготовок входного патрубка и конусной рассечки. 8. Сборка заготовки деталей. 9. Пробивка отверстий во фланцах и верхнем кольце. 10. Отбортовка крышки рассечки. 11. Сборка выхлопного патрубка. 12. Маркировка выхлопного патрубка.	14	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-002-14-01	Выхлопные патрубки, диаметр фланца выхлопного патрубка до 1250 мм: электросварочные работы	1 выхлопной патрубков	1. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке заготовок деталей. 2. Прихватка полуавтоматической электросваркой при сборке выхлопного патрубка. 3. Сварка сплошным швом.	4,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-04-003 Зонты								
Н-72-04-003-01-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 315 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	0,25	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-02-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 315 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,05	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-03-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 2000 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок колпака. 3. Разметка на заготовках элементов колпака. 4. Криволинейная резка из заготовок элементов колпака. 5. Гибка по разметке заготовок элементов колпака, лапок и пояса. 6. Осадка бортов элементов колпака. 7. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 8. Разметка пояса под сборку. 9. Маркировка зонта.	0,82	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-003-04-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 2000 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка колпака точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и колпаком сваркой сплошным швом.	0,18	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-05-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 400 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	0,36	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-06-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 400 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-003-07-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 2600 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок колпака. 3. Разметка на заготовках элементов колпака. 4. Криволинейная резка из заготовок элементов колпака. 5. Гибка по разметке заготовок элементов колпака, лапок и пояса. 6. Осадка бортов элементов колпака. 7. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 8. Разметка пояса под сборку. 9. Маркировка зонта.	1,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-08-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 2600 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка колпака точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и колпаком сваркой сплошным швом.	0,25	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-09-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 630 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	0,72	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-003-10-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 630 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,16	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-11-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 3200 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок колпака. 3. Разметка на заготовках элементов колпака. 4. Криволинейная резка из заготовок элементов колпака. 5. Гибка по разметке заготовок элементов колпака, лапок и пояса. 6. Осадка бортов элементов колпака. 7. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 8. Разметка пояса под сборку. 9. Маркировка зонта.	1,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-12-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 3200 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка колпака точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и колпаком сваркой сплошным швом.	0,31	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-003-13-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 710 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	0,86	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-14-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 710 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-15-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 4000 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок колпака. 3. Разметка на заготовках элементов колпака. 4. Криволинейная резка из заготовок элементов колпака. 5. Гибка по разметке заготовок элементов колпака, лапок и пояса. 6. Осадка бортов элементов колпака. 7. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 8. Разметка пояса под сборку. 9. Маркировка зонта.	2,6	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-003-16-01	Зонты, вид зонта: квадратный или прямоугольный, периметр пояса зонта до 4000 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка колпака точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и колпаком сваркой сплошным швом.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-17-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 900 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	1,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-18-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 900 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,26	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-19-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 1120 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	1,8	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-003-20-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 1120 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-003-21-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 1250 мм, слесарные работы	1 зонт	1. Разметка на полосе заготовок лапок, стоек и пояса. 2. Отрезка от полосы заготовок лапок, стоек и пояса и от листа заготовок конуса. 3. Разметка на заготовках конуса. 4. Криволинейная резка из заготовок конуса. 5. Гибка по разметке заготовок лапок и пояса. 6. Отбортовка конуса и осадка отбортовки. 7. Разметка пояса под сборку. 8. Маркировка зонта.	2,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-05	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 5 разр.	1
Н-72-04-003-22-01	Зонты, вид зонта: круглый, внутренний диаметр пояса зонта до 1250 мм, электросварочные работы	1 зонт	1. Сборка конуса точечной сваркой. 2. Сборка пояса с лапками, стойками и конусом сваркой сплошным швом.	0,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-04-004 Фланцы круглые								
Н-72-04-004-01-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 200 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	3,2	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-02-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 200 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	0,96	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-03-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 200 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	6,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-04-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 200 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-05-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 315 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	4,1	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-06-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 315 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	0,96	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-07-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 315 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	6,9	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-08-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 315 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-09-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 400 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	4,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-10-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 400 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-11-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 400 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	7,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-12-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 400 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-13-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 630 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	6	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-14-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 630 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-15-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 630 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	9	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-16-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 630 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-17-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 710 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	6,7	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-18-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 710 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-19-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 710 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	9,6	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-20-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 710 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-21-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 900 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	8,4	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-22-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 900 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-23-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 900 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	11	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-24-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 900 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-25-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1120 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	10,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-26-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1120 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-27-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1120 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	13	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-28-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1120 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-29-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1250 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	12	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-30-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1250 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-31-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1250 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	14,5	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-32-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1250 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-33-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1400 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	14	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-34-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1400 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-35-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1400 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	16	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-36-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1400 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-37-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1600 мм, вид заготовки фланца: из спирали, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	15	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-004-38-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1600 мм, вид заготовки фланца: из спирали, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,6	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-004-39-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1600 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, слесарные работы	100 фланцев	1. Гибка спирали из полосы или уголка (для фланцев, изготавливаемых из спирали). 2. Разметка заготовок фланцев на спирали, полосе или уголке. 3. Рубка заготовок фланцев. 4. Гибка заготовок фланцев (для фланцев, изготавливаемых из мерной заготовки). 5. Рихтовка заготовок фланцев. 6. Пробивка во фланцах отверстий под болты.	19	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-04-004-40-01	Фланцы круглые, диаметр фланца в свету до 1600 мм, вид заготовки фланца: из мерной заготовки, электросварочные работы	100 фланцев	1. Сварка заготовок фланцев сплошным швом.	1,7	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-04-005 Фланцы прямоугольные								
Н-72-04-005-01-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 1000 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	6,6	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-02-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 1000 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	4,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-005-03-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 1300 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	7,8	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-04-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 1300 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	4,5	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-005-05-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 2000 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев.	10,5	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-06-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 2000 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	5,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-005-07-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 2600 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	12,5	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-005-08-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 2600 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	5,9	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-005-09-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 3200 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	14	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-10-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 3200 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	6,4	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-005-11-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 4000 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	16	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-12-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 4000 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	7,3	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-005-13-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 4500 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	17	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-14-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 4500 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	7,8	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-005-15-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 6000 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	19	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-04-005-16-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 6000 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	9,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-04-005-17-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 7200 мм: слесарные работы	100 фланцев	1. Разметка заготовок фланцев. 2. Рубка заготовок фланцев. 3. Пробивка в заготовках фланцев отверстий под болты. 4. Сборка заготовок фланцев. 5. Притупление углов фланцев. 6. Рихтовка фланцев.	21	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-04-005-18-01	Фланцы прямоугольные, периметр фланца до 7200 мм: электросварочные работы	100 фланцев	1. Прихватка полуавтоматической сваркой при сборке заготовок фланцев. 2. Сварка фланцев.	10	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Раздел Н-72-05 Разные работы								
Таблица Н-72-05-001 Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток								
Н-72-05-001-01-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 1 мм, в готовых воздуховодах, вырезка или вырубка	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубki окон.	0,06	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-02-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 1 мм, в готовых воздуховодах, с установкой сеток	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубki окон.	0,22	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-03-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 1 мм, в заготовках воздуховодов, вырезка или вырубка	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубki окон.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-001-04-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 1 мм, в заготовках воздуховодов, с установкой сеток	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубки окон.	0,19	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-05-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 2 мм, в готовых воздуховодах, вырезка или вырубка	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубки окон.	0,07	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-06-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 2 мм, в готовых воздуховодах, с установкой сеток	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубки окон.	0,22	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-07-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 2 мм, в заготовках воздуховодов, вырезка или вырубка	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубки окон.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-001-08-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, толщина металла до: 2 мм, в заготовках воздуховодов, с установкой сеток	вырезка или вырубка 1 м периметра окон	1. Разметка окон в воздуховодах. 2. Вырезка или вырубка окон. 3. Отбортовка кромок по периметру окон. 4. Разметка и резка сетки. 5. Натягивание сетки с уплотнением отбортовки. 6. Правка воздуховодов после вырубки окон.	0,19	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-09-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-1, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-10-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-1, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,05	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-001-11-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-2, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,14	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-12-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-2, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-001-13-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-3, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,11	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-14-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-3, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,06	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-001-15-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-4, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-16-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-4, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,11	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-001-17-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-5, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,24	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-18-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: РР-5, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,15	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-001-19-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: Р-150, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
Н-72-05-001-20-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: Р-150, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,04	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-001-21-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: Р-200, слесарные работы	1 решетка	1. Установка решеток в окна воздуховодов.	0,09	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-001-22-01	Вырезка или вырубка окон в воздуховодах и установка решеток, тип решетки: Р-200, электроприхватка	1 решетка	1. Прихватка решеток в окнах воздуховодов.	0,04	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-05-002 Установка фланцев на фальцевые воздуховоды и фасонные части								
Н-72-05-002-01-01	Установка фланцев на круглые воздуховоды и фасонные части, диаметр воздуховода фасонной части до 200 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздуховода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-02-01	Установка фланцев на круглые воздуховоды и фасонные части, диаметр воздуховода фасонной части до 200 мм, способ установки: ручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздуховода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,06	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-03-01	Установка фланцев на круглые воздуховоды и фасонные части, диаметр воздуховода фасонной части до 315 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздуховода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,05	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-04-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 315 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-05-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 400 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,06	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-06-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 400 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-07-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 630 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,08	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-08-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 630 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,12	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-09-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 710 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,09	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-10-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 710 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,13	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-11-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 900 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,11	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-12-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 900 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,17	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-13-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1120 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,15	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-14-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1120 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,21	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-15-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1250 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-16-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1250 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,24	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-17-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1400 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,21	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-18-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1400 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,27	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-19-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1600 мм, способ установки: на станке	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,25	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-20-01	Установка фланцев на круглые воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода фасонной части до 1600 мм, способ установки: вручную	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу.	0,32	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-21-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 1000 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Подборка фланцев по размерам. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздуховоде и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,05	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-22-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 1000 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-002-23-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 1000 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,03	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-24-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 1300 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздуховоде и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,07	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-25-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 1300 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-26-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 1300 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-27-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 2000 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,13	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-28-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 2000 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,09	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-002-29-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 2000 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,05	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-30-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 2600 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздуховоде и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,17	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-31-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 2600 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,14	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-32-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 2600 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,16	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-33-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 3200 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,23	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-34-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 3200 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,19	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-002-35-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 3200 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,23	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-36-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 4000 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,3	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-37-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 4000 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,21	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-38-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 4000 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,27	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-39-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 4500 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,36	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-40-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 4500 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-002-41-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 4500 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,27	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-42-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 6000 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,52	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-43-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 6000 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,29	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-44-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 6000 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздуховоде и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,47	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-002-45-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 7200 мм, способ установки фланцев: с прихваткой, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздуховоде и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,68	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-002-46-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 7200 мм, способ установки фланцев: электросваркой, электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланцев к воздухопроводу и фасонной части.	0,35	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-002-47-01	Установка фланцев на прямоугольные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода фасонной части до 7200 мм, способ установки фланцев: на заклепках, слесарные работы	1 фланец	1. Установка фланцев на торец воздухопровода и фасонной части с выправкой стенок по фланцу. 2. Подборка фланцев по размерам. 3. Установка фланцев на торец воздухопроводов или фасонную часть. 4. Сверление отверстий во фланце, воздухопроводе и фасонной части, установка заклепок с расчеканкой (для фланцев на заклепках). 5. Отбортовка торцевых кромок воздухопровода, фасонной части на зеркало фланца вручную.	0,61	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-72-05-003 Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части								
Н-72-05-003-01-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 200 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,01	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-02-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 200 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,02	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-03-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 315 мм, периматр воздухопровода до 1000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,02	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-04-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 315 мм, периматр воздухопровода до 1000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-05-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 315 мм, периматр воздухопровода до 1000 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,03	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-06-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 400 мм, периматр воздухопровода до 1300 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,02	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-07-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 400 мм, периматр воздухопровода до 1300 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,06	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-08-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 400 мм, периматр воздухопровода до 1300 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,05	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-09-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 630 мм, периматр воздухопровода до 2000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-10-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 630 мм, периматр воздухопровода до 2000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,09	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-11-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 630 мм, периматр воздухопровода до 2000 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,08	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-12-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 710 мм, периматр воздухопровода до 2600 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,04	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-13-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 710 мм, периматр воздухопровода до 2600 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,12	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-14-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 710 мм, периматр воздухопровода до 2600 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-15-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 900 мм, периматр воздухопровода до 3200 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,06	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-16-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 900 мм, периматр воздухопровода до 3200 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,15	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-17-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 900 мм, периматр воздухопровода до 3200 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,12	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-18-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1120 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,07	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-19-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1120 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,17	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-20-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1250 мм, периматр воздухопровода до 4000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,09	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-21-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1250 мм, периматр воздухопровода до 4000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,18	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-22-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1250 мм, периматр воздухопровода до 4000 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,2	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-23-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1400 мм, периматр воздухопровода до 4500 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,09	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-24-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1400 мм, периматр воздухопровода до 4500 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,21	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-25-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1400 мм, периматр воздухопровода до 4500 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,22	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-26-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1600 мм, периматр воздухопровода до 6000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода круглые	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,11	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-27-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1600 мм, периматр воздухопровода до 6000 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,31	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-003-28-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, диаметр воздухопровода до 1600 мм, периматр воздухопровода до 6000 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,27	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-003-29-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, периматр воздухопровода до 7200 мм, вид работ: слесарные, воздухопровода прямоугольные	1 фланец	1. Подборка фланцев по размеру. 2. Установка фланца на торец воздухопровода с поддерживанием при электроприхватке.	0,4	-	2-187-03	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 3 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-003-30-01	Установка фланцев на сварные воздухопроводы и фасонные части, периметр воздухопровода до 7200 мм, вид работ: электроприхватка	1 фланец	1. Прихватка фланца.	0,34	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Таблица Н-72-05-004 Комплектование изделий вентиляционных систем								
Н-72-05-004-01-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздухопровода до 315 мм, периметр воздухопровода до 1000 мм	100 м2 поверхности воздухопровода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	3	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-004-02-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздухопровода до 400 мм, периметр воздухопровода до 1300 мм	100 м2 поверхности воздухопровода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	2,4	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-004-03-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздухопровода до 630 мм, периметр воздухопровода до 2000 мм	100 м2 поверхности воздухопровода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	1,5	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-004-04-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздуховода до 710 мм, периметр воздуховода до 2600 мм	100 м2 поверхности воздуховода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	1,4	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-004-05-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздуховода до 900 мм, периметр воздуховода до 3200 мм	100 м2 поверхности воздуховода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	1,2	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-004-06-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздуховода до 1120 мм	100 м2 поверхности воздуховода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	1,1	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-004-07-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздуховода до 1250 мм, периметр воздуховода до 4000 мм	100 м2 поверхности воздуховода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	1,1	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-004-08-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздуховода до 1400 мм, периметр воздуховода до 4500 мм	100 м2 поверхности воздуховода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	0,91	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-004-09-01	Комплектование изделий вентиляционных систем: диаметр воздуховода до 1600 мм, периметр воздуховода до 6000 мм	100 м2 поверхности воздуховода	1. Подбор деталей вентиляционных систем. 2. Контрольная раскладка деталей. 3. Складирование деталей.	0,72	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-72-05-005 Перфорация листовой стали								
Н-72-05-005-01-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 1 мм: длина листа до 1000 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,22	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-005-02-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 1 мм: длина листа до 1250 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,2	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-005-03-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 1 мм: длина листа до 2000 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,15	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-005-04-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 1 мм: длина листа до 2500 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,15	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-005-05-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 2 мм: длина листа до 1000 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,24	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-005-06-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 2 мм: длина листа до 1250 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,24	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-005-07-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 2 мм: длина листа до 2000 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,18	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Н-72-05-005-08-01	Перфорация листовой стали, толщина металла до 2 мм: длина листа до 2500 мм	100 отверстий	1. Разметка отверстий. 2. Пробивка отверстий при помощи приспособления.	0,17	-	2-187-02	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 2 разр.	1
						2-187-04	Слесарь по изготовлению деталей и узлов вентиляции 4 разр.	1
Таблица Н-72-05-006 Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздуховодов и деталей вентиляционных систем								
Н-72-05-006-01-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздуховодов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 200 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-02-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздуховодов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 200 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-03-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 200 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-04-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 200 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-05-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 315 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-06-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 315 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-07-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 315 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-08-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 315 мм, периметр до 1000 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-09-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 400 мм, периметр до 1300 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-10-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 400 мм, периметр до 1300 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-11-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 400 мм, периметр до 1300 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-12-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 400 мм, периметр до 1300 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-13-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 630 мм, периметр до 2000 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-14-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 630 мм, периметр до 2000 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,6	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-15-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 630 мм, периметр до 2000 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-16-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 630 мм, периметр до 2000 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-17-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 710 мм, периметр до 2600 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,5	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-18-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 710 мм, периметр до 2600 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-19-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 710 мм, периметр до 2600 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-20-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 710 мм, периметр до 2600 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-21-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 900 мм, периметр до 3200 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,7	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-22-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 900 мм, периметр до 3200 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-23-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 900 мм, периметр до 3200 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-24-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 900 мм, периметр до 3200 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-25-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1120 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,8	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-26-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1120 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-27-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1120 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-28-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1120 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-29-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1250 мм, периметр до 4000 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-30-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1250 мм, периметр до 4000 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-31-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1250 мм, периметр до 4000 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-32-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1250 мм, периметр до 4000 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-33-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1400 мм, периметр до 4500 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	1,9	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-34-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1400 мм, периметр до 4500 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-35-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1400 мм, периметр до 4500 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-36-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1400 мм, периметр до 4500 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-37-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1600 мм, периметр до 6000 мм: длина изделия до 1000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-72-05-006-38-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1600 мм, периметр до 6000 мм: длина изделия до 1250 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,1	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-39-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1600 мм, периметр до 6000 мм: длина изделия до 2000 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,3	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Н-72-05-006-40-01	Грунтование поверхности прямых и фасонных частей воздухопроводов и деталей вентиляционных систем, диаметр до 1600 мм, периметр до 6000 мм: длина изделия до 2500 мм	100 м2 огрунтованной поверхности	1. Грунтование наружной и внутренней поверхности изделий за 1 раз с помощью пистолета-распылителя.	2,4	-	2-137-04	Маляр 4 разр.	1
Таблица Н-72-05-007 Сварка вентиляционных изделий								
Н-72-05-007-01-01	Сварка вентиляционных изделий, вид изделия: воздухопроводы	10 м сварного шва	1. Подбивка кромок. 2. Сварка сплошным швом.	0,79	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1
Н-72-05-007-02-01	Сварка вентиляционных изделий, вид изделия: фасонные части	10 м сварного шва	1. Подбивка кромок. 2. Сварка сплошным швом.	1	-	2-220-04	Электросварщик на полуавтоматических машинах 4 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 72.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-72**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При грунтовании поверхности изделия на каждый следующий слой грунтования	Н-72-05-006 (01-40)	0,8