DC MOTOR CODE:

```
from machine import PWM, Pin
import bluetooth
import time

# motor
m1= Pin(14, Pin.OUT)
m2=Pin(13, Pin.OUT)
ena=PWM(Pin(26))
ena.freq(1000)

# buttons
slow = Pin(21, Pin.IN,Pin.PULL_UP)
medium = Pin(19, Pin.IN,Pin.PULL_UP)
fast = Pin(18, Pin.IN,Pin.PULL_UP)

 if slow.value() == 0:
       m1.value(1)
       m2.value(0)
       ena.duty(400)
       print("SLOW")

    elif medium.value() == 0:
        m1.value(1)
        m2.value(0)
        ena.duty(500)
        print("MEDIUM")

    elif fast.value() == 0:
        m1.value(1)
        m2.value(0)
        ena.duty(1023)
```

```
        print("FAST")



    # FIX 2: Slowed down loop to reduce BLE interrupt
chaos
    time.sleep(0.05)
```