
α
référence ISO 11654
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
α_p mesuré
référence − 0,30
α_w = 0,65
référence − 0,35
déviation 0,05
125
250
500
1000
2000
4000
bande d'octave (Hz)