
$C_r(p)$
$U_m(p)$
+
+
+
$\frac{1}{R+Lp}$
$I_m(p)$
k_c
$C_m(p)$
$\frac{1}{J_e p}$
$\Omega_m(p)$
−
$E(p)$
k_e