
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0
−0,4
−0,8
−1,2
E(V)
0
2
4
6
8
10
12
14
pH
Fe3+
Fe2+
corrosion
Fe2O3(s)
passivation
O2/H2O
H2O/H2
Fe(s)
immunité
Fe3O4(s)