

Phase 1

T_1, T_2passants

$u = +U_0$



Phase 2

T_1, T_2ouverts

$u = -U_0$



Phase 3

T_2seul passant

$u = 0$