
V(x)
E(0) = 0
0
d
x
charge d'espace
vide
V0