
P
courbe de saturation
générateur
de vapeur
2
3
P_2=P_3= 50 bar
turbine
pompe
L + V
P_1=P_4= 1 bar
1
condenseur
4
v