
P
3
2
0
4
1
$Q_c > 0$
adiabatique 3 → 4
W < 0
adiabatique 1 → 2
$Q_f < 0$
P_{atm}
V_b
V_h
V