
Cadre + pilote
Support piloté
Volant d'inertie
1
S
V
Pivot (O_V,$\vec{z}_1$)
Pivot (O_V,$\vec{x}_S$)
ω_v= cte
Machine électrique :C_m,$\vec{z}_S$