# 簡介

超核電子 IMU/ARU/AHRS 提供客戶豐富的支援,包含官方軟體、使用教學、詳細的產品說明書。

前往常見問題 [https://hipnuc.com/mkdocs\_tc/site/FAQ/FAQ/]

## 產品說明書

- HI221/HI221 Dongle 無線慣性感測器(PDF [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/01\_UserManual/hi221.pdf])
- HI226 六軸慣性感測器(PDF [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/01\_UserManual/hi226.pdf])
- HI229 九軸慣性感測器(PDF [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/01\_UserManual/hi229.pdf])
- CH100 六軸工業級貼片式高精度慣性感測器(PDF [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/01\_UserManual/ch110.pdf])
- CH110 六軸IP67外殼, RS232工業級高精度慣性感測器(PDF [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/01\_UserManual/ch110.pdf])

Windows 官方姿態軟體: CHCenter



### →下載最新版CHCenter

[https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/02\_G UI/CHCenter\_v1.2.2\_win32.zip]

#### 包含所有產品的:

- XYZ 多軸即時數據、波形圖
- 3D 姿態顯示
- CSV 數據紀錄
- 加速度與陀螺儀FFT分析、低通濾波功能,協助分析振動
- 模組參數設定,如採樣率、鮑率、ID、無線節點 GWID

如有發現問題請聯絡 hipnuctw@gmail.com [mailto:hipnuctw@gmail.com]

- 如遇上執行 GUI 提示缺少 msvcpXXX.dll 的狀況,請安裝 VC\_redist.x86.exe [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/02\_GUI/VC\_redist.x86.exe]
- 如 Windows 系統未成功識別 IMU 裝置,請安裝 USB驅動包
  [https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/raw/master/04\_UsbDrivers/win/IMU\_2in1\_drivers.zip]

## 範例程式與教學

基本接收資料的範例包含以下程式語言與環境(恕不提供免費額外的程式修改服務): - C# - Python - QT C++ - ROS - STM32 - Ubuntu

Example Code 下載: 連結

[https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc/tree/master/03\_Examples]

# 更多詳細資料請至 Github

[https://github.com/avmm9898/hipnuctw\_doc]: