## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1844/+4/18	تاريخ:	I-03005-SM	شماره سند :

N-03005	شماره نقشه :	قطعات ورقكاري دريچه بازديد	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠۵	شماره كالا :
1799/+V/17	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

00	ويرايس هسه .	, ω	. 20	سماره د		
1444/04/14	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :			
	بازرسی مواد :					
		دارک تأمین کننده در انبار شرکت	مرور مد	RA		
	است.	ورق ها گالوانيزه يا استنلس استيل	جنس و	SW		
	کوانتومتری در صورت نیاز					
	بازرسی ابعاد :					
		ابعاد قطعه با نقشه مربوطه	كنترل	W		
بازرسی ساخت :						
		خت به هر روش مورد تایید است.	ليات سا٠	۱. عم		
وند.	و یا با مینی سنگ تمیز ش	از اتمام ساخت، به صورت دستی و	عات بعد	۲. قط		
	اشویی شوند.	نلس استیل بعد از جوشکاری اسید	عات است	۳. قط		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval