## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

••	ويرايش :	1899/1/8	تاریخ:	I-06100-SM	شماره سند :

N-06100	شماره نقشه :	قطعات ورقكارى كويل گرمايشي	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.81	شماره كالا :
1899/04/19	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

11 11/• A/11	ناریخ نفشه :		: (	س قالب
			، مواد :	بازرسی
		دارک تأمین کننده در انبار شرکت	مرور ما	RA
		ورق ها ST37 است.	جنس و	SW
		تری در صورت نیاز	كوانتوم	RA
	بازرسی ابعاد :			
		ابعاد قطعه با نقشه مربوطه	كنترل	W
		:	, ساخت	بازرسى
		خت به هر روش مورد تایید است.	ليات سا	۱. عم
ئىوند.	با مینی سنگ تمیز ش	از اتمام ساخت، به صورت دستی و یا	عات بعد	۲. قط

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval