شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

Ī	**	ويرايش :	1899/0/18	تاریخ:	I-951000009	شماره سند :
L		,,,,		C::3		•

N-951000009	شماره نقشه :	واشر آب بند	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	9619	شماره كالا :
1899/08/10	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

بازرسی مواد :					
مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت					
جنس واشر RUBBER گرید SBR(SMR) میباشد.					
بازرسی ابعاد :					
۷ کنترل ابعاد قطعه مطابق نقشه					
روش آزمون : –					
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون			
=	-	=			
رل کیفیت آماری: –					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله		
_	-	-	١		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval