شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/04/18	تاريخ:	I-951000040	شماره سند :
----	----------	------------	--------	-------------	-------------

N-951000040	شماره نقشه :	بست استيل	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	901	شماره كالا :
1899/08/18	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

بازرسی مواد :					
	تیل ۳۰۴ میباشد.	جنس بست استنلس اس	RA		
RA کوانتومتری در صورت نیاز					
بازرسی ابعاد :					
W كنترل ابعاد قطعه مطابق نقشه					
روش آزمون : –					
کنترل کیفیت آماری:					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله		
٢	١	٣٠	١		
•	1	٣٠	٢		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval