شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

00	وبرايش:	1399/7/6	تارىخ:	1-06000	شماره سند :
00	נייניים י	1000,770	درين.	1 00000	

N-6000	شماره نقشه :	کویل گرمایشی	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	6000	شماره كالا :
1399/08/19	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

1399/08/19	تاريخ نقشه :	=	ش فالب :		
بازرسی ابعاد :					
		ابعاد قطعه با نقشه	W کنترل		
آزمون :					
	بازرسی منافذ با آزمون هیدروتست				
		:,	بازرسى آزمون		
1. پس از اجرای هیدروتست، منافذ احتمالی را با کف صابون چک می کنیم و جوشهای معیوب را اصلاح					
مي كنيم.					
شرايط آزمون	محل آزمون	ت آزمون	تجهيزان		
7 Bar	گارگاه شرکت	فشار	گيج		
كنترل كيفيت آمارى: –					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	عداد نمونه	مرحله ت		
-	-	_	1		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval