شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

۱-951000002 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ویرایش:	شماره سند :
---------------------------------------	-------------

N-951000002	شماره نقشه :	درپوش رایزر	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	961	شماره كالا :
1899/08/18	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

رسی مواد :				
مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت			RA	
	پروپلن می باشد.	جنس درپوش رایزر پلی	RA	
سی ابعاد :				
	d	كنترل ابعاد قطعه با نقش	W	
کنترل رزوه با لوله رایزر (قطعه شماره ۳۰۰۳۰۳۰۱)			SW	
ش آ <mark>زمون</mark> : چشمی				
۱. قطعات فاقد شکستگی باشند.				
شرايط آزمون	تجهيزات أزمون محل أزمون			
=	=	=		
نترل کیفیت آماری:				
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله	
1	•	1.	١	
•	•	1.	۲	

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval