شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

N-6100	کویل گرمایشی شماره نقشه :		شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	6100	شماره كالا :
1399/08/19	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

1399/08/19	تاريخ نقشه :		=	ش قالب :		
				بازرسی ابعاد :		
			ابعاد قطعه با نقشد			
				آزمون :		
بازرسی منافذ با آزمون هیدروتست						
بازرسی آزمون :						
1. پس از اجرای هیدروتست، منافذ احتمالی را با کف صابون چک میکنیم و جوشهای معیوب را اصلاح						
				مىكنيم.		
شرايط آزمون	محل آزمون		ن آزمون	تجهيزان		
7 Bar	گارگاه شرکت	=	فشار	گيج		
			آماری: -	كنترل كيفيت		
حد تجدید	د پذیرش خطا	>	عداد نمونه	مرحله ت		
				1		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval