# شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

Ī	**	ەداىش:	1799/4/14	تارىخ:	I-951000008	شماره سند :
	••	ويرايس:	11 ( (/1/11	تاريخ:	1-921000008	سماره سند:

N-951000008	شماره نقشه :	سرى افشانك	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	951000008	شماره كالا :
14.4/4/4	تاريخ نقشه :	21140631001	ش قالب گنبدی :
		21140631002	ش قالب بدنه :

		بازرسی مواد :
شاهده بسته مواد در مکان تأمین کننده در زمان تولید	^ SW	بدنه: پلی
لوگیری از مخلوط کردن ضایعات با مواد نو	<sub>&gt;</sub> SW	اتیلن گرید ۵۲۵۱۸
رور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت	~ RA	گنبدی:
وانتومتری در صورت نیاز	RA	Plate SS
الیز شیمیایی و مکانیکی در صورت نیاز	RA RA	304
		بازرسی ابعاد :
حصول اطمينان از وضعيت مطلوب قالب	Н	
كنترل ابعاد قطعه با نقشه		
كنترل پليسه برش دامن	Н	گنبدی
كنترل پليسه اوريفيس	SW	
پلیسه اوریفیس رو به توی و بیرون گنبد غیر مجاز است.	SW	
حصول اطمينان از وضعيت مطلوب قالب	W	
تزریق بدنه پیش از ترخیص گنبدی غیر مجاز است.	Н	
کنترل رزوه	SW	بدنه
بازرسى ابعاد مطابق نقشه	W	
		بوش آنوون

#### روش آزمون :

## A. بازرسی چشمی:

- ۱. قطعات فاقد ترک باشد.
- ۲. تعداد آزمون تابع روش آماری است.

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval

## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

	•	ويرايش :	1799/4/14	تاريخ:	I-951000008	شماره سند :
--	---	----------	-----------	--------	-------------	-------------

#### B. هیدروتست:

- ۱. کلیه موارد بازرسی پیش از هیدرو تست باید انجام شده و گزارش تا آن مرحله وجود داشته باشد .
  - ۲. کنترل گواهی کالیبراسیون گیج و حصول اطمینان از صحت کارکرد گیج
    - ٣. سرنازل را كور مي كنيم.
  - ۴. سرنازل را با تفلون روی سرپیچ می بندیم و با کنترل فشار، گیج را روی 4.8 Bar قرار می دهیم.
    - ۵. مدت زمان آزمون ۱۵ دقیقه میباشد.
    - ۶. چنانچه قطعه گنبدی جدا شود قطعه نمونه مردود است.
      - ۷. تعداد آزمون تابع روش آماری است .

فشار ازمون	محل ازمون	تجهيزات ازمون				
4.8 Bar	Test stan آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت Test stan		nd			
	کنترل کیفیت آماری بازرسی چشمی:					
	هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
۵	٣	۴٠	١			
•	1	۴٠	٢			
	کنترل کیفیت آماری هیدروتست:					
	هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
١	•	۴٠	١			
•		۴٠	٢			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval