شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/4/14	تارىخ:	I-951000006	شماره سند:
----	----------	-----------	--------	-------------	------------

N-951000006	شماره نقشه :	بوش رايزر	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	9016	شماره كالا :
1899/08/20	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

ازرسی مواد :				
مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت F				
جنس بوش رایزر پلی اتیلن گرید PE80 می باشد.				
رسی ابعاد :				
كنترل ابعاد قطعه با نقشه				
کنترل رزوه با لوله رایزر (قطعه شماره ۳۰۰۳۰۳۰۱) و کنترل جایگاه بوش رایزر با درپوش فنجانی (قطعه شماره ۹۵۰۸۰۰۱۴)				
روش آزمون :				
۱. قطعات میبایست سالم باشند.				
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون		
=	=	=		
كنترل كيفيت آمارى:				
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله	
-	-	-	١	

H W		SW	RA	
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval	