شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/1/8	تارىخ:	I-062020101	شماره سند:
----	----------	----------	--------	-------------	------------

N-062020101	شماره نقشه :	كلكتور	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠۶٢٠٢٠١٠١	شماره كالا :
1899/08/89	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

رسی مواد :				
جنس كلكتور ST37 مى باشد.			RA	
کوانتومتری در صورت نیاز				
رسی ابعاد :				
كنترل ابعاد قطعه با نقشه				
ارتفاع تمام شده کلکتور بعد از خمکاری باید کمتر از خم قاب کلکتور باشد.			SW	
روش آزمون : –				
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون		
-	-	-		
		کیفیت آماری:	كنترل	
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله	
-	=	-	١	

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval