شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/8/18	تاريخ:	I-030050401	شماره سند:
----	----------	-----------	--------	-------------	------------

N-030050401	شماره نقشه :	لولای نری	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.40.4.1	شماره كالا :
144/4/4	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرسی مواد :					
	ST-37 باشد.	جنس لولا آهن معمولي	RA		
کوانتومتری در صورت نیاز					
		ابعاد :	بازرسى		
	d	كنترل ابعاد قطعه با نقش	W		
كنترل جايگاه قطعه با لولا مادگي (قطعه شماره ٠٣٠٠٥٠٤٠٠)			SW		
		زمون : –	روش آ		
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون			
-	-	=			
		كيفيت آمارى: –	كنترل		
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله		
-	-	-	١		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval