## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/8/18	تاريخ:	I-950800010	شماره سند :
----	----------	-----------	--------	-------------	-------------

N-950800010	شماره نقشه :	قیفی سرریز	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	۹۵۰۸۰۰۱۰	شماره كالا :
1464/4/4	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

	ازرسی مواد :				
جنس قیفی سرریز آلومینیوم گرید ضایعاتی ۱۱۰۰ باشد.					
	ازرسی ابعاد :				
	W كنترل ابعاد قطعه با نقشه				
S چک کردن جایگاه لاستیک سرریز (قطعه شماره ۹۵۰۸۰۰۰۱۱) در قیفی سرریز					
روش آزمون : چشمی					
۱. سطح قیفی دارای اعوجاج و شکستگی نباشد.					
<ol> <li>نحوه قرار گیری لاستیک سرریز در قیفی به صورت آب بند باشد.</li> </ol>					
کنترل کیفیت آماری:					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله		
•	•	1.	١		

_				
ſ	Н	W	SW	RA
ſ	Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval