## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

|--|

N-950500002	شماره نقشه :	چفت	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	90.07	شماره كالا :
1899/4/17	تاريخ نقشه :	7114.5121	ش قالب :

ب : المراج نقشه المراج					
جنس چفت پلی پروپیلن گرید ZCS می باشد. مشاهده بسته مواد در مکان تأمین کننده در زمان تولید جلوگیری از مخلوط کردن ضایعات با مواد نو  ابعاد: کنترل ابعاد قطعه با نقشه حصول اطمینان از وضعیت مطلوب قالب کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
مشاهده بسته مواد در مکان تأمین کننده در زمان تولید جلوگیری از مخلوط کردن ضایعات با مواد نو  ابعاد:  کنترل ابعاد قطعه با نقشه  کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
جلوگیری از مخلوط کردن ضایعات با مواد نو ی ابعاد : کنترل ابعاد قطعه با نقشه حصول اطمینان از وضعیت مطلوب قالب کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
ی ابعاد :  کنترل ابعاد قطعه با نقشه  حصول اطمینان از وضعیت مطلوب قالب  کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
کنترل ابعاد قطعه با نقشه حصول اطمینان از وضعیت مطلوب قالب کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
حصول اطمینان از وضعیت مطلوب قالب کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
کنترل ابعاد قطعه با جایگاه مرتبط در بست (قطعه شماره ۹۵۰۵۰۰۰۳)					
ر <b>وش بازرسی</b> : چشمی					
<ol> <li>ميزان انطباق چفت با بست (قطعه شماره ٩٥٠٥٠٠٠٣) طبق ISO 286-1 برابر 12F7/h6 باشد.</li> </ol>					
۲. چفت فاقد ترک و زائده پلاستیکی باشد.					
کنترل کیفیت آماری:					
هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.					
ه تعداد نمونه حد پذیرش خطا حد تجدید					
١ . ۴٠					

Н	w	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval