شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

••	ويرايش :	1899/1/8	تاریخ:	I-06000-SM	شماره سند :

N-06000	شماره نقشه :	قطعات ورقكارى كويل گرمايشى	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.9	شماره كالا :
1444/44/14	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

1894/•Y/18	تاريخ نقشه :	-	: 4	ش قالب
			ي مواد :	بازرسی
		دارک تأمین کننده در انبار شرکت	مرور م	RA
		ورق ها ST37 است.	جنس	SW
		متری در صورت نیاز	كوانتوه	RA
	بازرسی ابعاد :			
		ابعاد قطعه با نقشه مربوطه	كنترل	W
		: 0	، ساخت	بازرسی
		اخت به هر روش مورد تایید است.	مليات س	۱. عد
ثنوند.	یا با مینی سنگ تمیز ش	، از اتمام ساخت، به صورت دستی و	لعات بعد	۲. قم

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval