## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1499/8/14	تاريخ:	I-219110001	شماره سند :
	U JJ		C <b>J</b>		,

N-219110001	شماره نقشه :	دستگیره ۲	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	719111	شماره كالا :
1494/4/4	تاريخ نقشه :	7114.5711	ش قالب :

ی مواد :					
جنس دستگیره اَلومینیوم باشد.	RA				
کوانتومتری در صورت نیاز	RA				
ابعاد :	بازرسى				
كنترل ابعاد قطعه با نقشه	W				
کنترل جایگاه قطعه با دستگیره ۱ (قطعه شماره۲۱۹۱۱۰۰۰)					
رمون : –	روش آز				
نجهيزات آزمون محل آزمون شرايط آزمون	i				
<sup>ى</sup> يفيت آمارى: –	کنترل ک				
تعداد نمونه حد پذیرش خطا حد تجدید	مرحله				
	١				

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval