## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

شماره سند :   I-030030301   تاریخ:   ۱۳۹۹/۰۷/۱۶   ویرایش :   ۰۰
---

N-030030301	شماره نقشه :	لوله رايزر	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠٣٠١	شماره كالا :
1899/04/18	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

سی مواد :						
مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت						
جنس لوله رایزر PVC گرید S 65 می باشد.						
سی ابعاد :						
كنترل قطعات مطابق با نقشه						
کنترل رزوه با بوش رایزر و درپوش رایزر (قطعه شماره ۹۵۱۰۰۰۰۶)						
روش آزمون : چشمی						
۱. قطعات فاقد شکستگی و انحنا باشند.						
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون				
-	-	-				
كنترل كيفيت آمارى: –						
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
-	=	=	١			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval