شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

• •		ويرايش :	1899/+4/18	تاریخ:	I-03003	شماره سند :
-----	--	----------	------------	--------	---------	-------------

N-03003	شماره نقشه :	قطعات ورقكارى نازل بانك	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠٣	شماره كالا :
1899/04/18	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

00	ويرايش نفشه:	•1••1	: 30	شماره د		
1899/• ٧/18	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :			
	بازرسی مواد :					
	کت	دارک تأمین کننده در انبار شر	مرور ما	RA		
	تيل است.	ورق ها گالوانيزه يا استنلس اس	جنس	SW		
		تری در صورت نیاز	كوانتوم	RA		
بازرسی ابعاد :						
		ابعاد قطعه با نقشه مربوطه	كنترل	W		
		: (, ساخت	بازرسى		
	ت.	خت به هر روش مورد تایید اس	ىليات سا	۱. عم		
تميز شوند.	تی و یا با مینی سنگ :	از اتمام ساخت، به صورت دس	لعات بعد	۲. قط		
	اسیدشویی شوند.	تنلس استیل بعد از جوشکاری	لعات است	۳. قط		
	·	·				

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval