## شركت صنعتى سانتيگراد

دستور العمل بازرسي و آزمون								
**	ويرايش :	1899	1/٧/٣	ِيخ:	.ا تار	061030102	شماره سند :	
	-		: 4	شماره نقشه		تيوب	شرح كالا :	
	=		ىە :	ويرايش نقش	٠۶٠	1.7.1.7	شماره كالا :	

-	تاريخ نقشه :		=	: (	ش قالب	
بازرسی مواد :						
جنس تيوب آهن معمولي A-53 ميباشد.						
کوانتومتری در صورت نیاز						
سی ابعاد :						
کنترل ابعاد قطعه با MR						
کنترل ابعاد قطعه با جایگاه آن در تیوب شیت (قطعه شماره ۰۶۰۱۰۳۰۱۰۱)						
کنترل درز لوله در هنگام نورد، به نحوی که درز در وسط لوله قرار گیرد.						
کنترل باز شدگی درز لوله						
کنترل تاب لوله بعد از فرم دهی						
روش آزمون : –						
شرايط آزمون	محل آزمون		ن آزمون	تجهيزان		
-	-		-	5		
رل کیفیت آماری:						
حد تجدید	د پذیرش خطا	>	عداد نمونه	ت	مرحله	
-	-		_		١	

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval