## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

I	**	وبايش:	1899/4/11	تارىخ:	I-950500001	شماره سند :
		ويربيس.	11 **/////	ەرىق.	1-330300001	

N-950500001	شماره نقشه :	شبکه ایر بافل	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	۹۵۰۵۰۰۰۱	شماره كالا :
1434/4/17	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرسی مواد :						
جنس شبکه ABS گرید ۱۵۰ باشد.						
	بازرسی ابعاد :					
H کنترل ابعاد قطعه با نقشه						
لی به شماره ( ۳۰۰۲۰۱۰۱ و	کنترل عرض شبکه با جایگاه آن در قطعات ناودانی عرضی و طولی به شماره ( ۳۰۰۲۰۱۰۱ و SW					
ر <b>وش بازرسی</b> : چشمی						
۱. شبکه فاقد ترک و زائده باشد.						
کنترل کیفیت آماری:						
می شود.	هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
1	•	۴۰	١			
•	•	۴٠	٢			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval