شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

1899/4/10

ويرايش :

=	شماره نقشه :	لوله فلنج تخليه "1.25	شرح كالا :
_	ويرايش نقشه :	۸۳۰۰۱۰۳۰۸	شماره كالا :

تاريخ:

I-030010308

شماره سند :

شماره ک	: צונ	٠٣٠٠١٠٣٠٨	ويرايش نقشه :	-		
ش قالب	: 0	-	تاريخ نقشه :	-		
بازرسی مواد :						
SW	جنس لوله ها گالوانيزه يا استنلس استيل است.					
RA	مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت					
RA	کوانتومتری در صورت نیاز					
بازرسی ابعاد :						
W	کنترل ابعاد قطعه با استاندارد درج شده در MR					
بازرسی پوشش:						
پوشش لوله ساخته شده، آبکاری نیکل میباشد.						
بازرسی ساخت:						
۱. عم	عملیات ساخت به هر روش مورد تایید است.					

۲. قطعات بعد از اتمام ساخت به صورت دستی و یا با مینی سنگ تمیز شوند.

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval