شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

بخ: ۱۳۹۹/۴/۲۴ ویرایش: ۰۰	شماره سند : I-030030101 تا
--------------------------	----------------------------

N-030030101 N-030030201	شماره نقشه :	لوله كلكتور	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	·٣··٣·١·١ ·٣··٣·٢·١	شماره كالا :
1899/+4/7+	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

زرسی مواد :					
مرور مدارک تأمین کننده در انبار شرکت			RA		
جنس لوله پلی اتیلن گرید PE80/PE100 می باشد.			RA		
ازرسی ابعاد :					
بازرسى ابعاد مطابق نقشه			W		
ضخامت لوله نباید از ۸ میلیمتر کمتر باشد.			W		
روش آزمون : چشمی					
۱. لوله باید صاف و فاقد انحنا باشد.					
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون			
=	=	=			
كنترل كيفيت آمارى: –					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله		
=	-	=	١		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval