## 

**	ويرايش :	1499/4/1	٤ :	تاريخ	G-02	شماره سند :		
-			شماره نقشه :		رولپلاگ	شرح كالا :		
=		:	ويرايش نقشه :		02	شماره كالا :		
=			تاريخ نقشه :		-	ش قالب :		

_	ا فاریخ نفسه .		س قالب .				
		عاد :	بازرسی اب				
SW کنترل مطابق با اندازه درخواست شده در MR							
روش آزمون : چشمی							
۱. قطعه فاقد شکستگی باشد.							
کنترل کیفیت آماری:							
هر محموله ورودی به خانواده های ۱۰۰۰ عددی تقسیم بندی و بازرسی می شود.							
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله				
٢	1	۴٠	١				
•	1	۴٠	۲				

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval