PCB-Clearance

簡易マニュアル

ガーバーデータのクリアランスを検査し、位置と画像を確認します。

Windows 64bit / インストール不要

1 起動する

PCB-Clearance.exe をダブルクリックします。

2 ガーバーデータを選択する

「**ファイルを追加…**」で、検査したいガーバーを選択します。

まとめて指定する場合は「**フォルダーを追加…**」を使います。

3 検査を開始する

クリアランスは通常「**0.1 mm**」のままで使用します。

「**検査開始**」を押し、完了するまで待ちます。

4 HTMLで結果を確認する

完了すると、ブラウザーに検査結果が表示されます。

もう一度見るときは「**結果を開く**」を押します。

結果の見方

全体図：番号付きのマークで、おおよその違反位置を確認。

結果表：同じ番号の拡大画像・座標・ギャップ幅を確認。

違反のある層だけが表示されます。

保存と共有

結果は、exe の隣の **results** フォルダーに保存されます。

保存先は GUI の「結果の保存先」で変更できます。

結果を共有するときは、**対象の結果フォルダーごと**渡してください。