レッスン2 Arduinoでタイマーをつくってみよう!

シリアルモニターから入力を拾ってオンオフするタイマーを作成する

このレッスンで身につける力

- 足す、引く、掛ける、割るの計算が出来る
- ■計算の順序に合わせて()を使える
- delay()と変数、整数型(int)を使ってタイマーを作れる
- □ 浮動小数点型(float)を使ってタイマーを改良できる

ミッションの準備

0.ハードウェアを用意しよう

- □ Osoyoo UNO Board (Arduino UNO rev.3と完全互換) x 1
- □ USBケーブルx 1
- パソコン x 1

1.ArduinoIDEを起動しよう(復習)

デスクトップにあるAruduinoのアイコンをダブルクリックしてArduinoIDEを起動しましょう.



2.スケッチを保存しよう(復習)

(Arduinoでは、プログラムのことを「スケッチ」といいます.)

ファイル→保存をクリック(Ctrl+SでもOK)して、デスクトップに「lesson_02_1」という名前で保存しましょう.

sketch_apr09a | Arduino 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0)



3.Arduinoとパソコンを接続しよう(復習)


Arduino UNOボードとパソコンをUSBケーブルでつなぎましょう.



【注意】USBを抜き差しするときは向きを確認して、ていねいにあつかうこと.

USBを差したら、ArduinoIDEでポートを指定しましょう.

ツール \rightarrow シリアルポートをクリックして、「COM \sim (Arduino UNO)」となっているものをクリックしましょう。(COM \sim の数字は毎回変わります。)



【ミッションチャレンジ1】Aruduinoを計算機として使ってみよう

計算結果を表示しよう

以下をすべてコピー&ペーストしましょう.

```
void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    // (日本語訳)最初に一度だけ動かすプログラムはここに書く
    Serial.begin(9600); // シリアルポートを使うための準備
}
void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    // (日本語訳)繰り返して動かすプログラムはここに書く
    Serial.println(1 + 1);
    //()内の計算をしてシリアルモニタに表示
```

```
delay(5000);
// 5秒待機させます(この数値を変更して時間を設定することができます)
}
```

<実行の準備>

- 1. コピー&ペーストができたら左上の矢印 を押して(またはCtrl+U), プログラムを書き込みましょう.
- 2. 右上の をクリックしましょう.
- 3. シリアルモニタが表示されたら、ボーレートを 9600 に、改行の設定を「改行なし」にしましょう.



<実行結果>



計算式の書き方を覚えよう

足し算,引き算,掛け算,割り算のことを「四則演算(しそくえんざん)」と言います.

算数の時間だけでなく、プログラムを書くときもこの四則演算を使うことが多いです.

プログラム内での四則演算の書き方を覚えましょう.

種類	算数	プログラム
足し算	+	+
引き算	-	-
掛け算	×	*(アスタリスク)
割り算	÷	/(スラッシュ)

プログラムで書く四則演算の例

- 1+1
- 2-1
- 2 * 3
- 4/2

四則演算が混ざった計算は掛け算(*)と割り算(/)が先に計算されます。

- 2+3*2 ※先に3*2を計算する
- 2+6 ※掛け算の結果を出してから足し算をする
- 8

足し算・引き算を先に計算させたいときは()を使います。

- $(1+2)*3 \rightarrow 9$
- $((1+2)*3)/3 \rightarrow 3$

上のプログラムの9行目を改造して、足し算、引き算、掛け算、割り算や()を使って計算してみましょう.

例:

```
Serial.println(2 + 3 * 2);
```

```
Serial.println(((1 + 2) *3) / 3);
```

- 足す、引く、掛ける、割るの計算が出来たらチェック
- 計算の順序に合わせて()を使えたらチェック

Serial.println(2 * 3);

【ミッションチャレンジ2】カウントアップするタイマーをつくろう!

50m走をするときに使うストップウォッチなどは、1秒の100分の1(=0.01秒)や1000分の1(=0.001秒)の細かい時間まで測ることができます.

ミッションチャレンジ2では、カウントアップするタイマーを作りましょう.

【ステップ1】1秒ごとにカウントアップするタイマーを作ろう

ファイル→名前を付けて保存をクリックして、「lesson_02_2」という名前で保存しましょう.

以下をすべてコピー&ペーストしましょう.

```
int count = 0;
//整数型の変数countを定義
```

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Yを押してタイマースタート");
void loop() {
 if (Serial.available()) {
 //シリアル信号を受信した場合
   char ch = Serial.read();
   //受信した値を変数に代入
   if (ch == 'y' || ch == 'Y') {
   //yまたはYだった場合
     Serial.println("タイマーON");
     Serial.println("タイマーを止めるにはNを押してください");
     count = 0;
     //countに0を代入
   if (ch == 'n' || ch == 'N') {
   //nまたはNだった場合
     Serial.println("タイマーOFF");
     Serial.print(count);
     Serial.println(" 秒");
     Serial.println("Yを押してタイマースタート");
     count = 0;
     //countに0を代入
 delay(1000);
 //1秒待機
 count += 1;
 //countに1を足す
```

<実行の準備>

- 1. コピー&ペーストができたら左上の矢印 を押して(またはCtrl+U), プログラムを書き込みましょう.
- 2. 右上の をクリックしましょう.
- 3. シリアルモニタが表示されたら,ボーレートを **9600** に,改行の設定を「**改行なし**」にしましょう.
- 4. シリアルモニタに「y」を入力して、Enterを押しましょう. タイマーが起動します.
- 5. 数秒後,シリアルモニタに「n」を入力して,またEnterを押しましょう. タイマーが停止して,経過した時間が表示されます.

<実行結果>



■整数型を使ってタイマーを作れたらチェック

変数とデータ型について学ぼう

変数は、数字や文字を入れておく入れ物のことです、MindStormsではカバンになっていましたね、

Arduinoでは、変数を使う前に宣言する(用意する)必要があります.

例えば、こんな風に宣言します.

```
int count = 0;
```

これは、「整数が入る変数countを変数を用意して、その変数に0を入れた」ということになります。

「int」が「整数型」を表します.整数とは、「1」「100」「-5」などの小数や分数以外の数字です.整数型には整数しか入りません.「3.14(小数)」「b(文字)」などは入りません.

小数を扱いたいときは「float型」を使います.float型は「浮動小数点型」とも言います.

【ステップ2】0.1秒ごとにカウントアップするタイマーを作ろう

ステップ1のタイマーは1秒ずつしか測れませんでした。50m走や水泳などに使うならせめて0.1秒ごとに計りたいですよね。

そのためにはステップ1をどう改造したらいいでしょうか?

このプログラムでは

```
void loop(){
(省略)
}
```

の中に書かれているプログラムが繰り返し実行されています。

プログラムの下のほうにdelay(1000);という行があるのが分かりますか?この delay(1000)は1秒待つという意味です。1秒なら1000、2秒なら2000、0.5秒なら500です。

つまり、**このプログラムは1秒に1回ループする**ようになっています。ここを変えたら、0.1秒ごとに測れるようになりそうですよね。

では、ループを遅らせる時間を1000ms(1秒)から100ms(0.1秒)に変えましょう.

上のプログラムの

```
delay(1000);
```

の部分を

```
delay(100);
```

に変えましょう.

また,

```
count += 1;
```

の部分はcountの値を1増やす、という意味です。なので、ここも変える必要がありますね。

```
count += 0.1;
```

に変えて実行してみましょう。

<実行結果>



何秒経っても0秒のままです。これは整数型の変数countに小数を入れようとして起こるエラーです。どうやって直したらいいでしょうか?

countの型を修正してタイマーを正しく動作させよう

先ほどのプログラムでは変数countが整数型だったのでエラーになりました。では、ここを小数も入る「float型(浮動小数点型)」に変えてみたら上手くいくのではないでしょうか?


```
int count = 0;
```

の部分を

```
float count = 0;
```

に変えてやってみましょう.

<実行結果>



0.1秒単位で数字が表示できました!

確認出来たら、0.01秒単位のタイマーをつくってみよう.

- □ delay()を使ってタイマーを改良できたらチェック
- ■ float型を使ってタイマーを改良できたらチェック

まとめ

- プログラムでの四則演算は「+」「-」「*」「/」
- シリアルモニタでデータの入力・表示ができる
- ループを遅らせるための関数はdelay();
- 変数は,数字や文字を入れておく箱
- int型は「整数型」, float型は「浮動小数点型」

出来たことをチェックしよう

- □ 足す、引く、掛ける、割るの計算が出来る
- □計算の順序に合わせて()を使える
- □ delay()と変数、整数型 (int) を使ってタイマーを作れる
- □ 浮動小数点型(float)を使ってタイマーを改良できる