## 托兒所大樓室內消防栓檢查(月)

單位	消防 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期 2024 年 02 月			
項號			<b>恢</b> 宜万法	檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	托兒所大樓1F 消防栓-F-01- 01	消防栓	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:51:52	
		水帶	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:51:53	
		瞄子	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:51:54	
2	10/0//// (19-	消防栓	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:53:52	
		水帶	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:53:53	
		瞄子	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:53:54	
3	托兒所大樓3F 消防栓-F-03- 01	消防栓	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:21:23	
		水帶	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:21:24	
		瞄子	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:21:25	
4	托兒所大樓4F 消防栓-F-04- 01	消防栓	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:18:08	
		水帶	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:18:09	
		瞄子	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:18:10	
5	托兒所大樓 B1F 消防栓-F-B1- 01	消防栓	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:49:44	
		水帶	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:49:45	
		瞄子	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:49:45	
6	托兒所大樓RF 消防栓-F-05- 01	消防栓	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:00	
		水帶	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:01	
		瞄子	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:17:02	

改善措施:

2024/02/27 12:44:52

承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 承辦工程司:倪銘仁 2024/02/27 15:11:44 2024/02/27 15:54:29