介壽堂室內消防栓檢查(月)

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期 2024 年 02 月			
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F 消防栓-F-01- 01	消防栓	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:19	
		水帶	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:20	
		瞄子	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:21	
2	介壽堂1F 消防栓-F-01- 02	消防栓	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:25	
		水帶	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:25	
		瞄子	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:27	
3	介壽堂2F 消防栓-F-02- 01	消防栓	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:25	
		水帶	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:26	
		瞄子	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:27	
4	介壽堂2F 消防栓-F-02- 02	消防栓	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:26	
		水帶	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:26	
		瞄子	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:27	
5	介壽堂2F 消防栓-F-02- 03	消防栓	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:41	
		水帶	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:41	
		瞄子	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:42	
6	介壽堂2F 消防栓-F-02- 04	消防栓	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:30	
		水帶	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:30	
		瞄子	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:31	

備註: 改善措施:

> 承商駐院工程師(消防設備士):楊文生 承商駐院主任:謝濱隆 2024/02/27 12:44:53

承辦工程司: 倪銘仁 2024/02/27 15:11:47 2024/02/27 15:54:10