Temat: Sprawozdanie z testowania zaawansowanych czujników Lego mindstorm NXC.

## 1. Uwagi ogólne:

Wszystkie czujniki są bardzo wrażliwe na zakłócenie w kablach (mogło być ono powodem problemów, które zostały opisane poniżej związanych ze skalowaniem wartości) – należy w związku z tym wszystkie kable na stałe przymocować(taśmą, bądź napiąć je mocno) z daleka od siebie i innych elementów elektronicznych.

## 2. Kompas

Używany poprzez funkcje:

SetSensorLowspeed(IN\_2);

int Comp\_value = (SensorHTCompass(IN\_2));

Czujnik należy zamontować (wg opisu) ok 20 cm od najbliższego innego czujnika/silnika/kostki. W rzeczywistości wydaje się, że wartość 10-15 cm jest wystarczająca. Czujnik daje zadowalające odczyty nawet w pokoju pełnym komputerów i fal elektromagnetycznych z różnych źródeł(praktycznie zerowe wahania), ale jego zbliżenie na odległość mniejszą niż 10 cm do przyrządu/kabla elektrycznego bądź kawałka metalu znacznie zaburza odczyty. W przypadku oddalenia od takich elementów czujnik działa bardzo dobrze.

Najlepszym ustawieniem kompasu wydaje się być podniesienie go wysoko ponad silniki i kostkę.

## 3. Akcelerometr:

Używany poprzez funkcje:

SetSensorLowspeed(IN\_1);

bool check = ReadSensorHTAccel (IN\_1, Accel\_value\_x, Accel\_value\_y, Accel\_value\_z);

Używany poprzez 'całkowanie' (sumowanie) wartości(do predkosci i przesuniecia) i przeskalowywanie ich do odpowiednich jednostek. Nie należy skalować pojedyńczych odczytów (1\* 19/10 =1), lecz ich sumę. To prowadzi do niedogodności związanych z dużymi liczbami (int ma zakres ok +/- 32k) – w naszym programie (mierzacym przemieszczenie) oznaczalo to ograniczenie do ok. 90cm oddalenia.

Kolejny problem który się pojawił był związany ze skalowaniem wartości – okazało się, że wartości dodatnie i ujemne należy skalować oddzielnie ( z różnymi współczynnikami) – tylko wtedy wynik zsumowania dawał zero. Niestety brak czasu nie pozwolił nam na sprawdzenie, czy

to był jedyny problem – nie udało nam się uzyskać wyniku w centymetrach (ani wyników dot. Prędkości chwilowej) które byłyby przez dłuższy czas zgodne ze stanem rzeczywistym robota.

Wyznaczenie wartości zerowej przyspieszeń także sprawia problemy – czujnik czasem po uruchomieniu daje kilka odczytów bardzo dużych. Dodatkowo ustawienie czujnika idealnie poziomo przy klockach LEGO jest bardzo trudne – może z tego wyniknąć stałe przyspieszenie, które nie jest w jednostkach przekazywanych przez czujnik całkowite(w idelanym przypadku zerowe przyspieszenie oznacza brak ruchu w danym kierunku), w związku z czym wahać się pomiędzy dwoma wartościami (wahania większe niż o 1 jednostkę są rzadkie, ale występują).

Czujnik naszym zdaniem najrozsądniej zamontować pomiędzy kołami napędowymi.

## 4. Żyroskop

Używany poprzez funkcje:

SetSensorTouch(IN\_3);

int Gyro value = SensorRaw(IN 3);

Wartość opisywana jako zerowa wynosi dla testowanego czujnika 611(przy innym humorze czujnika 612), czyli tę wartość należy odjąć od odczytanej, aby otrzymać wartość prędkości kątowej.

Używany poprzez 'całkowanie' (sumowanie) wartości i przeskalowywanie ich do odpowiednich jednostek. Dalsze uwagi jak w przypadku akcelerometru. Standardowe wahania wartości zaobserwowane przez nas wynoszą +/-2, ale zdarzają się też dużo większe.

Również w tym przypadku napotkaliśmy problem ze skalowaniem wartości dodatnich i ujemnych – użyte przez nas wzmocnienia 580/400 dla wartości dodatnich i 567/400 dla wartości ujemnych pozwoliły uzyskać błąd ok. 1stopien/pełen obrót. Po zmianie baterii ten błąd się nie zmienił, zaś po przełożeniu kabli w inne miejsce (bliżej innego kabla) już tak.

Czujnika zdecydowanie nie należy montować na osi obrotu pojazdu, lepiej z dala od niej.