残材箱置场
AGV搬运
残材箱
桁架手动模式电动葫芦5min
人工上料3min
N2切割机
（直切长度/直切速度+坡口长度/V&Y坡切速度）/0.8/0.6（空行程穿孔系数以及穿孔更换易损件系数）
影响自动分拣残材
小部材分拣
桁架自动搬运
N2切割机旁装框（容量10）
非坡口件
桁架自动搬运
自由边打磨工作站
打磨长度×2/打磨速度（42mm/s）+视觉扫描时间（1min）
坡口件
桁架自动搬运
坡口工作站
坡口长度/坡口速度+视觉扫描时间（2min）+预热时间（0.5min）+翻面时间（1min）
装筐
（坡口工作站容量7）
AGV搬运
AGV搬运
自动合盘
缓存区
（容量14）
AGV搬运
小部材放置区
（容量16）
AGV搬运
坡口缓存区
（容量3）
坡口件料框
AGV搬运
N5切割机旁装框
（容量18）
桁架自动搬运
自由边打磨工作站
打磨长度×2/打磨速度（42mm/s）+视觉扫描时间（1min）
桁架自动搬运
N5切割机
（直切长度/直切速度+坡口长度/V&Y坡切速度）/0.8/0.6（空行程穿孔系数以及穿孔更换易损件系数）
影响自动分拣残材
桁架手动模式电动葫芦5min
残材箱
AGV搬运
残材箱置场
人工上料3min
钢板原材料
人工上料3min
人工上料3min
利材箱堆场
AGV搬运
残材、利材箱
桁架手动模式电动葫芦20min
大部材分拣
剩余残材、利材
人工在胎架上倒棱自由边打磨长度/自由边打磨速度（1.95m/min）
胎架上打磨
无需坡口人工天车搬运5min
人工天车搬运3min
大部材成品放置区（容量20*4米两处）
大部材人工坡口加工区
坡口长度/坡口速度（250mm/min）
无需坡口人工天车搬运5min
人工天车搬运3min
胎架上打磨
人工在胎架上倒棱自由边打磨长度/自由边打磨速度（1.95m/min）
大部材分拣
剩余残材、利材
人工上料3min
桁架手动模式电动葫芦20min
残材、利材箱
AGV搬运
利材箱堆场