Prof. Dr.-Ing. habil. Daniel Balzani



# Übung 6: Einführung in FEAPpv

Die kommenden Übungen werden sich mit der Implementierung von Elementen innerhalb der Finite Elemente Software FEAPpv befassen. FEAPpv ist für die Nutzung auf Unix-/Linux-Systemen konzipiert, die Software Cygwin ermöglicht jedoch auch die Nutzung unter Windows. Die Installation innerhalb der Cygwin-Umgebung ist nachfolgend beschrieben.

### Installation von FEAPpv unter Cygwin

Zur erstmaligen Installation von FEAPpv im CIP-Pool müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- 1.) ein Cygwin64-Terminal öffnen,
- 2.) Homeverzeichnis von Cygwin unter C:/cygwin64/home/<RUB-login> öffnen und am Ende der Datei .bashrc die folgenden Zeilen einfügen:

```
export FEAPPVHOME4_1=/cygdrive/z/feappv41/ver41
alias feappv='$FEAPPVHOME4_1/main/feappv.exe',
alias gnuplot="/cygdrive/c/'Program Files'/blueCFD-Core-2017/msys64/...
...mingw64/bin/gnuplot.exe",
```

- anschließend die Datei zur späteren Nutzung auf das eigene Laufwerk Z sichern,
- 3.) den bereitgestellten Ordner feappv41 im persönlichen Laufwerk Z ablegen,
- 4.) unter alle Programme/Cygwin-X auf "XWin Server" klicken und im Anschluss durch Rechtsklick auf das Cygwin-Symbol in der Taskleiste unter Systemwerkzeuge ein Cygwin-Terminal starten,
- 5.) mit dem Befehl cd /cygdrive/z/feappv41/ver41 in den Ordner feappv41/ver41 navigieren und das Programm mit dem Befehl make install kompilieren,
- 6.) zum Testen des Programms in den Ordner calc/0\_beispiel wechseln, den Befehl feappv eingeben und den weiteren Anweisungen folgen.

Wenn Änderungen am Programm vorgenommen werden, muss dieses neu kompiliert werden. Das erfolgt durch Eingabe von make im Ordner ver41. Einige häufig verwendete Konsolen-Befehle sind auf der nächsten Seite zusammengefasst.



## Einige nützliche Konsolenbefehle

Befehl	Auswirkung
ls	Auflisten des Inhalts des aktuellen Verzeichnisses
cd <pfad></pfad>	aus dem aktuellen Verzeichnis nach ¡Pfad¿ navigieren
cd	eine Verzeichnisebene nach oben wechseln
cd /cygdrive/z	ins Laufwerk Z navigieren
clear	Konsoleninhalt löschen
exit	Konsole schließen

#### Kurzübersicht FEAP-Kommandos

tang,,1	start one iteration step	
disp,,num	print coordinates and displacements of node num	
plot	enter the plot-command-environment	
plot,mesh	show mesh	
${ t plot}, { t node}, num$	show number of node num	
	num=blank, plot all numbers)	
plot,elem, num	show number of element <i>num</i>	
	(num=blank, plot all numbers)	
plot,defo,factor,1	switch to deformed configuration with scaling by factor	
plot,unde	switch to undeformed configuration	
plot,boun	show boundary conditions	
plot,load	show loads	
plot,post	start/end plot to postscript-file	
plot, stre, index,, flag	plot stress distribution,	
	index: $1 \rightarrow \sigma_{11}$ , $2 \rightarrow \sigma_{22}$ ,; flag: $0$ =mesh, $1$ =no mesh	
plot,wipe	clear plot window	

Hinweis: Weitere Befehle und Erläuterungen lassen sich dem in FEAPpv enthaltenden Benutzerhandbuch unter dem Dateipfad ver41/manual/manual41.pdf entnehmen.

#### Hinweis zum Erstellen von Plots mithilfe von gnuplot

Gnuplot ist ein skript- bzw. kommandozeilengesteuerte Computerprogramm zur grafischen Darstellung von Daten. Entsprechende Skriptdateien werden mit folgendem Befehl ausgeführt:


gnuplot <scriptname>.gnu



## Aufgabe 6.1: Cook's Membran Problem

Eine FEAPpv-kompatible Input-Datei für das dargestellte Problem soll erstellt werden. Nutzen sie die in dieser Übung bereitgestellte Beispieldatei I\_test als Vorlage und erzeugen sie die FE-Lösung für die folgenden Netzverfeinerungsstufen:

	Elemente in			
	x-Richtung $(nx)$	y-Richtung $(ny)$		
1)	10	5		
2)	20	10		
3)	40	20		
4)	80	40		
5)	160	80		



**Abbildung 6.1:** Cook's Membran Geometrie Material parameter:  $E=210000\,\mathrm{MPa}$  ,  $\nu=0.3\,\mathrm{Neumann}$ -Randbedingung:  $t=5000\,\mathrm{MPa}$ 

a) Berechnen Sie die Verschiebung in Vertikalrichtung im Punkt A für die verschiedenen Netzverfeinerungsstufen 1)-5) und Veranschaulichen Sie die Ergebnisse in einem ensprechenden Diagramm.

Hinweis: Speichern Sie dazu die jeweiligen Berechnungsergebnisse in der Datei u-nelem.dat und nutzen Sie das beigefügte Gnuplot-Skript u-nelem.gnu.

- b) Erzeugen Sie die folgenden Plots
  - Netz im Ausgangszustand mit Dirichiet- und Neumann Randbedingungen basierend auf Netzverfeinerungsstufe 2),
  - Geometrie im Verformten Zustand mit den Spannungs-Contourplots  $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$  basierend auf Netzverfeinerungsstufe 5).