

$S_{G1} = 2.000 + j0.047$
$S_{G2} = 0.500 + j1.222$
G1
G2
$S_{12} = 0.535 - j0.433$
$S_{21} = -0.535 + j0.382$
1
2
$U_1 = 1.000\angle 0°$
$U_2 = 1.050\angle -3.65°$
$S_{13} = 1.465 + j0.480$
$S_{23} = 1.035 + j0.840$
$U_3 = 0.951\angle -11.09°$
3
$S_{D3} = 2.50 + j1.00$