

連絡先：	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42361 アドレス： https://www.mlit.go.jp
------	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年5月26日

リコール届出番号	外-4193	リコール開始日	令和8年5月26日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	車体及び車枠（牽引フック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	純正アクセサリーの牽引フックにおいて、設計検討が不十分なため、車両受側の中で遊びがあるものがある。そのため、車両牽引時の走行等の振動により、牽引フック取付け部でがたが発生して牽引フックが摩耗し、最悪の場合、被牽引車両が外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両の使用者に対し、サポートブラケットキットを配布する。 なお、サポートブラケットキットの装着は使用者にて行う。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LA40A	ディスカバリー 3	SALLAJA435A321597～SALLAJA435A349433 平成17年2月10日～平成17年7月1日	93	
	ABA-LA44		SALLAJA535A321683～SALLAJA535A349209 平成17年1月21日～平成17年6月25日	50	
	ABA-LS44	レンジローバースポーツ	SALLSJA535A900135 平成17年6月19日	1	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月21日～平成17年7月1日	(計144台)	

備考：本件は、令和7年8月19日にリコール届出（外-4052）を行ったものですが、その後の精査により、対象範囲を拡大し届出するものです。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。