作業手順書 6A320-11154 件名 出来栄え確認 品番

加工部署 得意先名 クボタ 製造2課

工程名

承認 2023/5/9

炉中ろう付(出口検査)

確認 2023/5/9 作成 藤田


2023/5/9


F3B - 1496 V1

管理 No.

9B 50 個 梱包箱 入数







※先端

4) 検査済み製品の箱詰め



		作業手順	確認項目
I	1)	くっつき確認	
L		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
I	2)	出来栄え確認 図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			シート面に垂れていないこと
			パイプの先端に垂れていないこと
L		傷確認	シート面に傷がないこと
I	3)	外観確認	
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
L			確認する
I	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
		箱に入れる	端数の箱は、最上段に載せる
L			端数の箱に、現品票を付ける
I			



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 承認 V1 2023/5/9 新規作成 藤田 増田

