
管理 No. 加工部署 得意先名 承認 確認 作成 作業手順書 增 クボタ 藤田 F3B - 1657 V1 製造2課 田)増田 臨海 2023/7/28 2023/7/28 2023/7/28 1E746-36421 炉中ろう付(出口検査) **CA20** 80 個 件名 出来栄え確認 番品 工程名 梱包箱 入数 作業手順 確認項目 2)出来栄え確認 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う <mark>5) ※ 多 ー ト 画</mark>





※シート面

4) 検査済み製品の箱詰め



		11 21 2 3 4 4	
	1)	くっつき確認	
		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	出来栄え確認 図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			シート面に垂れていないこと
			パイプの先端に垂れていないこと
			溝加工部に垂れていないこと
		傷確認	シート面に傷がないこと
	3)	外観確認	
		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
			確認する
ı	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	
		向きを揃えて箱に入れる	端数の箱は、最上段に載せる
			端数の箱に、現品票を付ける

注意事項	

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

 使用治具
 改訂No.
 改訂日
 改訂内容
 改訂者
 承認

 V1
 2023/7/28
 新規作成
 藤田
 増田

