				加工部署 得意先名		承認	確認	作	成	管理 No.			
作業手順書			製造2課	ヤンマー びわ	增田 増田 2024/2/19	高標 2024/2/19			F3B	– 1880	80 V1		
件名	出来栄え確認	品番	129005-39601	工程名	炉中ろ	う付(出口		梱台		9B	入数	20 個	
2)出	来栄え確認	<u></u>	ろう付確認、 🔎 は、3	ろうだれ・傷確	羽を下記の川	元来 で行う	1) くっつき確	作業手順	頁		確認項目		
_, _,	(F)	101	つり191年前の	フノに化り物理	うしん しゅうかん	REF (1) J	箱から製		取り出す	· 製品	司士くっつきが無い	いこと	
							2) 出来栄え		,,,,,,	図有	3 <u>+</u> (3 - C/3 ////	<u> </u>	
			※外側(フラ)) 57 L 57 = 1	2 2		ろう周り飛	全認		ろうが	スキマ無く周ってし	いること	
			<u> ※内側(パイプ(</u>				ろう垂れる	確認			部から垂れていた		
	8										面に垂れていない		
		1	※取付面	4	1		/ 				の先端に垂れて		
			(2分所)				傷確認	_		シート	面に傷がないこと	•	
<u>%>-</u>				(a) A			3) 外観確認		ਹਿਸ≡ਸਤ	- z	シススだり /乍が,	シェンマレた	
					製品全体の外観を確認する				不要なろうだれ、傷がないことを 確認する				
							4) 検査済み	・製品の3	笛詰め		9 3		
		4.3	7				箱に入れ		причу		5上にはみ出さな(ハこと	
			0								D箱に、現品票を		
)検査流	斉みの製品の箱詰め				※先端 (5							
							異常や判断できない。 工程責任者に報告し						
							使用治具一						
							改訂No.	改訂日		改訂内容	改訂者	承認	

V1

2024/2/19

新規作成

藤田