
## 管理 No. 加工部署 得意先名 承認 確認 作成 作業手順書 クボタ 藤田 F3B - 1476 V2 製造2課 増田 枚方 2023/11/24 2023/11/24 2023/11/24 RP471-62123-B 56B 12 個 件名 出来栄え確認 品番 工程名 炉中ろう付(出口検査) 梱包箱 入数 2) 出来栄え確認 💇 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 矢視図



4) 検査済み製品の箱詰め 13 ※シート





|   | 作業手順 |              |      | 確認項目              |       |  |
|---|------|--------------|------|-------------------|-------|--|
| Ш | 1)   | くっつき確認       |      |                   |       |  |
| 灲 |      | 箱から製品を1個取り出す | 製品同  | <b>沿にているが無いこと</b> |       |  |
|   | 2)   | 出来栄え確認図      | 有    |                   |       |  |
|   |      | ろう周り確認       | ろうがス | くキマ無く周ってい         | いること  |  |
|   |      | ろう垂れ確認       | ろう付き | 部から垂れていた          | ないこと  |  |
| _ |      |              | パイプの | D先端に垂れて           | いないこと |  |
|   |      |              | シートロ | 面に垂れていない          | いこと   |  |
|   |      |              | ネジ溝  | に垂れていない。          | こと    |  |
|   |      | 傷確認          | シートロ | 面に傷がないこと          | _     |  |
|   |      |              | ネジ溝  | に傷がないこと           |       |  |
|   | 3)   | 外観確認         |      |                   |       |  |
|   |      | 製品全体の外観を確認する | 不要な  | ろうだれ、傷がな          | ないことを |  |
|   |      |              | 確認す  | ·る                |       |  |
|   | 4)   | 検査済み製品の箱詰め 🗵 | 有    |                   |       |  |
|   |      | 箱に入れる        | 箱から  | 上にはみ出さな           | いこと   |  |
|   |      |              | 端数の  | 箱に、現品票を           | を付ける  |  |
|   |      |              |      |                   |       |  |
|   |      |              |      |                   |       |  |
| 1 |      |              |      |                   |       |  |
|   |      |              |      |                   |       |  |



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具 改訂No. 改訂日 改訂内容 改訂者 承認 作業順番の全面見直し 藤田 増田 V2 2023/11/24 2023/4/27 新規作成 藤田 増田 **V1** 

